



หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนอ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี

อุทกวิทยา ฯ

เดือน กรกฎาคม 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน


ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



# งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.71A บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ( 3 ก.ค. 68 )



## ก่อนปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.71A บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ( 3 ก.ค. 68 )


## ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.71A บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ( 3 ก.ค. 68 )

## หลังปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี Y.31 บ้านทุ่งหนอง อ.เสียวม่วน จ.พะเยา ( 17 ก.ค. 68 )

## ก่อนปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี Y.31 บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ( 17 ก.ค. 68 )

## ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี Y.31 บ้านทุ่งหนอง อ.เสียวม่วน จ.พะเยา ( 17 ก.ค. 68 )


## หลังปฏิบัติงาน





# งานติดตั้งเสาระดับ สถานี G.2A ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ( 21 ก.ค. 68 )

## ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งเสาระดับ สถานี **G.2A** ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ( 21 ก.ค. 68 )

## หลังปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี **P.4A** ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( 23 ก.ค. 68 )


## ก่อนปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี P.4A ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( 23 ก.ค. 68 )

## ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี P.4A ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( 23 ก.ค. 68 )

## หลังปฏิบัติงาน





1. ติดแผ่นระดับ W.6B
2. ตอกเสาติดแผ่นติดลบ W.3A
3. ซ่อมแซมสถานีที่ได้รับน้ำท่วม
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



# งานตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์

การตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทรถยนต์ รถกระบะ Toyota รุ่น Hilux

เลขทะเบียน 9 14 45617

| รายการตรวจเช็ค          | รายการแก้ไข | เกียร์ |      | สีรถ | การแก้ไข |
|-------------------------|-------------|--------|------|------|----------|
|                         |             | เกียร์ | สีรถ |      |          |
| 1. ความสะอาด            | ล้าง        | 35     | 37   | 35   | 35       |
| 2. ความสะอาดภายใน       |             |        |      |      |          |
| 3. ระดับน้ำมันเครื่อง   |             |        |      |      |          |
| 4. ระดับน้ำหล่อเย็น     |             |        |      |      |          |
| 5. ระดับน้ำเบรก         |             |        |      |      |          |
| 6. ระดับน้ำพวงมาลัย     |             |        |      |      |          |
| 7. สภาพยาง              |             |        |      |      |          |
| 8. ระดับน้ำฉีดกระจก     |             |        |      |      |          |
| 9. ระดับน้ำแบตเตอรี่    |             |        |      |      |          |
| 10. ระดับน้ำไฟส่องสว่าง |             |        |      |      |          |
| 11. ระดับน้ำถังขยะ      |             |        |      |      |          |
| 12. ระดับน้ำถังขยะ      |             |        |      |      |          |
| 13. ระดับน้ำถังขยะ      |             |        |      |      |          |
| 14. ระดับน้ำถังขยะ      |             |        |      |      |          |
| 15. ระดับน้ำถังขยะ      |             |        |      |      |          |

ผลการตรวจเช็ค

| รายการตรวจเช็ค    | ผลการตรวจเช็ค |   |   |   |   | การแก้ไข |
|-------------------|---------------|---|---|---|---|----------|
|                   | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 |          |
| 1. การทำความสะอาด |               |   |   |   | ✓ |          |
| 2. การทำความสะอาด |               |   |   |   | ✓ |          |
| 3. การทำความสะอาด |               |   |   |   | ✓ |          |
| 4. การทำความสะอาด |               |   |   |   | ✓ |          |
| 5. การทำความสะอาด |               |   |   |   | ✓ |          |

ผู้ตรวจเช็ค: (ลายเซ็น)

ผู้ตรวจเช็ค: (ลายเซ็น)

ผู้ตรวจเช็ค: (ลายเซ็น)

ผู้ตรวจเช็ค: (ลายเซ็น)





# หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา ขอจบการนำเสนอ

เดือน กรกฎาคม 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน