



หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนอ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี่

อุทกวิทยา ฯ

เดือน มิถุนายน 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.105 บ้านแม่ขนาด อ.ตากาศ จ.ลำพูน (5 มิ.ย. 68)

ก่อนปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.105 บ้านแม่ขนาด อ.ทากาศ จ.ลำพูน (5 มิ.ย. 68)


ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.105 บ้านแม่ขนาด อ.ทากาศ จ.ลำพูน (5 มิ.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.105 บ้านแม่ขนาด อ.ทากาศ จ.ลำพูน (5 มิ.ย. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี G.14 บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ (23 มิ.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี G.14 บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (23 มิ.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี **G.13** บ้านแม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (23 มิ.ย. 68)

ก่อนปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี G.13 บ้านแม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (23 มิ.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี G.13 บ้านแม่เช่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (23 มิ.ย. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมและทาสีเหล็กตะแกรง โรงจอดรถ ศูนย์ฯ (23 มิ.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.65 บ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (24 มิ.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.65 บ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (24 มิ.ย. 68)

หลังปฏิบัติงาน





1. ติดแผ่นระดับ W.6B
2. ตอกเสาติดแผ่นติดลบ W.3A
3. ติดตั้งแผ่นระดับ Y.31
4. ติดตั้งแผ่นระดับ 1-2 ม. P.71A
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



งานตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์





หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา ขอจบการนำเสนอ

เดือน มิถุนายน 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน