



หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนอ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี

อุทกวิทยา ฯ

เดือน มีนาคม 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน


ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี G.2A น้ำแม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย (18-19 มี.ค. 68)



ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี G.2A น้ำแม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย (18-19 มี.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ สถานี G.2A น้ำแม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย (18-19 มี.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานทาสีอาคารสระน้ำศูนย์ฯ (20 มี.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานทาสีอาคารสระน้ำศูนย์ฯ (20 มี.ค. 68)


หลังปฏิบัติงาน





งานทาสีเสาระดับน้ำเขี้ยว, เหลือง, แดง, สถานี P.103 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (25 มี.ค. 68)


ขณะปฏิบัติงาน





งานทาสีเสาระดับน้ำเขี้ยว, เหลือง, แดง, สถานี P.103 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (25 มี.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานทาสีเสาระดับน้ำเขี้ยว, เหลือง, แดง, สถานี P.103 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (25 มี.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





สรุปงานสำรวจรูปตัดขวางลำน้ำประจำปีงบประมาณ 67

ตารางสรุปงานสำรวจรูปตัดขวางลำน้ำประจำปีงบประมาณ 67

จำนวน 86 สถานี

ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จำนวนสถานี	สำรวจภาคสนามเสร็จแล้ว	การตรวจสอบความถูกต้อง	นำส่งฝ่ายวิเคราะห์	รอการสำรวจ
1	ปิงบน	16	16	16		
2	ปิงล่าง	17	17	17		
3	วัง	15	15	15		
4	ยม	11	11	11		
5	น่าน	10	10	10		
6	กก-โขง	16	16	16		
7	สาละวิน	1	1	1		
		86	86	86	0	0



- 1.ซ่อมแซมป้ายสถานี
- 2.ซ่อมแซมเสาระดับที่เสียหาย
- 3.ติดตั้งสถานีอุตุ P.64
- 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



งานตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์





หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา ขอจบการนำเสนอ

เดือน มีนาคม 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน