



ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 -5324 - 8925 ,0 - 5324 - 5261

Web page : <http://www.hydro-1.net> ,E - mail : [cmhydro@gmail.net](mailto:cmhydro@gmail.net).

## รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน – น้ำท่า (ลุ่มน้ำปิง)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 09.00น.(ฉบับที่8)

### 1. สภาพทั่วไป

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงทั่วทั้งภาคในช่วงระยะปลายสัปดาห์นี้

### 2. ปริมาณน้ำฝน ของ วันที่ 16 กันยายน 2553 (สำรวจเวลา 07.00น. วันที่ 17 กันยายน 2553)

1. สถานี อ.เวียงแหง(P.65)	วัดได้	10.2	มม.
2. สถานี อ.เชียงดาว	วัดได้	7.5	มม.
3. เขื่อนแม่งัด	วัดได้	47.0	มม.
4. ฝ่ายแม่แตง	วัดได้	29.5	มม.
5. สถานี อ.แม่ริม	วัดได้	24.0	มม.

### 3. ระดับน้ำ – ปริมาณน้ำ (เวลา 09:00 น.)

1. สถานี P.67	น้ำปิง ระดับน้ำ	3.35	ม.	ปริมาณน้ำ	346	ลบ.ม./วินาที
2. สถานี P.1	น้ำปิง ระดับน้ำ	3.09	ม.	ปริมาณน้ำ	320	ลบ.ม./วินาที

### 4. สถานการณ์แนวโน้ม

เนื่องจากระดับน้ำปิงจาก อ.แม่แตง ยังมีระดับสูงขึ้นในขณะนี้ จะมีผลทำให้น้ำปิงที่สะพานนารัฐสูงขึ้นด้วย ถึงระดับวิกฤติ ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ หรือ พื้นที่ลุ่มต่ำ ระมัดระวังน้ำล้นตลิ่ง

นาย ปรีชา เข้มเขื่อน  
หัวหน้าเวรประจำวัน