


บันทึกปะหน้า

ส่วนราชการ ส่วนบริหารทั่วไป (ผบท.ขป.๑)


รับที่ ๓๖๑๙ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ไทรมাত্র และคันกันน้ำให้พร้อมใช้งาน

เรียน ผส.ขป.๑	วันที่กำหนด
☒ เพื่อโปรดพิจารณา ☐ เพื่อโปรดดำเนินการ ☐ เพื่อโปรดทราบ	
☐ เพื่อโปรด...	
 (นายนิรุตติ คำชัยวงศ์) ผบท.ขป.๑ ๕ ๓ ก.ค. ๒๕๖๘	
หมายเหตุ	

เรียน ผจบ.ขป.๑ ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ ๑๖/งทกเขื่อนลพบุรี

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง)

รอง ผส.ขป.๑ รักษาการแทน

ผส.ขป.๑

๕ ๓ ก.ค. ๒๕๖๘

สง 1E3619/2568

ณค 2275/68

ลว. - ต ก.ค. ๒๕๖๘

อช. ๔๔๒๓/๖๘

สนอ 8318/๒ กช. ๒๕๖๘

๑๖.๑๕๖. น.รท. ๖๖๑

๖๖๑

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E นร1405/7097

ด่วนที่สุด

ส่วนบริหารทั่วไป (สกก.รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 8476

วันที่ 26 มิ.ย. 2568

อช. 14997,

๑๖.๑๕๖

๑.๑๐๔.

เรื่อง ขอให้เร่งรัดตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ไทมาตร และคันกันน้ำให้พร้อมใช้งาน

เรียน อช.	วันที่กำหนด
☒ เพื่อโปรดพิจารณา ☐ เพื่อโปรดดำเนินการ ☐ เพื่อโปรดทราบ	ภายในวันที่
สททช. ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ไทมาตร และ	15 กรกฎาคม 2568
คันกันน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับน้ำหลาก ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2568 ในมาตรการที่ 3 เตรียม	
ความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ ไทมาตร บุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง ให้	
สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วง และมาตรการที่ 4 ตรวจสอบพร้อมติดตามความ	หมายเหตุ scan แล้ว
มั่นคงปลอดภัย คันกันน้ำ ทำนบ พนังกันน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน) โดยขอให้ส่งแผนการดำเนินการ	
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานก่อนฤดูน้ำหลาก ให้ สททช. ทราบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568	

สิทธิพงษ์

๒๕๖๘.

สททช.

๑ - ๒๐๖ รทบ. ชีการลว

(นายสิทธิพร พงศ์พิบูลธรรม)

สนก.

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

(นายสุริยพล นุชอนงค์)

อช.

๓๐ มิ.ย ๒๕๖๘

๒ - มอบ ผส.บอ. พิจารณาดำเนินการ

- รับ ผส.บอ. ๑, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓

เพื่อโปรดพิจารณา

- รับ ผส.บอ. ผส.บอ. ผส.บอ.

(นายเดช เล็กวิชัย)

รทบ.

- ๑ ก.ค. ๒๕๖๘

- ผส.บอ. ผส.บอ.

- ผส.บอ. ผส.บอ.

๑๓ ก.ค. ๖๘

(นายสมศักดิ์ สมบูรณ์)

๒๕๖๘.

๑๕.๑๐.

พิมพ์

๒๕๖๘

๑๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๕/๗๐๙๗



กรมชลประทาน
เลขรับ ๗๙/ 8476
วันที่ 26/06/2568
เวลา 13.05 น.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ ไทรมมาตร และคันกันน้ำให้พร้อมใช้งาน

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๕/๖๒๕๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการอาคารชลศาสตร์ และไทรมมาตรที่ไม่พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รับทราบ และเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ ตามที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดตรวจสอบและซ่อมแซม อาคารชลศาสตร์ ไทรมมาตร และคันกันน้ำ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม รับน้ำหลาก ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ ในมาตรการที่ ๓ เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ ไทรมมาตร บุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถรองรับสถานการณ์ ในช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วง และมาตรการที่ ๔ ตรวจสอบพร้อมติดตามความมั่นคงปลอดภัย คันกันน้ำ ทำนบ พนังกั้นน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน) โดยขอให้ส่งแผนการดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ก่อนฤดูน้ำหลาก ให้ สทนช. ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายจิรพงษ์ วชิรธรรมโรจน์ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๕๔๙ ๒๘๙๑ หรือ นายสิริวัชร บุญวิชัย ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๓๕๑๔ ๗๑๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rbm3.onwr@gmail.com



<https://shorturl.asia/b3oBv>

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เครื่องจักร-เครื่องมือ (ไม่พร้อมใช้งาน)

พ.ร.บ.งาน	ลำดับที่	อาคารหรือสถานที่เครื่องจักร/ระบบโทรคมนาคม/ระบบระบายน้ำ	พ.ร.บ.งานรับติดตั้งภายใน	ประเภท	แม่ข่ายสายหลัก/สายรอง	สถานที่				ลิทัก degree		สภาพปัจจุบัน	ระบุเหตุผลที่ไม่พร้อมใช้งานหรือที่พร้อมใช้งานบางส่วน	แนวทางการแก้ไขโครงการไม่พร้อมใช้งาน	สถานะปัจจุบัน
						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ภาค	Lat.	Long.				
ขป.	1	ประตูปากคลองระบายน้ำห้วยทราย ก.ม.55+080 ของคลองสายใหญ่	ตป.1	อาคารชลศาสตร์	น้ำแม่แรง (สายรอง)	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	18.7611	98.9444	ไม่พร้อมใช้งาน	อาคารมีความเสียหายบางส่วน อยู่ในแผนงานซ่อมแซมงบประมาณ 2568	ซ่อมแซมติดตั้งระบบเก็บขยะเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	2	โรงสูบน้ำบ้านดอนไชย	ตป.1	อาคารชลศาสตร์	น้ำแม่แรง (สายรอง)	ป่าแดด	เมือง	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	18.7396	98.9803	ไม่พร้อมใช้งาน	อาคารมีความเสียหายบางส่วน อยู่ในแผนงานซ่อมแซมงบประมาณ 2568	ซ่อมแซมระบบ Main MDB Pump	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	3	ปตร.อัตรากลางคลอง ก.ม.25+020	ตป.3	อาคารชลศาสตร์	คลองส่งน้ำ C1 (สายหลัก)	จอมทอง	เมือง	พิษณุโลก	ภาคกลาง	16.8846	100.22	ไม่พร้อมใช้งาน	มีปัญหาเรื่องกำแพงกั้นน้ำกลางคลองมีการชำรุดและมือยวี่	ดำเนินการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรและดึงกิ่งขวางการไหลก่อนฤดูน้ำหลาก	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	4	ประตูปากคลองแยกซอยฝั่งซ้าย (ป่าป้าม)	ตป.4	อาคารชลศาสตร์	สายรอง	คตท	เมือง	กำแพงเพชร	ภาคเหนือ	16.3976	99.6858	ไม่พร้อมใช้งาน	ประตูชำรุดเสียหาย	ซ่อมแซมบานประตู	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	5	ประตูปากคลองแยกซอยฝั่งขวา (แยกนา ผย. นม)	ตป.4	อาคารชลศาสตร์	สายรอง	คตท	เมือง	กำแพงเพชร	ภาคเหนือ	16.3801	99.7029	ไม่พร้อมใช้งาน	ประตูชำรุดเสียหาย	ซ่อมแซมบานประตู	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	6	ประตูปากคลองแยกซอยฝั่งขวา (อินทผาฉิม)	ตป.4	อาคารชลศาสตร์	สายรอง	วังบัว	คลองขลุง	กำแพงเพชร	ภาคเหนือ	16.3323	99.7647	ไม่พร้อมใช้งาน	ประตูชำรุดเสียหาย	ซ่อมแซมบานประตู	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	7	Flap Gate สถานีสูบน้ำที่ 6	ตป.5	อาคารชลศาสตร์	ห้วยโมง	ทองนา	ท่าบ่อ	หนองคาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17.894	102.544	ไม่พร้อมใช้งาน	ปรับปรุงบานระบาย	ส่งระบายจากสถานีสูบน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	8	ปตร.ปากประแก	ตป.6	อาคารชลศาสตร์	ลำน้ำชี	พระดัด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.3786	102.915	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการก่อสร้าง		อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	9	ประตูระบายน้ำ น้ำพรม ก.ม.0+000	ตป.6	อาคารชลศาสตร์	น้ำพรม	โนนทอง	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.3246	101.857	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากระบบไฮดรอลิก กระทบระบายน้ำชำรุดจะทำให้ระบายน้ำได้ช้าลง	ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกบานระบายน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	10	สถานีสูบน้ำบ้านเสม็ดฤทัย	ตป.8	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำมูล (สายหลัก)	ดัมฤทัย	พิมาย	นครราชสีมา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.212	102.396	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากชุดสายไฟทั้งหมดถูกขโมย	ติดตั้งระบบไฟ/สายไฟใหม่ทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	11	สถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ	ตป.8	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำมูล (สายหลัก)	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.2296	102.436	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากชุดสายไฟทั้งหมดถูกขโมย	ติดตั้งระบบไฟ/สายไฟใหม่ทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	12	สถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่	ตป.8	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำมูล (สายหลัก)	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.2231	102.436	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากชุดสายไฟทั้งหมดถูกขโมย	ติดตั้งระบบไฟ/สายไฟใหม่ทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	13	สถานีสูบน้ำบ้านม่วง	ตป.8	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำมูล (สายหลัก)	โนนเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.2278	102.474	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากชุดสายไฟทั้งหมดถูกขโมย	ติดตั้งระบบไฟ/สายไฟใหม่ทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	14	ประตูระบายน้ำห้วยสำราญ	ตป.8	ระบบระบายน้ำ	ห้วยสำราญ (สายหลัก)	โพธิ์	เมือง	ศรีสะเกษ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14.5214	104.472	ไม่พร้อมใช้งาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างระยะ 2 แล้วเสร็จปี 2568	ทำการกันน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	15	อาคารโรงสูบน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยคดดำ	ตป.8	อาคารชลศาสตร์	ห้วยสำราญ (สายหลัก)	พมกเจริญ	เมือง	ศรีสะเกษ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.013	104.252	ไม่พร้อมใช้งาน	ตู้คอนโทรลชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้	เพิ่มการระบายน้ำของตัวอ่างจากอาคารต่างๆทดแทน	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	16	ปตร.คลองวังพวย	ตป.9	อาคารชลศาสตร์	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	เขาสมิง	เขาสมิง	ตราด	ภาคตะวันออก	12.3505	102.4479	ไม่พร้อมใช้งาน	ซ่อมแซมบานประตู	อยู่ในแผนซ่อมแซม 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	17	สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองควาวเรือ	ตป.9	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำจันทบุรี	จันทมิตร	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	12.6079	102.129	ไม่พร้อมใช้งาน	สายไฟโดนฉีกขโมย	เตรียมเครื่องสำรองไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	18	สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองนาบอน	ตป.9	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำจันทบุรี	คลองนาบอน	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	12.5945	102.126	ไม่พร้อมใช้งาน	หม้อแปลงชำรุด	เตรียมเครื่องสำรองไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	19	สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองสระบาปตอนบน	ตป.9	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำจันทบุรี	เกาะขวาง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	ภาคตะวันออก	12.5794	102.127	ไม่พร้อมใช้งาน	สายไฟโดนฉีกขโมย	เตรียมเครื่องสำรองไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	20	ปตร.กลางคลอง ก.ม. 21+250	ตป.10	อาคารชลศาสตร์	คลองสายใหญ่เหนือ	เสนา	อุทัย	พระนครศรีอยุธยา	ภาคกลาง	14.4061	100.665	ไม่พร้อมใช้งาน	บานชำรุด	กำลังดำเนินการซ่อมแซม	ปกติ
ขป.	21	สถานีสูบน้ำ คลอง 1ขวา	ตป.10	อาคารชลศาสตร์	คลองชัยนาท-ป่าสัก	วัดโคก	มโนรมย์	ชัยนาท	ภาคกลาง	15.3275	100.11	ไม่พร้อมใช้งาน	เครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้	ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ Supmer - ก่อสร้างทางฝัมน้ำ - ไซ้ ปตร.ระหาร และ ปตร.เกาะขี้ ระบายน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	22	ปตร.บางกุ่ม	ตป.10	ระบบระบายน้ำ	คลองระบายน้ำใหญ่วังราง (สายหลัก)	บ้านเสด็จ	บางปะหัน	พระนครศรีอยุธยา	ภาคกลาง	14.5293	100.582	ไม่พร้อมใช้งาน	มีงานปรับปรุง ปตร.บางกุ่ม		อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน	ลำดับที่	อาคารสถานที่/เครื่องจักร/ระบบโทรคมนาคม/ระบบระบายน้ำ	หน่วยงานรับผิดชอบภายใน	ประเภท	แม่ข่ายหลัก/สายรอง	สถานที่				พิกัด degree		สภาพปัจจุบัน	ระบุเหตุผลที่ไม่พร้อมใช้งานหรือที่พร้อมใช้งานบางส่วน	แนวทางการแก้ไขในกรณีไม่พร้อมใช้งาน	สถานะปัจจุบัน
						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ภาค	Lat.	Long.				
ทป.	23	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเมืง	ตป.10	อาคารชลศาสตร์	เจ้าพระยา	โพแดง	บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	ภาคกลาง	14.1293	100.525	ไม่พร้อมใช้งาน	ระบบไฟฟ้ามีปัญหา	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	24	โรงสูบน้ำสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ตป.10	อาคารชลศาสตร์	เจ้าพระยา	ภูเขาทอง		พระนครศรีอยุธยา	ภาคกลาง	14.3642	100.536	ไม่พร้อมใช้งาน	ระบบส่งน้ำชำรุดเสียหาย	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ	ยังไม่ดำเนินการ (ไม่มีในแผน)
ทป.	25	สถานีสูบน้ำบ้านท่าหลวง 2	ตป.10	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำป่าสัก	ท่าหลวง	ท่าหลวง	ลพบุรี	ภาคกลาง	15.0648	101.092	ไม่พร้อมใช้งาน	สายไฟถูกฉีกขาด	อยู่ระหว่างตั้งงบประมาณในการซ่อมแซม บังคับประมาณ 2570	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	26	ปตร.บักขี้	ตป.10	อาคารชลศาสตร์	สายหลัก	บางน้ำเขียว	พรหมบุรี	สิงห์บุรี	ภาคกลาง	14.7717	100.448	ไม่พร้อมใช้งาน	สฟญ.12 ค่าเงินการก่อสร้างอาคารใหม่		
ทป.	27	ปตร.และสน.กึ่งถาวรปากคลองวังสิต	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	บ้านใหม่	เมือง	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9674	100.552	ไม่พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ เสียหาย รอกการซ่อมแซม	ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกบนระบบระบายน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำดำเนินการซ่อมแซม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทป.	28	ปตร.และสน.แปรมใต้	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	หลักหก	เมือง	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9801	100.6	ไม่พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เสียหาย รอกการซ่อมแซม		ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	29	ปตร.กึ่งถาวรปากคลองซุด (ประตูดำ)	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9805	100.605	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน, ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้า		ปกติ
ทป.	30	ปตร.กึ่งถาวรปลายคลองซุด	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.973818,	100.605	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน, ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้า	ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2569	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	31	สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 1	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9805	100.605	ไม่พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เสียหาย รอกการซ่อมแซม	บริษัทผู้สัญญาจ้างดำเนินการซ่อมแซม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทป.	32	สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9821	100.606	ไม่พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เสียหาย รอกการซ่อมแซม	บริษัทผู้สัญญาจ้างดำเนินการซ่อมแซม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทป.	33	ปตร.และสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรจุฬาลงกรณ์ 3	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9821	100.606	ไม่พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เสียหาย รอกการซ่อมแซม	บริษัทผู้สัญญาจ้างดำเนินการซ่อมแซม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทป.	34	ปตร.กึ่งถาวรอุ้มเพ็ง	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9828	100.615	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน บานระบายและเครื่องกว้านเสียหาย	ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2569	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	35	ปตร.กลางคลองซอยที่ 1	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9761	100.622	ไม่พร้อมใช้งาน	สายไฟฟ้าชำรุด		
ทป.	36	ปตร.กึ่งถาวรปลายคลองระบายน้ำที่ 1 (พิวเจอ)	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.986050,	100.621	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน บานระบายและเครื่องกว้านเสียหาย	ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2569	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	37	ปตร.และสน.ปากคลองซอยที่ 3	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9945	100.664	ไม่พร้อมใช้งาน			
ทป.	38	ปตร.กลางคลองซอยที่ 3	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ประจักษ์ศิลปชัย	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9958	100.665	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน บานระบายและเครื่องกว้านเสียหาย	ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2569	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	39	ปตร.กลางคลองซอยที่ 4	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	วังไทร	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9972	100.688	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน บานระบายและเครื่องกว้านเสียหาย	ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2569	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	40	ปตร.กลางคลองซอยที่ 5	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	วังไทร	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	14.0063	100.709	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน บานระบายและเครื่องกว้านเสียหาย	ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2569	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	41	ปตร.ปลายคลองซอยที่ 6	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	วังไทร	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.939	100.726	ไม่พร้อมใช้งาน	สลิงหย่อน		
ทป.	42	ประตูระบายน้ำกลางคลองวังสิตประยูรศักดิ์ (8-9)	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองวังสิตประยูรศักดิ์ (สายรอง)	ลำพูกุด	ชัยบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	14.0387	100.784	ไม่พร้อมใช้งาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปตร.ใหม่	จัดทำทางผันน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทป.	43	ประตูระบายน้ำปากคลอง 9 (สายล่าง)	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองท่าวาสุกรี	ลำลูกกา	ลำลูกกา	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9438	100.793	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากสายไฟฟ้าควบคุมชำรุด	ซ่อมแซมหรือปรับปรุง สายไฟฟ้า ควบคุม	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	44	ประตูระบายน้ำปากคลอง 10 (สายล่าง)	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองท่าวาสุกรี	วังทองหลาง	ลำลูกกา	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9463	100.816	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากสายไฟฟ้าควบคุมชำรุด	ซ่อมแซมหรือปรับปรุง สายไฟฟ้า ควบคุม	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	45	สถานีสูบน้ำปลายคลอง 23	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	แม่น้ำนครนายก (สายหลัก)	บางลูกเสือ	องครักษ์	นครนายก	ภาคกลาง			ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุม และมอเตอร์ไฟฟ้าชำรุด	ซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุม และมอเตอร์ไฟฟ้าชำรุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทป.	46	ประตูระบายน้ำวังสะแก	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	บางปะกง/บางปะกง ส่วนที่ 1	สิงโตทอง	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.8972	101.102	ไม่พร้อมใช้งาน	อาคารเก่าทรุดโทรม	รื้อถอน	ยังไม่ดำเนินการ (ไม่มีในแผน)
ทป.	47	ประตูระบายน้ำปากคลองซอย 16 สายล่าง	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	บางปะกง/บางปะกง ส่วนที่ 1	วังน้ำรักษ์	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.9638	100.959	ไม่พร้อมใช้งาน	เครื่องกว้าน ระบบไฟฟ้าชำรุด	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	48	ประตูระบายน้ำปลายคลอง 19	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	บางปะกง/บางปะกง ส่วนที่ 1	โยธะกา	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.8944	101.143	ไม่พร้อมใช้งาน	รื้อถอนอาคารก่อสร้าง	ก่อสร้างทดแทน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทป.	49	ประตูระบายน้ำปลายคลอง 17	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	บางปะกง/บางปะกง ส่วนที่ 1	ศาลาแดง	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.8469	100.968	ไม่พร้อมใช้งาน	บานระบายชำรุด	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ทป.	50	ปตร.ปากคลองระบายน้ำที่ 1	ตป.11	อาคารชลศาสตร์	คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี	ภาคกลาง	14.1718	100.62	ไม่พร้อมใช้งาน	ไม่มีไฟฟ้า	-		

หน่วยงาน	ลำดับที่	อาคารและสิ่งก่อสร้าง/ระบบโครงข่ายระบบระบายน้ำ	หน่วยงานรับผิดชอบภายใน	ประเภท	แม่ข่ายหลัก/สาขา	สถานที่				พิกัด degree		สภาพปัจจุบัน	ระบุคุณสมบัติไม่พร้อมใช้งานหรือที่พร้อมใช้งานบางส่วน	แนวทางการแก้ไขในกรณีไม่พร้อมใช้งาน	สถานะปัจจุบัน
						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ภาค	Lat.	Long.				
ขป.	51	ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ 8	สรป.11	อาคารรศาศสตร์	คลองระบายน้ำที่ 8	ลำผักกูด	วังนบุรี	ปทุมธานี	ภาคกลาง	14.0388	100.779	ไม่พร้อมใช้งาน	หม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ปรกติชำรุด		
ขป.	52	ปตร.และสน. ที่มีการปากคลองวังสิต	สรป.11	เครื่องสูบน้ำ	เจ้าพระยา	บ้านใหม่	เมือง	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9674	100.552	ไม่พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ เสียหาย รอการซ่อมแซม	ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกยกบานระบายน้ำ บริเวณที่ผู้สัญญาทำสัญญาดำเนินการซ่อมแซม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขป.	53	ปตร.และสน. เปรมได้	สรป.11	เครื่องสูบน้ำ	เจ้าพระยา	หลักหก	เมือง	ปทุมธานี	ภาคกลาง	13.9801	100.6	ไม่พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เสียหาย รอการซ่อมแซม		ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	54	ประตูระบายน้ำคลองหลวงเพ่ง	สรป.11	เครื่องสูบน้ำ		ศาลาแดง	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.8133	100.937	ไม่พร้อมใช้งาน			
ขป.	55	ประตูระบายน้ำคลองกง	สรป.11	เครื่องสูบน้ำ		หลวงแพ่ง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	ภาคตะวันออก	13.7692	100.923	ไม่พร้อมใช้งาน			
ขป.	56	ปต.และระบายน้ำคลองลำปาว	สรป.13	ระบบระบายน้ำ	สายรอง	ลำปาว	นครชัยศรี	นครปฐม	ภาคกลาง	13.8167	100.1846	ไม่พร้อมใช้งาน	เครื่องสูบน้ำไม่พร้อมใช้งาน	ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	57	ประตูระบายน้ำคลองลำปาว	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	ลำปาว	นครชัยศรี	นครปฐม	ภาคกลาง	13.8167	100.1846	ไม่พร้อมใช้งาน	เครื่องสูบน้ำไม่พร้อมใช้งาน	ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	58	ประตูระบายน้ำคลองบางพระ	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	บางพระ	นครชัยศรี	นครปฐม	ภาคกลาง	13.8397	100.2086	ไม่พร้อมใช้งาน	เครื่องสูบน้ำไม่พร้อมใช้งาน	ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	59	ปตร. ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	แม่น้ำแม่กลอง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	ภาคตะวันตก	13.9548	99.6221	ไม่พร้อมใช้งาน	บานชำรุดจำนวน 1 บาน	อยู่ระหว่างซ่อมแซม ถึงประมาณ พ.ศ. 2569	ปกติ
ขป.	60	ปตร.เจ็ดยี่สิบ	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	ท่าเสาหลัก	นครชัยศรี	นครปฐม	ภาคกลาง	13.7521	100.27	ไม่พร้อมใช้งาน			ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	61	ปตร.เพนียด	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	เพนียด	นครชัยศรี	นครปฐม	ภาคกลาง	13.7819	100.121	ไม่พร้อมใช้งาน			ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	62	ปตร.บ้านผี	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	รวมศาลา	เมือง	นครปฐม	ภาคกลาง	13.7901	100.11	ไม่พร้อมใช้งาน			ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	63	ปตร.ขุนเทพ	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	ดอนยายหอม	เมือง	นครปฐม	ภาคกลาง	13.702	100.085	ไม่พร้อมใช้งาน			ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	64	ปตร.คลองใหม่	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	คลองใหม่	สามพราน	นครปฐม	ภาคกลาง	13.7247	100.207	ไม่พร้อมใช้งาน			ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	65	ปตร.ประดู่	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	ทรงทอง	สามพราน	นครปฐม	ภาคกลาง	13.7735	100.267	ไม่พร้อมใช้งาน			ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	66	ปตร.นายพริก	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายรอง	สามพราน	สามพราน	นครปฐม	ภาคกลาง	13.7222	100.225	ไม่พร้อมใช้งาน			ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	67	ปตร. คลองระบายน้ำ ศาลา-ดำเนินสะดวก กม. 34+500	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	สายใหญ่ฝั่งซ้าย	คลองศาลา	โพธาราม	ราชบุรี	ภาคตะวันตก	13.7235	99.8848	ไม่พร้อมใช้งาน	บานชำรุด		ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)
ขป.	68	ปตร. 33	สรป.13	อาคารรศาศสตร์	แม่น้ำแม่กลอง	ไร่เจ็ด	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	ภาคกลาง	13.5068	100.097	ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากสายไฟฟ้าลัดขมิ้น	รอจัดสรรงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ (อยู่ในแผน)

ไตรมาส (ไม่พร้อมใช้งาน)

โทรมาตร (ไม่พร้อมใช้งาน)															
หน่วยงาน	ลำดับที่	รายการขอเพิ่มพื้นที่ป้องกัน/ระบบโทรมาตร/ระบบควบคุมการเดินเรือ	แผนที่ภาคพื้นดิน/ภาพถ่าย	สถานที่				Site degree		ผลการปฏิบัติงาน	ระบุจุดบนแผนที่เพื่อใช้ในการแจ้งเตือน	หมายเหตุกรณีมีการแจ้งเตือนไม่พร้อมใช้งาน	สถานะปัจจุบัน	บุคลากรประจำจุดติดต่อ	
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ภาค	Lat.	Long.						
ชล	1	TSK.14	คลองโพธิ์	อำเภอนาหว้า	อำเภอนาหว้า	สุโขทัย	ภาคกลาง	15.5591	99.86451	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	2	TS.16	คลองคูบัว	ตัวเมือง	หนองไผ่	สมุทรสาคร	ภาคกลาง	16.146186	101.08415	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	3	TS.22	คลองสูงเข	วังม่วง	ธวัชบุรี		ภาคกลาง	14.863651	101.119928	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	4	TS.23	คลองน้ำเย็น	พื้งนาหิน	มัญจาคีรี		ภาคกลาง	14.822028	101.014594	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	5	TTC03	แม่น้ำท่าจีน	สามตุ๊ก	สามตุ๊ก	สุพรรณบุรี	ภาคกลาง	14.772483	100.088281	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	6	TTC13	แม่น้ำท่าจีน	บริเวณสะพาน อ.บ้านฉาง	บ้านไร่	สุโขทัย	ภาคกลาง	15.1054	99.5358	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	7	TK.57	แม่น้ำแม่กลอง	เกาะลิบง	บางเสาธง	สมุทรปราการ	ภาคกลาง	13.4889	99.9401	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	8	TK.77	แม่น้ำเจ้าพระยา	สี่แยก	ทองขี้เหล็ก	กาญจนบุรี	ภาคตะวันตก	14.5613	98.7925	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	9	TN9	นครนายก	นครนายก	อ.ศรีนครินทร์	นครนายก	ภาคกลาง	13.9703888	101.1386988	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	10	TTL06	คลองระพีพัฒน์	ท่าโพธิ์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	ภาคตะวันตก	13.028848	102.268824	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	11	TPR.1	ปรางค์กู่	บ้านไร่	บ้านไร่	กาญจนบุรี	ภาคตะวันตก	12.584	99.5344	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	12	TPR.5	ปรางค์กู่	คลองมะนาว	ปรางค์กู่	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคตะวันตก	12.4672	99.8041	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	13	TPR.7	คลองมะนาว	วัดใหม่	วัดใหม่	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคตะวันตก	12.5435	99.8272	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	14	TPR.9	ปรางค์กู่	ปากน้ำปรางค์กู่	ปรางค์กู่	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคตะวันตก	12.407927	99.990536	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	15	TPR.13	กุยบุรี	ห้วยทราย	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคตะวันตก	12.084924	99.883435	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	16	TPR.15	คลองบางช้าง	บ้านดอน	บ้านดอน	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคตะวันตก	11.060013	99.457007	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	17	TPB07	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	ภาคตะวันตก	12.914213	99.627686	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	18	TPB08	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	ภาคตะวันตก	12.909761	99.641615	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	19	TPB15	เพชรบุรี	บ้านแหลม	บ้านแหลม	เพชรบุรี	ภาคตะวันตก	13.212777	99.982754	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	20	TPB16	เพชรบุรี	ท่าศาลา	ท่าศาลา	เพชรบุรี	ภาคตะวันตก	12.912	99.8546	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	21	TPB17	เพชรบุรี	ท่าศาลา	ท่าศาลา	เพชรบุรี	ภาคตะวันตก	12.914265	99.854453	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	22	STN07	คลองกระดังงา	บ้านดอน	สวนหลวง	กาฬสินธุ์	ภาคอีสาน	6.970027	100.515863	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	23	TSL04	คลองลำน้ำ	ลำน้ำ	เมืองสรวง	กาฬสินธุ์	ภาคอีสาน	7.63292	100.153	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	24	TSL28	คลองลำน้ำ	ลำน้ำ	เมืองสรวง	กาฬสินธุ์	ภาคอีสาน	7.074464	100.433008	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	25	BNR.03	บ้านนา	บ้านนา	บ้านนา	กาฬสินธุ์	ภาคอีสาน	6.24444	102.03023	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	26	Tkol.19	คลองโคกสี	โคกสี	โคกสี	กาฬสินธุ์	ภาคอีสาน	6.1586	102.0565	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	
ชล	27	Tkol.24	คลองโคกสี	โคกสี	โคกสี	กาฬสินธุ์	ภาคอีสาน	6.10299	102.0144	ไม่พร้อมใช้งาน	กำลังดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ	เปลี่ยนสายไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อย่อ	ประเภท	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานที่	ภาค	พื้นที่			ข้อมูลที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง		วัตถุประสงค์	งบดำเนินงาน	ปีงบประมาณ	ข้อมูลอาคาร		จำนวน (คน/วัน)	สภาพที่ปรึกษา	ประเภทการให้บริการ	ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม	ผลการดำเนินงาน		
							โฉนดที่ดิน	จำนวน	ค่าเช่า	ประเภท	เนื้อที่ (ไร่)				มูลค่า (บาท)	เลขที่						เนื้อที่ (ไร่)	มูลค่า (บาท)
26	ชล.	สขบ.11	พนักงันน้ำ	พนักงันน้ำท่าคลองกร...	แม่น้ำเจ้าพระยา	กลาง	ปทุมธานี	ตึกสูง	ประชิด	13.981278	100.6059189	95	บริเวณท้ายสถานีรถไฟท่าทอง...	13.981139	100.500023	2.5	ไม่พร้อมใช้งาน	ขาด	หลุดแล้ว	ขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม	ขอสนับสนุนเพิ่มเติม		
27	ชล.	สขบ.11	คันกั้นน้ำ	พนักงันน้ำท่าคลองกร...	คลองชลย 15 สายสา...	ตะวันออก	ฉะเชิงเทร...	นางา...	เมือง...	13.934602	100.935368	400	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ	13.946022	100.935368	5	ไม่พร้อมใช้งาน	ขาด	หลุดแล้ว	ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม		
28	ชล.	สขบ.11	คันกั้นน้ำ	คันคลองชลย 20	คลองชลย 20	ตะวันออก	ฉะเชิงเทร...	นางา...	เมือง...	13.9156	100.9368	500	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ	13.9156	100.9368	5	ไม่พร้อมใช้งาน	ขาด	หลุดแล้ว	ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม		
29	ชล.	สขบ.11	คันกั้นน้ำ	คันคลองชลย 17	คลองชลย 17	ตะวันออก	ฉะเชิงเทร...	นางา...	ดอน...	13.9304	100.983	300	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ	13.9304	100.983	3	ไม่พร้อมใช้งาน	ขาด	หลุดแล้ว	ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม		
30	ชล.	สขบ.11	คันกั้นน้ำ	คันคลองชลย 21	คลองชลย 21	ตะวันออก	ฉะเชิงเทร...	นางา...	ดอน...	13.9423	100.9899	300	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ	13.9423	100.9899	2	ไม่พร้อมใช้งาน	ขาด	หลุดแล้ว	ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม		
31	ชล.	สขบ.11	คันกั้นน้ำ	คันคลองชลย 19	คลองชลย 19	ตะวันออก	ฉะเชิงเทร...	นางา...	เมือง...	13.8868	100.9725	1,000	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ	13.8868	100.9725	5	ไม่พร้อมใช้งาน	ขาด	หลุดแล้ว	ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม		
32	ชล.	สขบ.11	คันกั้นน้ำ	คันคลองชลย 18 สายสา...	คลองชลย 18 สายสา...	ตะวันออก	ฉะเชิงเทร...	นางา...	ดอน...	13.9673	100.9593	600	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ	13.9673	100.9593	3	ไม่พร้อมใช้งาน	ขาด	หลุดแล้ว	ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซม		
33	ชล.	สขบ.12	พนักงันน้ำ	ค่าน้ำชล...	แม่น้ำเจ้าพระยา	กลาง	อ่างทอง	เมือง...	บ้าน...	14.6195	100.4542	900	เนื่องจากมีการก่อสร้างท่ารถของกรมทางหลวง	14.6194	100.45432		พร้อมใช้งาน			เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จทางกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างคืนไฟ			
34	ชล.	สขบ.13	พนักงันน้ำ	ปากคลองระบมายนำพา...	แม่น้ำแม่กลอง	ตะวันตก	ราชบุรี	บ้าน...		13.75465	99.84168	23		xxx	xxx	xx	ไม่พร้อมใช้งาน		พังทลาย	ซ่อมแซมชั่วคราว	ใช้งบกลางปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่พังทลาย		
35	ชล.	สขบ.15	คันกั้นน้ำ	คันคลองระบมายส่งที่...	คลองระบมายส่งที่...	กลาง	สุพรรณบุรี	ส่งที่...	หัว...	14.2534	100.03949	1,000.00		14.2534	100.03925	3.2	ไม่พร้อมใช้งาน		ระดับน้ำสูงสุดคือ +3.800 ดินก้นน้ำ -3.200	เสริมกระสอบทราย	อุปกรณ์หางตั้งจากโครงการ		
36	ชล.	สขบ.15		คันคลองระบมาย ร.เขา...	คลองระบมาย ร.เขา...	กลาง	สุพรรณบุรี	ส่งที่...	หัว...	14.25365	100.02549	2,854.00		14.25365	100.02549	3.1	ไม่พร้อมใช้งาน		ระดับน้ำสูงสุดคือ +3.800 ดินก้นน้ำ -3.100	เสริมกระสอบทราย	อุปกรณ์หางตั้งจากโครงการ		
37	ชล.	สขบ.15		คันคลองระบมาย ร.จร...	คลองระบมาย ร.จร...	กลาง	สุพรรณบุรี	ส่งที่...	หัว...	14.22486	99.9797	-0.0001.00		14.24086	99.9787	3.3	ไม่พร้อมใช้งาน		ระดับน้ำสูงสุดคือ +3.600 ดินก้นน้ำ -3.500	เสริมกระสอบทราย	อุปกรณ์หางตั้งจากโครงการ		
38	ชล.	สขบ.15		คันคลองระบมาย ร.เขา...	คลองระบมาย ร.เขา...	กลาง	สุพรรณบุรี	ส่งที่...	หัว...	14.29371	99.9916	1,714.00		14.29371	99.9916	3.1	ไม่พร้อมใช้งาน		ระดับน้ำสูงสุดคือ +3.600 ดินก้นน้ำ -3.100	เสริมกระสอบทราย	อุปกรณ์หางตั้งจากโครงการ		
39	ชล.	สขบ.15		คันคลองระบมายส่งที่...	คลองระบมายส่งที่...	กลาง	สุพรรณบุรี	ส่งที่...	หัว...	14.31266	99.99176	1,690.00		14.31266	99.99176	2.8	ไม่พร้อมใช้งาน		ระดับน้ำสูงสุดคือ +3.800 ดินก้นน้ำ -2.800	เสริมคันดิน	อุปกรณ์หางตั้งจากโครงการ		
40	ชล.	สขบ.15		คันคลองระบมาย ร.จร...	คลองระบมาย ร.จร...	กลาง	สุพรรณบุรี	ผู้...	หัว...	14.31915	99.9922	-0.0001.00		14.31915	99.9922	3.3	ไม่พร้อมใช้งาน		ระดับน้ำสูงสุดคือ +3.800 ดินก้นน้ำ -3.500	เสริมกระสอบทราย	อุปกรณ์หางตั้งจากโครงการ		
41	ชล.	สขบ.14	พนักงันน้ำ	อาคารป้องกันคลื่นเ...	เพชรบุรี	ตะวันตก	เพชรบุรี	ท่า...	ท่า...	12.903	99.8573	1,300					ไม่พร้อมใช้งาน		ถล่มคร่าโผล่ใต้ผิว	การจะเลือกที่จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการโดยและกระผมทราบกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ	เร่งรัดแผนงานและงบประมาณเพื่อการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด		
42	ชล.	สขบ.17	คันกั้นน้ำ	คันกั้นน้ำคลองระบมา...	คลองระบมานำพา...	ใต้	นครศรีธรรม...	เมือง...	โคก...	4.352547	103.681272	5.600	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ บริเวณด้านโลก...	4.354636	101.709953		ไม่พร้อมใช้งาน		ขาด	หลุดแล้ว	ซ่อมแซมชั่วคราว	ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	
43	ชล.	สขบ.17	คันกั้นน้ำ	คันกั้นน้ำคลองระบมา...	คลองระบมานำพา...	ใต้	นครศรีธรรม...	นา...	นา...	6.512400	101.729852	6.780	ข้าศึกเสียหายเป็นช่วงๆ บริเวณด้านโลก...	6.524404	101.719908		ไม่พร้อมใช้งาน		ขาด	หลุดแล้ว	ซ่อมแซมชั่วคราว	ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	