

รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

จัดประชุมแบบ VDO Conference

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอานนท์	อินทรประสาท	ผอช.ภาคเหนือตอนบน (ประธาน)
๒. นางสาวพรนภัส	อินไชย	ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน
๓. นายอุเทน	คำแพง	วป.อช.ภาคเหนือตอนบน
๔. นายสรายุทธ	ยะแบน	ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน
๕. นางสาวอนงค์นาถ	อำมาตย์มณี	บท.อช.ภาคเหนือตอนบน
๖. นายอัศนัย	เหลืองทา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและอุตุ-อุทกวิทยา
๗. นายยงยุทธ	ปิ่นสุวรรณ	หัวหน้างานประมวลสถิติ
๘. นายอังกร	คำสม	หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ
๙. นายไพบูลย์	พุทธรวงค์	หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ
๑๐. นายแทน	วงศ์สุวรรณ	หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ
๑๑. นายดวงเดช	หมื่นสำราญ	หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ
๑๒. นายสุภเดช	เตชะสา	หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา
๑๓. นายเสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
๑๔. นายวรุฒ	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
๑๕. นายกฤษดา	ถาป็น	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่
๑๖. นายณัฐพล	เขมาชะ	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน
๑๗. นายปรีชา	สายสุข	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง
๑๘. นายวัชรภูมิ	ดวงรดก	เจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา
๑๙. นายเชิดชู	มะโนเจริญ	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน
๒๐. นายเฉลิมพล	จอมคำ	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย
๒๑. นายนเรศ	วรรณก้อน	หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ
๒๒. นายสากล	จงกิง	นายช่างสำรวจ
๒๓. นายนฤเบศร์	อริวันนา	นายช่างสำรวจ
๒๔. นายพุทธิพงษ์	นาคเมือง	นายช่างสำรวจ
๒๕. นางสาวนุชชวรา	หนี่วบุรุษ	นักอุทกวิทยา
๒๖. นางสาวทอง	สะเภาคำ	นักจัดการงานทั่วไป
๒๗. นางสาวณิศา	ชั้นปาลี	นักจัดการงานทั่วไป
๒๘. นายบัญญัติ	แสนงาย	พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนบน
๒๙. นายสุวิทย์	สมโพธิ์	พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนบน
๓๐. นายประชัน	ทองสุข	พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
๓๑. นายอนุพงศ์	สุดาคำ	พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา
๓๒. นายเรืองฤทธิ์	คิดอ่าน	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

๓๓. นายศุภกิตต์	ดีดีบ	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.ลำปาง
๓๔. นายเอกชัย	คำเขียว	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.แพร่-พะเยา
๓๕. นายมานิตย์	สมบัติปัน	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.น่าน
๓๖. นายสมนึก	เขตวัง	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.เชียงราย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผอช.ภาคเหนือตอนบน

๑. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติงานให้เต็มกำลังและความสามารถของตนเอง และภูมิใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่

๒. ให้ดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงาน หากมีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยให้หยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์

๓. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้เรียบร้อย และเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น

๔. ให้หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ติดตามและดูข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด ว่าใช้งานได้ ตามปกติไหมหากติดขัดมีปัญหาอะไรให้ทำการแก้ไขโดยด่วน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ แจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป

บท.อช.ภาคเหนือตอนบน เตือนภัยเรื่องมิจอาชีพออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังด้วย โดยจะมีข้อสังเกตดังนี้

๑. ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณจะมีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ จะมีมิจอาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมฯ หรือเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง ให้ลงทะเบียนรับเงินต่างๆ และถามข้อมูลต่างๆ โดยหมายเลขที่โทรมาจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย + แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้เบอร์ปกติโทรหา ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีเจ้าหน้าที่จากกรมฯ โทรหาผู้เกษียณโดยตรง ถ้าเป็นศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของศูนย์ฯ โทรไปหาเท่านั้น หากใครโทรหาที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆ และให้โทรมาสอบถามที่ฝ่ายบริหารฯ ของศูนย์ฯ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง

๒. มิจอาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า แจ้งลงทะเบียนเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วจะได้รับเงินคืน โดยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่ส่งลิงค์ให้ ซึ่งเป็นการหลอกลวงอย่างได้หลงเชื่อมิจอาชีพ

/๓. ธนาคารกรุงไทย...

๓. ธนาคารกรุงไทยได้เตือนผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม ๔ ไม่ คือ ไม่กด ไม่เชื่อ ไม่บอก ไม่โหลด การดาวน์โหลดแอปฯ ต่างๆ เราจะต้องทำการดาวน์โหลดเองจาก play store official เท่านั้น

๔. ปัจจุบันมีจิว AI โทรหาเลียนแบบเสียงคนที่เรารู้จัก เพื่อให้เราโอนเงินให้ ต้องสอบถาม ข้อมูลส่วนตัวว่าเป็นคนที่เรารู้ใหม่ หรือให้ตัดสายแล้วโทรถามคนรู้จักว่าได้โทรมาหาใหม่ ป้องกันโดยตั้งค่าไม่ให้รับเพิ่ม เพื่อนในไลน์

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ แจ้งเรื่องงานฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน

- รายงานการคาดการณ์สภาวะอากาศ และติดตามสถานการณ์ฝน
- ให้ทุกหน่วยฯ เตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะมีฝนตกและมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนได้ตลอดเวลา
- เนื่องด้วย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโทรมาตรขนาดเล็ก ตึกทำการฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำได้รับการโจมตีทางไซเบอร์ จึงทำให้ระบบการแสดงผลของ โทรมาตรขนาดเล็กของศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ๑ - ๘ ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้ ซึ่งตอนนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังดำเนินการแก้ไขและหาสาเหตุอยู่
- หน่วยเคลื่อนที่ จ.เชียงราย ให้เตรียมตัวเฝ้าระวัง สถานี N.64 ด้วย

๔.๒.๑ หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ

- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่าและสภาพภูมิอากาศ วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒.๒ หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ๑. รายงานตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี (Unidata) สถานี N.49, N.64, N.65, N.65, P.82, P.84 และP.77
- ๒. รายงานตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี N.49, N.64, N.65, N.13A, N.75, N.1, P.82, P.84, P.5 และ P.77
- ๓. รายงานตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.10, ST.17, ST.03 (Sw.5A), ST.16 (N.88)
- ๔. รายงานตรวจเช็คโทรมาตร สถานีอุตุ-อุทกวิทยา สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โครงการอ่างน้ำปี
- ๕. รายงานตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝั่งน้ำ สถานีที่ 26 หน่วยอุทกวิทยาพะเยา
- ๖. รายงานการตรวจเช็คคลอง สถานีที่ 36, สถานีที่ 46 N.13 ,สถานีที่ 37 และสถานีที่ 17

ฝ่ายส่งน้ำที่ 4

- ๗. รายงานเดินระบบไฟฟ้าใหม่หน่วยแม่ฮ่องสอน
- ๘. รายงานการตรวจติดตั้งกล้อง สถานี Y.37, P.82, P.84 และ P.84
- ๙. รายงานแผนปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
- ๑๐. สภาพรถยนต์ ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน ๓๓๓ ๘๒๔๙

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๓ การแจ้งเรื่อง...

๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

๔.๓.๑ หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ

- รายงานสถานีที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

๑. สถานีสำรวจปริมาณน้ำ เพื่อจัดทำสารสนเทศน้ำท่า ประจำปี จำนวน ๖๔ สถานี

๑. กลุ่มน้ำปิง	๒๗	สถานี
๒. กลุ่มน้ำวัง	๑๐	สถานี
๓. กลุ่มน้ำยม	๑๑	สถานี
๔. กลุ่มน้ำน่าน	๖	สถานี
๕. กลุ่มน้ำโขงเหนือ	๙	สถานี
๖. กลุ่มน้ำสาละวิน	๑	สถานี

๒. สถานีสำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ จำนวน ๑๘ สถานี

- รายงานปฏิบัติในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๑. Plot กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวันและจุดสำรวจปริมาณน้ำถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ สถานี (รายงานกลุ่มน้ำละ ๑ สถานี) ได้แก่สถานี P.1, W.1C, Y.1C, N.1, G.8, I.14, Kh.72 และ Sw.5A

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.๒ หน่วยวิเคราะห์ตะกอน

- รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนปีน้ำ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ สถานี

๑. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน	๑๐	สถานี
๒. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน	จำนวน	๗	สถานี
๓. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำปาง	จำนวน	๗	สถานี
๔. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดแพร่	จำนวน	๕	สถานี
๕. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดน่าน	จำนวน	๔	สถานี
๖. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย	จำนวน	๔	สถานี
รวมสถานีทั้งหมด	จำนวน	๓๗	สถานี

- รายงานตารางติดตามงานวิเคราะห์ตะกอนปีน้ำ ๒๕๖๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ สถานี สำรองได้ ๑๐๔ จุด

- รายงานศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน เปิดสำรวจสถานีสำรวจตะกอน แขนงลอยคำสั่งปีน้ำ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ สถานี

- รายงานยกตัวอย่างแต่ละหน่วยฯ และแผนภูมิแท่งแสดงความสัมพันธ์อย่างละ ๑ สถานี และแต่ละกลุ่มน้ำ ได้แก่สถานี P.1, P.5, W.1C, Y.1C, N.1 และ G.8

- รายงานยกตัวอย่างสถานีตะกอนของสิ่งแวดล้อมแผนภูมิแท่งแสดงความสัมพันธ์อย่างละ ๑ สถานี และแต่ละกลุ่มน้ำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แก่สถานี กลุ่มน้ำห้วยแม่ป่าไผ่, สถานีกลุ่มน้ำแม่แตง (P.92, P.92A) สถานีกลุ่มน้ำแม่เนิง, สถานีกลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย (TW.28) และสถานีกลุ่มน้ำปี้ (Y.24, Y.65)

- รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๔ การแจ้งเรื่อง...

๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา

๔.๔.๑ หน่วยข้อมูลอุตุ - อุทกวิทยา

- รายงานสถานีรับผิดชอบ ดังนี้

๑. สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน	จำนวน	๒๒	สถานี
๒. สถานีสำรวจระเหยรายวัน	จำนวน	๔	สถานี
๓. สถานีสำรวจกระแสลมผิวพื้นรายวัน	จำนวน	๒	สถานี
๔. สถานีสำรวจอุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุด	จำนวน	๒	สถานี
๕. รายงานแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานีอุตุ-อุทกวิทยา			

- รายงานกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายปี เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ปีนี้ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

- รายงานน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุด ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานเปรียบเทียบข้อมูลระเหย ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ปีนี้ ๒๕๖๖ ปีนี้ ๒๕๖๗

- รายงานเปรียบเทียบข้อมูลกระแสลม ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๙ กรกฎาคม ปีนี้ ๒๕๖๖ ปีนี้ ๒๕๖๗

- รายงานเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนธรรมดาและอัตโนมัติ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๒ หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา

- รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๗ สถานี ดังนี้

๑. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน	๑๕	สถานี	สำรวจได้	๔๕	จุด
๒. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน	จำนวน	๑๓	สถานี	สำรวจได้	๓๙	จุด
๓. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง	จำนวน	๑๕	สถานี	สำรวจได้	๕๙	จุด
๔. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่-พะเยา	จำนวน	๑๑	สถานี	สำรวจได้	๒๙	จุด
๕. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน	จำนวน	๑๐	สถานี	สำรวจได้	๒๗	จุด
๖. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย	จำนวน	๑๒	สถานี	สำรวจได้	๓๑	จุด
๗. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จำนวน	๑	สถานี	สำรวจได้	๔	จุด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๓ หน่วยข้อมูลระดับน้ำ

รับผิดชอบรายงานระดับน้ำ จำนวน ๘๖ สถานี ๖ กลุ่มน้ำ ได้แก่

๑. กลุ่มน้ำปิง	๓๓	สถานี
๒. กลุ่มน้ำวัง	๑๔	สถานี
๓. กลุ่มน้ำยม	๑๓	สถานี

/๔. กลุ่มน้ำน่าน...

๔. ลุ่มน้ำน่าน	๙	สถานี
๕. ลุ่มน้ำโขงเหนือ	๑๖	สถานี
๖. ลุ่มน้ำสาละวิน	๑	สถานี

- รายงานผลการตรวจสอบระดับน้ำประจำ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี P.1
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี P.5
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี W.1C
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี Y.1C
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี N.1
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี G.8
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี Sw.5A

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๔ หน่วยกิจกรรมพิเศษ

- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่ สํารวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานีห้วยแม่ป่าไผ่, P.65, P.65 และ P.94

๔.๔.๕ หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

- รายงานงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยแม่ฮ่องสอน SW5A (1 -12 ก.ค. 67)
- รายงานงานซ่อมแซมแผ่นระดับสถานี P.4A น้ำแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (17 ก.ค. 67)
- รายงานงานซ่อมแซมแผ่นระดับสถานี Y.24 น้ำปี้ อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา (23 ก.ค. 67)
- รายงานงานซ่อมแซมแผ่นระดับสถานี Y.20 แม่น้ำยม อ.สอง จ.แพร่ (23 ก.ค. 67)
- รายงานงานติดป้ายสถานี N.75 น้ำว่า อ.เวียงสา จ.น่าน (24 ก.ค. 67)
- รายงานงานซ่อมแซมแผ่นระดับสถานี Y.38 น้ำแม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ (24 ก.ค. 67)
- รายงานงานติดป้ายสถานี น้ำแม่ตาซัง บ้านใหม่เจริญ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (30 ก.ค. 67)
- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
- สภาพรถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน ๙กน๖๒๔๗ กรุงเทพฯ ขป.๐๔๑ - ๕๓๗๗

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๖ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่ สํารวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานีอุตุ-อุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ ๑, สถานี P.1, P.4A, P.20, P.21, P.56A, P.67, P.75, P.79, P.80, P.91, P.92, P.92A, P.93, P.103 และ P.104

- รายงานสถานะและภาพถ่ายของพนักงานอ่านระดับน้ำและพนักงานอ่านปริมาณน้ำฝน สถานีที่รับผิดชอบ

- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ สถานี สํารวจได้ ๔๕ จุด

/- รายงานจุด...

- รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๑๐ สถานี สำรองได้ ๓๐ จุด
- รายงานสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สถานีแม่น้ำปิง P.1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ ๒๕๖๗
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๗ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสถานี สถานีอุตุ P.82 (070801), P.5, P.14A, P.24D, P.71A, P.73A, P.73, P.76, P.77, P.81, P.82, P.84, P.85, P.86, P.87 และ P.105
- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่ จ.ลำพูน ปีน้ำ ๒๕๖๗
- รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑๓ สถานี สำรองได้ ๔๒ จุด

- รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๖ สถานี สำรองได้ ๑๘ จุด

- รายงานสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สถานีน้ำแม่กวัง P.5 สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน ๓ฒข ๘๒๕๘ กรุงเทพมหานคร

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๘ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานี 160151 (W.15A), สถานี 160331 (W.16A), สถานีแม่เนิง, TW.28, W.1C, W.3A, W.6B, W.10B, W.16A, W.17, W.20, W.21, W.22, W.25, W.26, Y.13A, Y.30 และ น้ำแม่เนิง
- รายงานสถานะและภาพถ่ายของพนักงานอ่านระดับน้ำและพนักงานอ่านปริมาณน้ำฝน สถานีที่รับผิดชอบ

/- รายงานภาพ...

- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานการจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ สถานี สำรวจได้ ๕๙ จุด
- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗ สถานี สำรวจได้ ๒๑ จุด
- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี ๒๕๖๗ สถานี W.1C ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
- รายงานตารางติดตามการสำรวจระดับน้ำ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานดูแลรักษาเครื่องมือสำรวจปริมาณน้ำและสถานีสำรวจปริมาณน้ำ อุตุ-อุทก
- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า รุ่น ไทเกอร์ เลขทะเบียน กบ ๒๙๐๔ เชียงใหม่ ขบ.๐๔๑ - ๒๙๘๙ ได้ทำการซ่อมหลังครรถที่รั่ว, ทำขอบประตูที่หย่อน, เปลี่ยนหม้อพักน้ำหล่อเย็น สภาพรถยนต์คือพร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๙ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ สถานี ได้แก่ ป้ายเตือนภัย (Y.1C), สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400151 (Y.1C), สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400111 (Y.20), สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี, สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730100 อุทกวิทยาพะเยา (ฝ่ายกว้าง), Y.1C, Y.20, Y.24, Y.31, Y.34, Y.36, Y.37, Y.38, Y.65, Y.66, Y.67 และ หน่วยอุทกวิทยาพะเยา
- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำของหน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ปีน้ำ ๒๕๖๖
- รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ สถานี สำรวจได้ ๒๙ จุด
- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ สถานี สำรวจได้ ๑๓ จุด
- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ - พะเยา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์ ฟอर्ड เลขทะเบียน ขอ ๔๘๘๐ เชียงใหม่ ขบ.๐๔๑ - ๓๔๖๕ ได้ เปลี่ยนเซ็นเซอร์เลนไมล์ สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๔.๑๐ หน่วยสำรวจฯ...

๔.๔.๑๐ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด

สถานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานีที่รับผิดชอบจำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานีอุตุ-อุทกวิทยา หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดน่าน, N.1, N.13A, N.49, N.63, N.64, N.65, N.75, N.86, N.87 และ N.88

- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานการแสดงผลจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐ สถานี สำรองได้ ๒๗ จุด

- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สถานี

สำรองได้ ๑๒ จุด

- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่่นาน N.1

- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ ๒๕๖๖

- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานสภาพรถยนต์ฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ เลขทะเบียน ข๐๔๘๐๖ เชียงใหม่

ขป.๐๔๑ - ๓๔๖๑ สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๑๑ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด

สถานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ สถานี ได้แก่ 080271 สถานีอุตุหน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย, G.4, G.8, G.8A, G.9, G.10, G.11, Kh.72, Kh.89, I.14, I.17, I.1, G.2A, I.6 และ สถานีบ้านแม่ตาช้าง

- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานการแสดงผลจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑๒ สถานี สำรองได้ ๓๑ จุด

- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๔ สถานี สำรองได้ ๘ จุด

- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๗

- รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี ๒๕๖๗ สถานี G.8

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

- รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน ผอ - ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ขป.๐๔๑ -๒๘๔๑

ได้ทำการซ่อมที่เปิดประตูบรรทุกด้านหลัง สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๔.๑๒ สถานี...

๔.๔.๑๒ สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

- รายงานภาพ ความพร้อมสถานีอุตุ – อุทกวิทยา, เสาระดับ, บอร์ดข้อมูล, สภาพทั่วไปของหน่วยฯ, สภาพเหนือแนวสำรวจ, ท้ายแนวสำรวจ, บ้านพัก
- รายงานตัดหญ้ารอบบริเวณหน่วยฯและแนวสำรวจ
- รายงานซ่อมแซมบ้านพัก
- รายงานการแสดงผลสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

สำรวจได้ ๔ จุด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๑๓ รายงานสภาพรถยนต์ประจำศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน ขอ ๒๑๔๓ เชียงใหม่ ขป.๐๔๑ - ๔๕๔๐
- สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผอ.ช.ภาคเหนือตอนบน

๑. ให้สำรวจป้ายสถานี หากสถานีไหนที่สีจาง เก่า ชำรุด ให้หน่วยฯ ก่อสร้าง ดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่ ให้ถูกต้องและชัดเจน

๒. แผนงานฯ ซ่อมแซม ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ขอบคุณหั้วหน้าหน่วยฯ ที่ติดตามเรื่องข้อมูลของพนักงานระดับน้ำและเวะเยี่ยมเยือนพนักงานอ่านระดับน้ำ ให้รายงานภาพถ่ายร่วมกับพนักงานอ่านระดับน้ำในวันที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนด้วย

๔. การลงทะเบียนเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท โดยฝ่ายแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

๕. ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยฯ ปฏิบัติงานเต็มกำลังและความสามารถ หากติดขัดหรือมีปัญหาอะไรให้แจ้งมายังหัวหน้าฝ่ายฯ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป

บพ.ช.ภาคเหนือตอนบน

งานเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ได้แจ้งรายละเอียดและให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานมาแล้วนั้น หากหน่วยฯ ไหนมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมงานให้แจ้งมายังฝ่ายบริหารด้วย และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์ฝ่ายบริหารศูนย์ฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสายทอง สะเกาคำ)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นางสาวอนงค์นาค อำนวยมณี)
บพ.ช.ภาคเหนือตอนบน
ตรวจรายงานการประชุม