



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

รายงานประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2567



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Watershed Center

รูปภาพประกอบ



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.94 น้ำแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

13 สิงหาคม 2567

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.94	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	




กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ