



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# หน่วยกิจกรรมพิเศษ

รายงานประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2568

**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.14 น้ำฝาง ต.บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย**

**15 กรกฎาคม 2568**

[illegible]



## A photograph showing a concrete bridge structure over a flooded area. The water is murky brown. In the foreground, there is a concrete pillar and some debris. The background shows a blue sky with clouds and distant mountains.



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.13 น้ำฝาง ต.แม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่**

15 กรกฎาคม 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ








กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี P.94 น้ำแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่**

**16 กรกฎาคม 2568**

| สถานี | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ                   | ความพร้อม   | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| P.94  | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 3.ความพร้อมเสาระดับ                       | พร้อมใช้งาน |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



สถานี P.64 น้ำแม่ต้น ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

**16 กรกฎาคม 2568**

| สถานี | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ                   | ความพร้อม   | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| P.64  | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 3.ความพร้อมเสาระดับ                       | พร้อมใช้งาน |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |




กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



# ตารางสรุปการปฏิบัติงาน สถานี แม่น้ำยวม ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

17 กรกฎาคม 2568

| สถานี     | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ                   | ความพร้อม   | หมายเหตุ |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| แม่น้ำยวม | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 2 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว |          |
|           | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว |          |
|           | 3.ความพร้อมเสาระดับ                       | พร้อมใช้งาน |          |
|           |                                           |             |          |
|           |                                           |             |          |
|           |                                           |             |          |
|           |                                           |             |          |
|           |                                           |             |          |



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.13 น้ำฝาง ต.แม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่**

24 กรกฎาคม 2568

| สถานี | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ                   | ความพร้อม   | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| G.13  | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 2 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 3.ความพร้อมเสาระดับ                       | พร้อมใช้งาน |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.12 น้ำฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่**

24 กรกฎาคม 2568

| สถานี | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ                   | ความพร้อม   | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| G.12  | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 3.ความพร้อมเสาระดับ                       | พร้อมใช้งาน |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.14 น้ำฝาง ต.บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย**

24 กรกฎาคม 2568

| สถานี | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ                   | ความพร้อม   | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| G.14  | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 2 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 3. ความพร้อมเสาระดับ                      | พร้อมใช้งาน |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# หน่วยกิจกรรมพิเศษ

## จบการนำเสนอ

## ขอบคุณครับ