



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

รายงานประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2568

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี G.14 น้ำฝาง ต.บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

23 มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
G.14	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี G.13 น้ำฝาง ต.แม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

23 มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
G.13	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี G.12 น้ำฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

23 มิถุนายน 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี G.14 น้ำฝาง ต.บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

24 มิถุนายน 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี ห้วยแม่ป่าไผ่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

27 มิถุนายน 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ