



Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# หน่วยกิจกรรมพิเศษ

รายงานประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2568

**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.14 น้ำฝาง ต.บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย**

18 พฤษภาคม 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.13 น้ำฝาง ต.แม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่**

18 พฤษภาคม 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี G.12 น้ำฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่**

18 พฤษภาคม 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ







กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



**ตารางสรุปการปฏิบัติงาน**  
**สถานี P.64 น้ำแม่ตั้น ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่**

21 พฤษภาคม 2568

| <b>สถานี</b> | <b>รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ</b>            | <b>ความพร้อม</b> | <b>หมายเหตุ</b> |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| P.64         | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว      |                 |
|              | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว      |                 |
|              | 3.ความพร้อมเสาระดับ                       | พร้อมใช้งาน      |                 |
|              |                                           |                  |                 |
|              |                                           |                  |                 |
|              |                                           |                  |                 |
|              |                                           |                  |                 |
|              |                                           |                  |                 |



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ







กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



## ตารางสรุปการปฏิบัติงาน

สถานี ห้วยแม่ป่าไผ่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2568

[illegible][illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน  
สถานี P.65 น้ำแม่แตง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2568

| สถานี | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ                   | ความพร้อม   | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| P.65  | 1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 2 รอบ              | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี | ปฏิบัติแล้ว |          |
|       | 3.ความพร้อมเสาระดับ                       | พร้อมใช้งาน |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |
|       |                                           |             |          |



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# รูปภาพประกอบ





WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

# หน่วยกิจกรรมพิเศษ

## จบการนำเสนอ

## ขอบคุณครับ