



Water Watch and Monitoring System For Warning Center

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

รายงานประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2568

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี G.13 น้ำฝาง ต.แม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

2 ตุลาคม 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ

TG.07

02-10-2025 14:27:02



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี G.12 น้ำฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

2 ตุลาคม 2568

[illegible]



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ



รูปภาพประกอบ



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี G.14 น้ำฝาง ต.บ้านคาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

2 ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
G.14	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 2 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	



กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ




ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.65 น้ำแม่แตง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

29 ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.65	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 1 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

รูปภาพประกอบ





Water Watch and Monitoring System For Warning Center

หน่วยกิจกรรมพิเศษ

จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ