



หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนอ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี

อุทกวิทยา ฯ

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



งานเดินระดับเสาสถิติ สถานี Y.1C แม่น้ำยม อ.เมือง จ.แพร่ (10 ก.พ. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานเดินระดับเสาสถิติ สถานี Y.1C แม่น้ำยม อ.เมือง จ.แพร่ (10 ก.พ. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานเดินระดับ สถานี G.2A น้ำแม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย (14 ก.พ. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานเดินระดับ สถานี G.2A น้ำแม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย (14 ก.พ. 68)



ขณะปฏิบัติงาน





งานเดินระดับ สถานี G.2A น้ำแม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย (14 ก.พ. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งกเกอร์เสาสถิติ สถานี Y.1C แม่น้ำยม อ.เมือง จ.แพร่ (18 ก.พ. 68)

หลังปฏิบัติงาน





แผนปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 68

1. ซ่อมแซมป้ายสถานี
2. ซ่อมแซมเสาระดับที่เสียหาย
3. ทำรูปตัดขวางลำน้ำ
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



งานตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์





หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา ขอจบการนำเสนอ

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน