



หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนอ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี

อุทกวิทยา ฯ

เดือน พฤษภาคม 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่ตาช้าง ต.แม่ตาช้าง อ.สรวย จ.เชียงราย (6 พ.ค. 68)



ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่ตาช้าง ต.แม่ตาช้าง อ.สรวย จ.เชียงราย (6 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่ตาช้าง ต.แม่ตาช้าง อ.สรวย จ.เชียงราย (6 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่ตาช้าง ต.แม่ตาช้าง อ.สรวย จ.เชียงราย (6 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานเดินระดับและทำรูปตัด บ้านแม่ตาช้าง ต.แม่ตาช้าง อ.สรวย จ.เชียงราย (7-8 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานเดินระดับและทำรูปตัด บ้านแม่ตาช้าง ต.แม่ตาช้าง อ.สรวย จ.เชียงราย (7-8 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานเดินระดับและทำรูปตัด บ้านแม่ตาช้าง ต.แม่ตาช้าง อ.สรวย จ.เชียงราย (7-8 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (13 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (13 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (13 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (13 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานติดตั้งแผ่นระดับ บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (13 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานทำรูปตัด บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (13 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานปรับปรุงทางเดินโรงจอดรถบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์ฯ (20 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานปรับปรุงทางเดินโรงจอดรถบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์ฯ (20 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับสถานี N.65 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (27 พ.ค. 68)

ก่อนปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับสถานี N.65 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (27 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับสถานี N.65 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (27 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานขุดลอกแผ่นระดับสถานี N.1 ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน (28 พ.ค. 68)

ก่อนปฏิบัติงาน





งานขุดลอกแผ่นระดับสถานี N.1 ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน (28 พ.ค. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานชุดลอกแผ่นระดับสถานี N.1 ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน (28 พ.ค. 68)

หลังปฏิบัติงาน





- 1.ซ่อมแซมป้ายสถานี
- 2.ซ่อมแซมเสาระดับที่เสียหาย
- 3.ติดตั้งสถานีอุตุ P.64
- 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



งานตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์





หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา ขอจบการนำเสนอ

เดือน พฤษภาคม 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน