



หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนอ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี

อุทกวิทยา ฯ

เดือน กันยายน 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.1 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (2 ก.ย. 68)


ก่อนปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.1 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (2 ก.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี P.1 แม่น้ำปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (2 ก.ย. 68)

หลังปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมโครงสร้างสิ่งสำรวจปริมาณน้ำ สถานี Y.20 อ.สอง จ.แพร่ (9-12 ก.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานซ่อมแซมโครงสร้างสิ่งสำรวจปริมาณน้ำ สถานี Y.20 อ.สอง จ.แพร่ (9-12 ก.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งบอร์ดเตือนภัย จ.น่าน (22-24 ก.ย. 68)

ขณะปฏิบัติงาน





งานติดตั้งบอร์ดเตือนภัย จ.น่าน (25-26 ก.ย. 68)





1. ติดตั้งเสาสิทธิระดับน้ำ
2. ติดตั้งบอร์ดเตือนภัย จ.น่าน
3. ซ่อมแซมสถานีที่ได้รับน้ำท่วม
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย





หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา ขอจบการนำเสนอ

เดือน กันยายน 2568

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน