



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

พฤษภาคม 2568



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1.นาย เสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2.นาย วรุตม์	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3.นาย บัญญัติ	แสนงาย	พนักงานขับรถยนต์



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีโทรมาตร ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

- แม่น้ำ
- อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน
- ขอบเขตประเทศ
- ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก

สถานีโทรมาตรแยกประเภท รวมโทรมาตรทั้งหมด 69 สถานี

โทรมาตร Belink (Embes)

- Embes 3 สถานี
- Embes, Hydro Flow 4 สถานี
- Embes, โทรมาตรขนาดใหญ่ 1 สถานี
- Embes, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี

โทรมาตร Neon (Unidata)

- Unidata 3 สถานี
- Unidata, Flagship, Hydro Flow 1 สถานี
- Unidata, Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี
- Unidata, Hydro Flow 6 สถานี
- Unidata, Adap-T, Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Flagship

- Flagship 2 สถานี
- Flagship, ฝน(สสนก.), Hydro Flow 1 สถานี
- Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี
- Flagship, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 2 สถานี

โทรมาตร ฝน (สสนก.)

- ฝน(สสนก.), Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Hydro Flow

- Hydro Flow 5 สถานี
- Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 19 สถานี

โทรมาตรขนาดใหญ่

- โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี

ได้แก่ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาปี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. น้ำแห้ง (น้ำไม่เข้าท่อ)		น้ำแห้ง (น้ำไม่เข้าท่อ)



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปัวด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ




ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี W.20 น้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน Data Logger ใหม่		เครื่องไม่ส่งข้อมูล
4. เปลี่ยน Solar cell ใหม่		Solar cell ชำรุด
5. ย้ายเครื่องให้ตรงกับร่องน้ำ		



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองก๊ิด ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แตง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.81 น้ำแม่กวัง บ้านโป่ง ต.บวักค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.73A แม่น้ำปิง ท้าย ปตร. แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี P.14A น้ำแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.24D น้ำแม่กลาง บ้านหลวงใต้ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี P.21 น้ำแม่ริม บ้านริมใต้ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.20 แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี P.91 น้ำแม่ขอด บ้านสันปูเลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี P.5 น้ำแม่กวัง สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี P.76 น้ำแม่ลี บ้านแม่ฮิโฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.85 น้ำแม่ลี บ้านห้วยแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๋วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. ย้ายเครื่องให้ตรงกับร่องน้ำ		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี P.56A น้ำแม่จัต บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. น้ำแห้ง (น้ำไม่เข้าท่อ)		น้ำแห้ง (น้ำไม่เข้าท่อ)



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.03 (Sw.5A) น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.10 น้ำแม่สา บ้านแม่สาหลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.02 (P.71A) น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.07 (P.103) แม่น้ำปิง สะพานวงแหวนรอบ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.08 (P.20) แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.09 (G.2A)แม่น้ำกก บ้านกกโก้ง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ย้ายเครื่องจากสถานี P.67		ติดตั้งใหม่ที่สถานี G.2A
3. เปลี่ยนถังน้ำฝนใหม่		ถังน้ำฝนชำรุด
4. เปลี่ยน Solar cell ใหม่		Solar cell ชำรุด



ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.12 (P.76) น้ำแม่ลี บ้านแม่ฮิโฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



สถานีอุตุ-อุทกวิทยา

สถานีอุตุ-อุทกวิทยา ปตร. แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



สถานีอุตุ-อุทกวิทยา





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี G.8





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี G.10





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี P.5






รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒข 8249




นายบัญญัติ แสนงาย

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO

เลขทะเบียน 3ฒข 8249 สป.041-5453





แบบบันทึกใ้ยานพาหนะ

3๗๒ 8249 ขป. 041-5453

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาขอประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ลำดับ	ผู้ใช้งาน	ออกเดินทาง			สถานที่ไป	กลับถึงหน่วยงาน			รวม กม.	พชร.	ประเภท เชื้อเพลิง	การเติมเชื้อเพลิง		
		วันที่	เวลา	เลข กม.		วันที่	เวลา	เลข กม.				วันที่	เลข กม.	จำนวนหน่วย
180	1๙๙๖๖	23/6/88	8. ๓๐	149254	6๒๓	21/6/88	16. ๓๐	150956						
181	1๙๙๖๖	24/6/88	8. 30	150584	๖๒๓	22/6/88	16. ๓๐	151028						
182	1๙๙๖๖	24/6/88	8. ๓๐	152292	๖๒๓	23/6/88	16. ๓๐	151๖๖3						
183	1๙๙๖๖	24/6/88	8. ๓๐	1516๖3	๖๒๓	24/6/88	16. ๓๐	151928						
184	1๙๙๖๖	24/6/88	8. ๓๐	151๙18	๖๒๓	2๕/6/88	16. ๓๐	152๒32						
185	1๙๙๖๖	25/6/88	8. ๓๐	152232	๖๒๓	25/6/88	16. ๓๐	153๒6๓						
186	1๙๙๖๖	25/6/88	8. ๓๐	15๓267	๖๒๓	26/6/88	16. ๓๐	1539๓๓						
187	1๙๙๖๖	26/6/88	8. ๓๐	1539๓๓	๖๒๓	27/6/88	16. ๓๐	154๖๓6						
188	1๙๙๖๖	27/6/88	8. ๓๐	154๖๓6	๖๒๓	28/6/88	16. ๓๐	15๕๓๔1						
189	1๙๙๖๖	28/6/88	8. ๓๐	155๓๔1	๖๒๓	29/6/88	16. ๓๐	156๑๓6						
				15539๓										

ผู้บันทึก..... ผู้ควบคุม..... ผู้ตรวจสอบการใช้งานพาหนะ.....

(ใหญ่) (นาย) (นาย) (น.ส.พจนกิจ อธิชัย)

พนักงานขับรถตบตี..... หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังโทรมาตร.....

ค.อ.ช.ภาคเหนือตอนบน



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขบ.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ประเภทของรถ: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO ปี 2008 (VCI) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขบ.041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	วันที่				ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไข
		ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค		
1. ความดันลมยาง	ว / ค / น	35	35	35	35		
2. ความสะอาดภายนอก		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำในแบตเตอรี่							
4. ระดับน้ำในเครื่อง							
5. ตรวจระดับน้ำมัน							
6. สภาพเครื่องยนต์							
7. สภาพช่วงล่าง							
8. ระดับน้ำในถังน้ำมัน							
9. ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น							
10. ตรวจวัดไฟหน้า							
11. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							
12. ตรวจวัดไฟเบรก							
13. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							
14. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							
15. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย สมชาย สม.) (นาย นิธิภูมิ สมชาย)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย นิธิภูมิ สมชาย)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย นิธิภูมิ สมชาย)

6 พ.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ประเภทของรถ: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO ปี 2008 (VCI) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขบ.041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	วันที่				ผลการตรวจเช็ค	การแก้ไข
		ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค	ตรวจเช็ค		
1. ความดันลมยาง	ว / ค / น	35	35	35	35		
2. ความสะอาดภายนอก		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำในแบตเตอรี่							
4. ระดับน้ำในเครื่อง							
5. ตรวจระดับน้ำมัน							
6. สภาพเครื่องยนต์							
7. สภาพช่วงล่าง							
8. ระดับน้ำในถังน้ำมัน							
9. ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น							
10. ตรวจวัดไฟหน้า							
11. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							
12. ตรวจวัดไฟเบรก							
13. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							
14. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							
15. ตรวจวัดไฟเลี้ยวและไฟ стоп							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย สมชาย สม.) (นาย นิธิภูมิ สมชาย)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย นิธิภูมิ สมชาย)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย นิธิภูมิ สมชาย)

13 พ.ค. 2568



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒข 8249 ขป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 20 เดือน 4 ปี 2568 พ.ศ. 2568

ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 2000 (REVO)
เลขทะเบียน 3ฒข 8249 ขป. 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ผล				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง		
1. ความดันยาง	✓	35	35	35	35		
2. ความสึกหรอดอกยาง	✓	✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำกลั่นเบรค							
4. ระดับน้ำกลั่นห้อง							
5. ตรวจระบบปรับอากาศ							
6. สภาพเครื่องยนต์							
7. สภาพช่วงล่าง							
8. ระดับน้ำยาฉีดกระจก							
9. ระดับน้ำมันระบบอื่น							
10. ตรวจลมยาง							
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียน							
12. ตรวจไฟหน้าและไฟตัดหมอก							
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน							
14. ตรวจสัญญาณเบรค							
15. ตรวจไฟสัญญาณเลี้ยวซ้าย							

รวมชั่วโมงการตรวจเช็ค (เมื่อ - มา)

รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	ผิดปกติ	การแก้ไข
1. การเติมน้ำมันเครื่องยนต์							
2. การเติมน้ำมันเบรค							
3. การเติมน้ำมันเครื่อง							
4. การเติมน้ำมันระบบอื่น							
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค (นาย เสกสรรค์ สม) ตำแหน่ง หัวหน้างานซ่อมบำรุง

ช่างประจำรถ (นาย บัญญัติ แสนขาว) ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

นาย เสกสรรค์ สม

นาย บัญญัติ แสนขาว

20 พ.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 27 เดือน 4 ปี 2568 พ.ศ. 2568

ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 2000 (REVO)
เลขทะเบียน 3ฒข 8249 ขป. 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ผล				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง		
1. ความดันยาง	✓	35	35	35	35		
2. ความสึกหรอดอกยาง	✓	✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำกลั่นเบรค							
4. ระดับน้ำกลั่นห้อง							
5. ตรวจระบบปรับอากาศ							
6. สภาพเครื่องยนต์							
7. สภาพช่วงล่าง							
8. ระดับน้ำยาฉีดกระจก							
9. ระดับน้ำมันระบบอื่น							
10. ตรวจลมยาง							
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียน							
12. ตรวจไฟหน้าและไฟตัดหมอก							
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน							
14. ตรวจสัญญาณเบรค							
15. ตรวจไฟสัญญาณเลี้ยวซ้าย							

รวมชั่วโมงการตรวจเช็ค (เมื่อ - มา)

รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	ผิดปกติ	การแก้ไข
1. การเติมน้ำมันเครื่องยนต์							
2. การเติมน้ำมันเบรค							
3. การเติมน้ำมันเครื่อง							
4. การเติมน้ำมันระบบอื่น							
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค (นาย เสกสรรค์ สม) ตำแหน่ง หัวหน้างานซ่อมบำรุง

ช่างประจำรถ (นาย บัญญัติ แสนขาว) ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

นาย เสกสรรค์ สม

นาย บัญญัติ แสนขาว

27 พ.ค. 2568



แผนปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

วันที่ 4-6	ไปเอาอะไหล่เครื่องไถมาตราที่กรม
วันที่ 9-13	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.น่าน
วันที่ 16-20	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.แพร่
วันที่ 23-25	ติดตั้งเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติ น้ำยม
วันที่ 26-30	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ