



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

ตุลาคม 2568



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1.นาย เสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2.นาย วรุตม์	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3.นาย บัญญัติ	แสนงาย	พนักงานขับรถยนต์



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีโทรมาตร ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

- แม่น้ำ
- อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน
- ขอบเขตประเทศ
- ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก

สถานีโทรมาตรแยกประเภท รวมโทรมาตรทั้งหมด 69 สถานี

โทรมาตร Belink (Embes)

- Embes 3 สถานี
- Embes, Hydro Flow 4 สถานี
- Embes, โทรมาตรขนาดใหญ่ 1 สถานี
- Embes, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี

โทรมาตร Neon (Unidata)

- Unidata 3 สถานี
- Unidata, Flagship, Hydro Flow 1 สถานี
- Unidata, Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี
- Unidata, Hydro Flow 6 สถานี
- Unidata, Adap-T, Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Flagship

- Flagship 2 สถานี
- Flagship, ผน(สสนก.), Hydro Flow 1 สถานี
- Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี
- Flagship, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 2 สถานี

โทรมาตร ผน (สสนก.)

- ผน(สสนก.), Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Hydro Flow

- Hydro Flow 5 สถานี
- Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 19 สถานี

โทรมาตรขนาดใหญ่

- โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี

ได้แก่ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปัวด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี N.1 แม่น้ำน่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาปี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปัวด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี N.1 แม่น้ำน่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน Data Logger ใหม่		Data Logger เสีย
4. เปลี่ยน Timer ใหม่		Timer เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.09 (G.2A)แม่น้ำกก บ้านกกไถ่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	ไม่พร้อมใช้งาน	
2. ถอด Logger กลับไปเช็คที่ศูนย์		เครื่องไม่ส่งข้อมูล



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.17 น้ำแม่ตาช้าง ฟ่อนคำวิลเลจ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		




ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.09 (G.2A)แม่น้ำกก บ้านกกไถ่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. นำ Logger ที่ตรวจเช็คแล้วมาติดตั้ง		



ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 22 อบต.ท่าปลาตุก ต.ท่าปลาตุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 39 อบต.บ่อเกลือใต้ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 42 อบต.ยาบห้วยนา ต.ยาบห้วยนา อ.เวียงสา จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝั้งน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโพรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 44 อบต.สวด ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 47 อบต.หนองแดง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโศรมาตรฐานขนาดเล็กระบบฝ้งน้ำ 103 สล่าน

สล่านที่ 45 อบต.สะเนี่ยน ต.สะเนี่ยน อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสล่าน		
3. เปลี่ยนเบตเตอร์ใหม่		เบตเตอร์หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 48 โครงการชลประทานน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยน Modem ใหม่		Modem เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบปั้มน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ต.บ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยน Modem ใหม่		Modem เสีย

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 3 วัดแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยน SD Card ใหม่		SD Card เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโพรมาตรฐานขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 13 โรงเรียนบ้านแม่ตึ่น ต.แม่ตึ่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโพรมาตรขนาดเล็กระบบฝ้งน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 38 อบต.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยนตัววัดอุณหภูมิใหม่		ตัววัดอุณหภูมิเสีย
5. เปลี่ยน Solar cell ใหม่		Solar cell ชำรุด



ล่อถอน เครื่องวัดน้ำฝนสถานี 38





ติดตั้ง เครื่องวัดน้ำฝนสถานี 38





ติดตั้ง เครื่องวัดน้ำฝนสถานี 38





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี G.8





ตรวจเช็คกล่อง CCTV สถานี G.10





ตรวจเช็คกล่อง CCTV สถานี P.82





ตรวจเช็คกล่อง CCTV สถานี P.84





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒข 8249




นายบัญญัติ แสนงาย

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO

เลขทะเบียน 3ฒข 8249 สป.041-5453





แบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249

แบบบันทึกใช้ยานพาหนะ

3ฒข 8249 ขป. 041-5453

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาลพระพาทนภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ลำดับ	ผู้ใช้งาน	ออกเดินทาง			สถานที่ไป	กลับถึงหน่วยงาน			รวม กม.	พชร.	ประเภท เชื้อเพลิง	การเติมเชื้อเพลิง		
		วันที่	เวลา	เลข กม.		วันที่	เวลา	เลข กม.				วันที่	เลข กม.	จำนวนหน่วย
195	15กพ	4/4/68	8.30	160246	มโน...	4/6/68	16.30	160431						
196	15กพ	4/4/68	8.30	160431	...	4/6/68	16.30	160946						
197	15กพ	17/4/68	8.30	160946	...	18/4/68	16.30	161122						
198	15กพ	21/4/68	8.30	161422	...	25/4/68	16.30	162563						
199	15กพ	31/4/68	8.30	162563	...	31/4/68	16.30	163700						
200	15กพ	13/4/68	8.30	163700	...	14/4/68	16.30	164119						
201	15กพ	18/4/68	8.30	164119	...	20/4/68	16.30	166224						
202	15กพ	2/4/68	8.30	166224	...	2/4/68	16.30	167386						
203	15กพ	8/4/68	8.30	167386	...	12/4/68	16.30	168599						
204	15กพ	16/4/68	8.30	168599	...	18/4/68	16.30	169287						
205	15กพ	22/4/68	8.30	169287	...	25/4/68	16.30	169986						
206	15กพ	27/4/68	8.30	169986	...	29/4/68	11.30	170060						
207	15กพ	6/10/68	8.30	170060	...	10/10/68	16.30	171629						
208	15กพ	14/10/68	8.30	171629	...	17/10/68	16.30	172487						
209	15กพ	21/10/68	8.30	172487	...	22/10/68	16.30	173004						

ผู้บันทึก *[Signature]* 11กพ

(บุญยติ แสงฉาย)

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ควบคุม

(นายเสกสรร สมร)

หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังโทรมาตร

ผู้ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ

(น.ส.พรนภัส อินไชย)

ทว.ช.ภาคเหนือตอนบน



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 4 เดือน 11 ปี 2568 พ.ศ. 2568

ประเภทรถยนต์: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ: TOYOTA รุ่น: 3.0 (2000REVO) เลขทะเบียน: 3ฒ 8249 ชป. 041-5453 วันที่: 11/11/68

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ด้านหน้า	ด้านขวา	ด้านหน้า	ด้านขวา		
1. ความดันลมยาง	ว/ค/ป	✓	✓	✓	✓		
2. ความสึกหรอดอกยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำมันเบรก				✓			
4. ระดับน้ำยาล้างกระจก				✓			
5. ตรวจระบบปรับอากาศ				✓			
6. สภาพเครื่องยนต์				✓			
7. สภาพแบตเตอรี่				✓			
8. ระดับน้ำยาล้างกระจก				✓			
9. ระดับน้ำระบบความเย็น				✓			
10. ตรวจไฟหน้า				✓			
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องสว่าง				✓			
12. ตรวจไฟเบรกและไฟถอย				✓			
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน				✓			
14. ตรวจสัญญาณเบรก				✓			
15. ตรวจไฟสัญญาณเตือนภัย				✓			

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสขธร สรร) พนักงานขับรถ: (นาย บัญญัติ แสนาย) 11/11/68

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน: บ.ส.พ.น.ค. อ.น.ช. ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยงาน

7 ต.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 14 เดือน 11 ปี 2568 พ.ศ. 2568

ประเภทรถยนต์: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ: TOYOTA รุ่น: 3.0 (2000REVO) เลขทะเบียน: 3ฒ 8249 ชป. 041-5453 วันที่: 11/11/68

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ด้านหน้า	ด้านขวา	ด้านหน้า	ด้านขวา		
1. ความดันลมยาง	ว/ค/ป	✓	✓	✓	✓		
2. ความสึกหรอดอกยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำมันเบรก				✓			
4. ระดับน้ำยาล้างกระจก				✓			
5. ตรวจระบบปรับอากาศ				✓			
6. สภาพเครื่องยนต์				✓			
7. สภาพแบตเตอรี่				✓			
8. ระดับน้ำยาล้างกระจก				✓			
9. ระดับน้ำระบบความเย็น				✓			
10. ตรวจไฟหน้า				✓			
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องสว่าง				✓			
12. ตรวจไฟเบรกและไฟถอย				✓			
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน				✓			
14. ตรวจสัญญาณเบรก				✓			
15. ตรวจไฟสัญญาณเตือนภัย				✓			

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสขธร สรร) พนักงานขับรถ: (นาย บัญญัติ แสนาย) 11/11/68

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน: บ.ส.พ.น.ค. อ.น.ช. ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยงาน

14 ต.ค. 2568



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขบ.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 21 เดือน 11 ปี 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ปี 2020 (REVO)
เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขบ.041-5453 เลขไมล์ 172,887 กม.

รายการตรวจเช็ค	รายการพบ	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา		
1. ความดันลมยาง	ว / ค / ป	✓	✓	✓	✓		
2. ความสึกหรอดอกยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำมันเบรก				✓			
4. ระดับน้ำฉีดกระจก				✓			
5. ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง				✓			
6. สภาพแบตเตอรี่				✓			
7. สภาพหัวฉีด				✓			
8. ระดับน้ำยาฉีดกระจก				✓			
9. ระดับน้ำยาทำความสะอาด				✓			
10. ตรวจไฟหน้า				✓			
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียน				✓			
12. ตรวจไฟเบรกและไฟถอย				✓			
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน				✓			
14. ตรวจสัญญาณเบรก				✓			
15. ตรวจไฟสัญญาณเตือนภัย				✓			

รวมรวมข้อมูลทั้งหมด

รายการตรวจเช็ค	ระดับความสะอาด (น้อย - มาก)					ผิดปกติ	การแก้ไข
	1	2	3	4	5		
1. ภายในห้องเครื่องยนต์		✓					
2. ภายในห้องโดยสาร		✓					
3. ภายในเครื่องยนต์		✓					
4. ภายในห้องเก็บของ		✓					
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ ชนร) พนักงานบริษัท (นาย บัญญัติ แผนมอ) หัวหน้าช่างเทคนิค
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค
วันที่ตรวจเช็ค: 21/11/2568

21 ต.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 28 เดือน 11 ปี 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ปี 2020 (REVO)
เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขบ.041-5453 เลขไมล์ 173,001 กม.

รายการตรวจเช็ค	รายการพบ	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ซ้าย	ขวา	ซ้าย	ขวา		
1. ความดันลมยาง	ว / ค / ป	✓	✓	✓	✓		
2. ความสึกหรอดอกยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำมันเบรก				✓			
4. ระดับน้ำฉีดกระจก				✓			
5. ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง				✓			
6. สภาพแบตเตอรี่				✓			
7. สภาพหัวฉีด				✓			
8. ระดับน้ำยาฉีดกระจก				✓			
9. ระดับน้ำยาทำความสะอาด				✓			
10. ตรวจไฟหน้า				✓			
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียน				✓			
12. ตรวจไฟเบรกและไฟถอย				✓			
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน				✓			
14. ตรวจสัญญาณเบรก				✓			
15. ตรวจไฟสัญญาณเตือนภัย				✓			

รวมรวมข้อมูลทั้งหมด

รายการตรวจเช็ค	ระดับความสะอาด (น้อย - มาก)					ผิดปกติ	การแก้ไข
	1	2	3	4	5		
1. ภายในห้องเครื่องยนต์		✓					
2. ภายในห้องโดยสาร		✓					
3. ภายในเครื่องยนต์		✓					
4. ภายในห้องเก็บของ		✓					
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ ชนร) พนักงานบริษัท (นาย บัญญัติ แผนมอ) หัวหน้าช่างเทคนิค
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค
วันที่ตรวจเช็ค: 28/11/2568

28 ต.ค. 2568



แผนปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

วันที่ 3-7	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร P.20, P.91, P.92, P.67, P.75, P.103, P.21, P.56A
วันที่ 10-14	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.แพร่
วันที่ 17-21	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.ลำปาง
วันที่ 24-28	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ