

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

รายงานประชุมประจำเดือน มกราคม 2568






กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำป่า Sw.5A





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

รูปถ่ายที่แนวสำรวจ , แนวสำรวจสะพาน เหนือแนวสำรวจ 500 เมตร





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

บ้านพักหน่วย





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

สถานีอุตุ-อุทกวิทยา





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

ตัดหญ้ารอบบริเวณหน่วยและภูมิทัศน์หน่วย





กรมชลประทาน

WMSC

Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

ตัดหญ้ารอบบริเวณบ้านพัก





Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

ตัดหญ้าแนวสำรวจ

ก่อนปฏิบัติงาน



หลังปฏิบัติงานทำ





Water Watch and Monitoring System For Warning Center

สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

ทำการเช็คระดับน้ำโทรมาตรเหนือแนวสำรวจและแนวสำรวจ



เหนือแนวสำรวจ



แนวสำรวจ



Water Watch and Monitoring System For Warning Center

จบการนำเสนอรายงาน เดือน มกราคม 2568

ขอบคุณครับ