



ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน



อัตรากำลังของหน่วยสำรวจเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน






ข้อมูลลุ่มน้ำ จังหวัดลำพูน และ สถานีที่รับผิชอบ

ลุ่มน้ำแม่กวง

ลำน้ำแม่กวงเป็นลำน้ำขนาดกลาง เป็นสาขาของลำน้ำแม่ปิง มีต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดลำพูน ในฤดูฝน จะมีน้ำบ่ารุนแรงมาก จึงเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเกือบทุกปี ส่วนฤดูแล้งก็มีน้ำน้อย ไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก เดิมราษฎรได้สร้างฝายพื้นเมืองปิดกั้นลำน้ำเพื่อทดน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก เป็นฝายประเภทชั่วคราว สร้างขึ้นโดยขาดหลักวิชาการ เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรม ต้องซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี ปีใดฝายเสียหายมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทัน ผลผลิตที่เคยได้รับสม่าเสมอก็จะลดลง ทำให้ราษฎรเดือดร้อน กรมชลประทานจึงได้ทำการปรับปรุงฝายผาแตกซึ่งเป็นฝายราษฎรเดิม ให้เป็นฝายหินทั้งประเภทกั้นถาวร จนในที่สุด ก็เป็นฝายหินก่อประเภทถาวร ซึ่งเป็นโครงการฝายแม่กวงในปัจจุบัน

ต่อมาปรากฏว่า เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำขึ้นในฤดูเพาะปลูกเนื่องจากราษฎรได้ขยายพื้นที่เพาะ ปลูกมากขึ้น กรมชลประทานได้พิจารณาตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของลำน้ำแม่กวงตอนต้นขึ้นไป ปรากฏว่าเห็นสมควรสร้างเขื่อนเก็บน้ำขึ้นที่บริเวณเหนือจากหัวงานเดิมของฝาย แม่กวงขึ้นไปประมาณ 1 กม. จึงได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการแม่กวงในปี 2519 แล้วเสร็จในปี 2530





➤ สำรวจปริมาณน้ำฝน 2 สถานี

1.สถานี P.76	น้ำแม่สี	อ.สี	จ.เชียงใหม่
2.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่



สถานที่ที่รับผิดชอบ

➤ สถานที่สำรวจระดับน้ำ 15 สถานี

1.สถานี P.5	น้ำแม่กวง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานี P.14A	น้ำแม่แจ่ม	สะพานท่าข้าม	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.24D	น้ำแม่กลาง	บ้านหลวงใต้	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
4.สถานี P.71A	น้ำแม่ขาน	บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม่
5.สถานี P.73	แม่น้ำปิง	บ้านสบสอย	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบเปะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
7.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
8.สถานี P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะปืด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
9.สถานี P.81	น้ำแม่กวง	บ้านโป่ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
10.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
11.สถานี P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพันตน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
12.สถานี P.85	น้ำแม่ลี้	บ้านหลายแก้ว	อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน
13.สถานี P.86	น้ำแม่ออน	บ้านโห้ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
14.สถานี P.87	น้ำแม่ทา	บ้านป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ลำพูน
15.สถานี P.105	น้ำแม่ขนาด	บ้านสวนหลวง	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน



สถานีที่รับผิดชอบ

➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 14 สถานี

1.สถานี P.5	น้ำแม่กวง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานี P.14A	น้ำแม่แจ่ม	สะพานท่าข้าม	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.24D	น้ำแม่กลาง	บ้านหลวงใต้	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
4.สถานี P.71A	น้ำแม่ขาน	บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม่
5.สถานี P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบแพะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโสะ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
7.สถานี P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะบือด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
8.สถานี P.81	น้ำแม่กวง	บ้านโป่ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
9.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
10.สถานี P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพนตม	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
11.สถานี P.85	น้ำแม่ลี้	บ้านหลายแก้ว	อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน
12.สถานี P.86	น้ำแม่ออน	บ้านโห้ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
13.สถานี P.87	น้ำแม่ทา	บ้านป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ลำพูน
14.สถานี P.105	น้ำแม่ขนาด	บ้านสวนหลวง	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน



➤ สถานที่สำรวจตะกอนแขวนลอย 6 สถานี

1.สถานี P.5	น้ำแม่กวัง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานี P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบแพะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
4.สถานี P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะปืด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
5.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพนต่น	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่



สถานี P.5 น้ำแม่กวัง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 4 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.5 น้ำแม่กวัง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2568



สถานี P.5



สะพานท่าสิงห์



ปตร.บ้านฮู้กทั้งหมด3บาน

ระดับน้ำ 4.70 ม. ปริมาณน้ำ 89.859 ลบ.ม./วินาที
ย้ายแนวสำรวจท้ายแนว 200 ม. มีวัชพืชขวางแนวสำรวจ



สถานี P.14A น้ำแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.24D น้ำแม่กลาง บ้านหลวงใต้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบเปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.76 น้ำแม่ลี บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	




สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปัวด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	

สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปาวด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2568



ระดับน้ำ 3.16 ม.ปริมาณน้ำ 34.097 ลบ.ม./วินาที ใช้ Current meter



สถานี P.81 น้ำแม่กวัง บ้านโป่ง ต.บวัก้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.81 น้ำแม่กวัง บ้านโป่ง ต.บวัก้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2568



ระดับน้ำ 5.07 ม.ปริมาณน้ำ 80.153 ลบ.ม./วินาที ใช้ Current meter



สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.85 น้ำแม่ลี บ้านหลายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.86 น้ำแม่ออน บ้านโหล่ง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	




สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2568



ระดับน้ำ 2.89 ม.ปริมาณน้ำ 35.597 ลบ.ม./วินาที ใช้ Current meter

ภาพรวมการปฏิบัติงาน ของเดือน กรกฎาคม 2568



สถานะพนักงานอ่านระดับน้ำ-ฝน หน่วยสำรวจทุกวิทยา จ.ลำพูน					
สถานี	ชื่อ-สกุล	มีชีวิตอยู่	เสียชีวิต	ต้องการเปลี่ยนตัวพนักงาน	เบอร์โทร
1. P.5	นาย.สุรพล กันยารง	✓	-	-	092-5732257
2. P.14A	นาย.ขจร ตันยะ	✓	-	-	084-4849686
3. P.24D	นาย.ประเสริฐ ผั่นเฟื่อนหา	✓	-	-	064-3209426
4. P.71A	น.ส.นันทวัน จันทรเชียว	✓	-	-	089-2659755
5. P.73	นาง.สุพิศ ศรีดีบ	✓	-	-	063-1122010
6. P.73A	นาง.เครือวัลย์ สุขเด่นชัยกุล	✓	-	-	086-2125176
7. P.76	นาย.ทองเพ็ญ สร้อยญาน	✓	-	-	086-1900391
8. P.77	นาง.สมบูรณ์ แสนแก้วกาศ	✓	-	-	098-7621462
9. P.81	นาย.นิรันดร์ เงินคำจันทร์	✓	-	-	092-2843768
10 P.82	ส.ต.สุวิทย์ อริยะะ	✓	-	-	084-7415535
11. P.84	นาย.ประเสริฐ ปัญญามงคล	✓	-	-	083-7632920
12. P.85	น.ส.จินตนา จันทวาลย์	✓	-	-	083-5812951
13. P.86	นาย.ทวี แสนป้อ	✓	-	-	097-9834899
14. P.87	นาง.รัชนีวัลย์ แทนวันดี	✓	-	-	053-521991
15. P.105	นาง.อุณศรี สุภากาศ	✓	-	-	095-5972735
สถานีน้ำฝน P.76	นาง.สังวร สร้อยญาน	✓	-	-	086-1900391
สถานีน้ำฝน P.82	ส.ต.สุวิทย์ อริยะะ	✓	-	-	095-6191583

ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่ จ.ลำพูน ปีน้ำ 2568

ระดับน้ำ	P.5	P.14A	P.24D	P.71A	P.73A	P.76	P.77	P.81	P.82	P.84	P.85	P.86	P.87	P.105
<0		-0.22			-0.39					0.16	0.04/-0.10	-0.23	-0.05	
0.20													0.05	0.10
0.40														0.31/0.30
0.60										0.66				
0.80		0.75	0.81/0.95						0.85/0.77	0.75				0.72
1.00			1.06/1.03			1.12/1.14		1.01		1.08			1.05	
1.20				1.18					1.20					
1.40													1.35/1.41	
1.60			1.52		1.63/1.52	1.64/156	1.64/1.56/1.66	1.50						
1.80					1.87		1.76	1.79						
2.00				1.94			2.01							
2.20				2.3			2.20						2.17	
2.40	2.4					2.54			2.35					
2.60				2.69			2.61						2.52	
2.80							2.86	2.85					2.89	
3.00								3.05						
3.20	3.2		3.19				3.16							
3.40				3.45						3.41			3.4	
3.60				3.65	3.63/3.65									
3.80														
4.00				4.00										
4.20			4.16	4.20										
4.40	4.46				4.39									
4.60														
4.80	4.7			4.91										
5.00				5.10				5.07						
เฉลี่ย	5.00	5.00	3.40	5.00	7.80	5.40	4.00	5.80	3.40	4.00	3.50	3.50	4.10	



รายงานแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2568

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน													
สถานี	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมจุดสำรวจ
P.5	2	2	3	4									11
P.14A	2	2	3	3									10
P.24D	2	3	3	3									11
P.71A	2	3	6	3									14
P.73A	2	3	3	3									11
P.76	2	2	3	3									10
P.77	2**	4*	2	3									11/3
P.81	2	2	3	3									10
P.82	2	2	2	3									9
P.84	2	2	2	3									9
P.85	2**	2*	3	3									10/3
P.86	2	1	3	2									8
P.87	2**	4*	3	3									12/3
P.105	0	2	2	1									5
รวมเดือน	26/6	34/3	41	40									139/9
รวมสะสม	26/6	34/3	41	40									139/9

หมายเหตุ *ไม่สามารถสำรวจปริมาณน้ำได้เนื่องจากน้ำไม่ไหล



รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสูงสุด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ตารางผลการสำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568


ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน

ลำดับ	สถานี CODE	ชื่อแม่น้ำ	ระดับน้ำสูงสุด		ระดับน้ำที่สำรวจได้		เวลาสำรวจ	ความกว้าง	เนื้อที่	ความเร็ว	ปริมาณน้ำ	หมายเหตุ
			ม.(ร.ส.ม.)	วันที่	ม.(ร.ส.ม.)	วันที่		(ม.)	(ม ² .)	(ม. /วินาที)	(ม ³ . /วินาที)	
1	P.5	น้ำแม่กวง	4.73	27/7/2568	4.70	25/7/2568	9.50-9.56	48.72	157.49	0.571	89.859	River Ray
2	P.14A	น้ำแม่แจ่ม	0.96	26/7/2568	-0.16	17/7/2568	12.04-12.20	60.00	43.95	1.187	52.147	Current meter
3	P.24D	น้ำแม่กลาง	1.88	24/7/2568	1.52	25/7/2568	12.40-12.46	22.28	18.43	0.905	16.668	River Ray
4	P.71A	น้ำแม่ขาน	3.65	24/7/2568	2.69	17/7/2568	11.05-11.12	27.21	27.09	0.386	10.488	Current meter
5	P.73A	แม่น้ำปิง	3.87	25/7/2568	3.65	25/7/2568	11.18-11.24	90.02	450.55	1.009	454.336	River Ray
6	P.76	น้ำแม่ลี	1.66	28/7/2568	1.50	18/7/2568	11.53-12.08	21.00	11.40	0.264	3.008	Current meter
7	P.77	น้ำแม่ทา	3.22	24/7/2568	3.16	24/7/2568	10.07-10.30	25.00	26.85	1.270	34.097	Current meter
8	P.81	น้ำแม่กวง	5.10	25/7/2568	5.07	24/7/2568	14.00-15.05	41.00	128.65	0.623	80.153	Current meter
9	P.82	น้ำแม่วาง	1.70	24/7/2568	1.05	17/7/2568	10.14-10.19	17.67	11.69	0.651	7.621	River Ray
10	P.84	น้ำแม่วาง	1.25	26/7/2568	0.56	17/7/2568	10.38-10.49	22.00	12.04	0.526	6.333	Current meter
11	P.85	น้ำแม่ลี	-0.24	30/7/2568	-0.38	18/7/2568	13.12-13.27	30.00	54.45	0.047	2.685	Current meter
12	P.86	น้ำแม่ออน	-0.10	25/7/2568	-0.25	8/7/2568	9.42-9.50	7.00	0.65	0.031	0.020	Current meter
13	P.87	น้ำแม่ทา	2.89	24/7/2568	2.89	24/7/2568	11.03-11.41	30.00	77.41	0.486	37.593	Current meter



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี 2568

จุดสำรวจปี2025	
ระดับ	ปริมาณ
2.40	8.070
2.07	0.960
3.20	28.650
3.20	29.950
2.19	2.022
2.42	8.523
2.51	8.843
4.70	89.856
4.46	116.896
2.94	23.165
2.57	9.723



[illegible]



รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2568

- 1.สำรวจปริมาณน้ำตามรอบ
- 2.สำรวจตะกอนแขวนลอยตามรอบ
- 3.ตัดหญ้าสถานี
- 4.ดูแลทำความสะอาดสถานีที่รับผิดชอบ
- 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



รายงานสภาพรถยนต์ Toyota รุ่น Revo
เลขทะเบียน 3 ฒข 8258 กรุงเทพมหานคร ชป. 041-5458
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568



พนักงานขับรถยนต์
นายเรืองฤทธิ์ คัดอ่าน



งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์

[illegible]

วันที่ 1/7/2568

[illegible]

วันที่ 8/7/2568

๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ๒. ๕.๕๕ - ๖.๖๖ - ๗.๗๗ - ๘.๘๘

วิชา: ภาษาไทย ๓.๓๓ ๔.๔๔ ๕.๕๕ ๖.๖๖ ๗.๗๗ ๘.๘๘ ๙.๙๙ ๑๐.๑๐ ๑๑.๑๑ ๑๒.๑๒ ๑๓.๑๓ ๑๔.๑๔ ๑๕.๑๕ ๑๖.๑๖ ๑๗.๑๗ ๑๘.๑๘ ๑๙.๑๙ ๒๐.๒๐ ๒๑.๒๑ ๒๒.๒๒ ๒๓.๒๓ ๒๔.๒๔ ๒๕.๒๕ ๒๖.๒๖ ๒๗.๒๗ ๒๘.๒๘ ๒๙.๒๙ ๓๐.๓๐ ๓๑.๓๑ ๓๒.๓๒ ๓๓.๓๓ ๓๔.๓๔ ๓๕.๓๕ ๓๖.๓๖ ๓๗.๓๗ ๓๘.๓๘ ๓๙.๓๙ ๔๐.๔๐ ๔๑.๔๑ ๔๒.๔๒ ๔๓.๔๓ ๔๔.๔๔ ๔๕.๔๕ ๔๖.๔๖ ๔๗.๔๗ ๔๘.๔๘ ๔๙.๔๙ ๕๐.๕๐ ๕๑.๕๑ ๕๒.๕๒ ๕๓.๕๓ ๕๔.๕๔ ๕๕.๕๕ ๕๖.๕๖ ๕๗.๕๗ ๕๘.๕๘ ๕๙.๕๙ ๖๐.๖๐ ๖๑.๖๑ ๖๒.๖๒ ๖๓.๖๓ ๖๔.๖๔ ๖๕.๖๕ ๖๖.๖๖ ๖๗.๖๗ ๖๘.๖๘ ๖๙.๖๙ ๗๐.๗๐ ๗๑.๗๑ ๗๒.๗๒ ๗๓.๗๓ ๗๔.๗๔ ๗๕.๗๕ ๗๖.๗๖ ๗๗.๗๗ ๗๘.๗๘ ๗๙.๗๙ ๘๐.๘๐ ๘๑.๘๑ ๘๒.๘๒ ๘๓.๘๓ ๘๔.๘๔ ๘๕.๘๕ ๘๖.๘๖ ๘๗.๘๗ ๘๘.๘๘ ๘๙.๘๙ ๙๐.๙๐ ๙๑.๙๑ ๙๒.๙๒ ๙๓.๙๓ ๙๔.๙๔ ๙๕.๙๕ ๙๖.๙๖ ๙๗.๙๗ ๙๘.๙๘ ๙๙.๙๙ ๑๐๐.๑๐๐

๓. (๓)
 ๔. (๔)
 ๕. (๕)
 ๖. (๖)
 ๗. (๗)
 ๘. (๘)
 ๙. (๙)
 ๑๐. (๑๐)
 ๑๑. (๑๑)
 ๑๒. (๑๒)
 ๑๓. (๑๓)
 ๑๔. (๑๔)
 ๑๕. (๑๕)
 ๑๖. (๑๖)
 ๑๗. (๑๗)
 ๑๘. (๑๘)
 ๑๙. (๑๙)
 ๒๐. (๒๐)
 ๒๑. (๒๑)
 ๒๒. (๒๒)
 ๒๓. (๒๓)
 ๒๔. (๒๔)
 ๒๕. (๒๕)
 ๒๖. (๒๖)
 ๒๗. (๒๗)
 ๒๘. (๒๘)
 ๒๙. (๒๙)
 ๓๐. (๓๐)
 ๓๑. (๓๑)
 ๓๒. (๓๒)
 ๓๓. (๓๓)
 ๓๔. (๓๔)
 ๓๕. (๓๕)
 ๓๖. (๓๖)
 ๓๗. (๓๗)
 ๓๘. (๓๘)
 ๓๙. (๓๙)
 ๔๐. (๔๐)
 ๔๑. (๔๑)
 ๔๒. (๔๒)
 ๔๓. (๔๓)
 ๔๔. (๔๔)
 ๔๕. (๔๕)
 ๔๖. (๔๖)
 ๔๗. (๔๗)
 ๔๘. (๔๘)
 ๔๙. (๔๙)
 ๕๐. (๕๐)
 ๕๑. (๕๑)
 ๕๒. (๕๒)
 ๕๓. (๕๓)
 ๕๔. (๕๔)
 ๕๕. (๕๕)
 ๕๖. (๕๖)
 ๕๗. (๕๗)
 ๕๘. (๕๘)
 ๕๙. (๕๙)
 ๖๐. (๖๐)
 ๖๑. (๖๑)
 ๖๒. (๖๒)
 ๖๓. (๖๓)
 ๖๔. (๖๔)
 ๖๕. (๖๕)
 ๖๖. (๖๖)
 ๖๗. (๖๗)
 ๖๘. (๖๘)
 ๖๙. (๖๙)
 ๗๐. (๗๐)
 ๗๑. (๗๑)
 ๗๒. (๗๒)
 ๗๓. (๗๓)
 ๗๔. (๗๔)
 ๗๕. (๗๕)
 ๗๖. (๗๖)
 ๗๗. (๗๗)
 ๗๘. (๗๘)
 ๗๙. (๗๙)
 ๘๐. (๘๐)
 ๘๑. (๘๑)
 ๘๒. (๘๒)
 ๘๓. (๘๓)
 ๘๔. (๘๔)
 ๘๕. (๘๕)
 ๘๖. (๘๖)
 ๘๗. (๘๗)
 ๘๘. (๘๘)
 ๘๙. (๘๙)
 ๙๐. (๙๐)
 ๙๑. (๙๑)
 ๙๒. (๙๒)
 ๙๓. (๙๓)
 ๙๔. (๙๔)
 ๙๕. (๙๕)
 ๙๖. (๙๖)
 ๙๗. (๙๗)
 ๙๘. (๙๘)
 ๙๙. (๙๙)
 ๑๐๐. (๑๐๐)

๓. (๓)
 ๔. (๔)
 ๕. (๕)
 ๖. (๖)
 ๗. (๗)
 ๘. (๘)
 ๙. (๙)
 ๑๐. (๑๐)
 ๑๑. (๑๑)
 ๑๒. (๑๒)
 ๑๓. (๑๓)
 ๑๔. (๑๔)
 ๑๕. (๑๕)
 ๑๖. (๑๖)
 ๑๗. (๑๗)
 ๑๘. (๑๘)
 ๑๙. (๑๙)
 ๒๐. (๒๐)
 ๒๑. (๒๑)
 ๒๒. (๒๒)
 ๒๓. (๒๓)
 ๒๔. (๒๔)
 ๒๕. (๒๕)
 ๒๖. (๒๖)
 ๒๗. (๒๗)
 ๒๘. (๒๘)
 ๒๙. (๒๙)
 ๓๐. (๓๐)
 ๓๑. (๓๑)
 ๓๒. (๓๒)
 ๓๓. (๓๓)
 ๓๔. (๓๔)
 ๓๕. (๓๕)
 ๓๖. (๓๖)
 ๓๗. (๓๗)
 ๓๘. (๓๘)
 ๓๙. (๓๙)
 ๔๐. (๔๐)
 ๔๑. (๔๑)
 ๔๒. (๔๒)
 ๔๓. (๔๓)
 ๔๔. (๔๔)
 ๔๕. (๔๕)
 ๔๖. (๔๖)
 ๔๗. (๔๗)
 ๔๘. (๔๘)
 ๔๙. (๔๙)
 ๕๐. (๕๐)
 ๕๑. (๕๑)
 ๕๒. (๕๒)
 ๕๓. (๕๓)
 ๕๔. (๕๔)
 ๕๕. (๕๕)
 ๕๖. (๕๖)
 ๕๗. (๕๗)
 ๕๘. (๕๘)
 ๕๙. (๕๙)
 ๖๐. (๖๐)
 ๖๑. (๖๑)
 ๖๒. (๖๒)
 ๖๓. (๖๓)
 ๖๔. (๖๔)
 ๖๕. (๖๕)
 ๖๖. (๖๖)
 ๖๗. (๖๗)
 ๖๘. (๖๘)
 ๖๙. (๖๙)
 ๗๐. (๗๐)
 ๗๑. (๗๑)
 ๗๒. (๗๒)
 ๗๓. (๗๓)
 ๗๔. (๗๔)
 ๗๕. (๗๕)
 ๗๖. (๗๖)
 ๗๗. (๗๗)
 ๗๘. (๗๘)
 ๗๙. (๗๙)
 ๘๐. (๘๐)
 ๘๑. (๘๑)
 ๘๒. (๘๒)
 ๘๓. (

วันที่ 15/7/2568

[illegible]

วันที่ 22/7/2568

[illegible]

วันที่ 29/7/2568



งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์



รถพร้อมใช้งาน

THANK YOU