



ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



อัตรากำลังของหน่วยสำรวจเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.ลำพูน



หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.ลำพูน

นายณัฐพล เขมาชะ
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา



พนักงานขับรถยนต์

นายเรืองฤทธิ์ คัดอ่าน
พนักงานขับรถยนต์



เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นายบุญส่ง หมีนสำราญ
พนักงานทั่วไป



เจ้าหน้าที่รักษาบริเวณ

นายพิชัย พวงอภัย
พนักงานทั่วไป




ข้อมูลลุ่มน้ำ จังหวัดลำพูน และ สถานีที่รับผิชอบ

ลุ่มน้ำแม่กวัง

ลำน้ำแม่กวังเป็นลำน้ำขนาดกลาง เป็นสาขาของลำน้ำแม่ปิง มีต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดลำพูน ในฤดูฝน จะมีน้ำบ่ารุนแรงมาก จึงเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเกือบทุกปี ส่วนฤดูแล้งก็มีน้ำน้อย ไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก เดิมราษฎรได้สร้างฝายพื้นเมืองปิดกั้นลำน้ำเพื่อทดน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก เป็นฝายประเภทชั่วคราว สร้างขึ้นโดยขาดหลักวิชาการ เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรม ต้องซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี ปีใดฝายเสียหายมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทัน ผลผลิตที่เคยได้รับสม่าเสมอก็จะลดลง ทำให้ราษฎรเดือดร้อน กรมชลประทานจึงได้ทำการปรับปรุงฝายผาแตกซึ่งเป็นฝายราษฎรเดิม ให้เป็นฝายหินทั้งประเภทกั้นถาวร จนในที่สุด ก็เป็นฝายหินก่อประเภทถาวร ซึ่งเป็นโครงการฝายแม่กวังในปัจจุบัน

ต่อมาปรากฏว่า เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำขึ้นในฤดูเพาะปลูกเนื่องจากราษฎรได้ขยายพื้นที่เพาะ ปลูกมากขึ้น กรมชลประทานได้พิจารณาตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของลำน้ำแม่กวังตอนต้นขึ้นไป ปรากฏว่าเห็นสมควรสร้างเขื่อนเก็บน้ำขึ้นที่บริเวณเหนือจากหัวงานเดิมของฝาย แม่กวังขึ้นไปประมาณ 1 กม. จึงได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการแม่กวังในปี 2519 แล้วเสร็จในปี 2530





สถานที่ที่รับผิดชอบ

➤ ดำรงปริมาณน้ำฝน 2 สถานี

1.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	อ.ลี้	จ.เชียงใหม่
2.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่



สถานที่รับผิดชอบ

➤ สถานที่สำรวจระดับน้ำ 15 สถานี

1.สถานี P.5	น้ำแม่กวง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานี P.14A	น้ำแม่แจ่ม	สะพานท่าข้าม	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.24D	น้ำแม่กลาง	บ้านหลวงใต้	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
4.สถานี P.71A	น้ำแม่ขาน	บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม่
5.สถานี P.73	แม่น้ำปิง	บ้านสบสอย	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบเปะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
7.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
8.สถานี P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะปืด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
9.สถานี P.81	น้ำแม่กวง	บ้านโป่ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
10.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
11.สถานี P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพันตน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
12.สถานี P.85	น้ำแม่ลี้	บ้านหลายแก้ว	อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน
13.สถานี P.86	น้ำแม่ออน	บ้านโห้ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
14.สถานี P.87	น้ำแม่ทา	บ้านป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ลำพูน
15.สถานี P.105	น้ำแม่ขนาด	บ้านสวนหลวง	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน



สถานีที่รับผิดชอบ

➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 14 สถานี

1.สถานี P.5	น้ำแม่กวง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานี P.14A	น้ำแม่แจ่ม	สะพานท่าข้าม	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.24D	น้ำแม่กลาง	บ้านหลวงใต้	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
4.สถานี P.71A	น้ำแม่ขาน	บ้านกลาง	อ.สันป่าตอง	จ.เชียงใหม่
5.สถานี P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบแพะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโสะ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
7.สถานี P.77	น้ำแม่ทา	บ้านท่าสะบือด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
8.สถานี P.81	น้ำแม่กวง	บ้านโป่ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
9.สถานี P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
10.สถานี P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพนตม	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
11.สถานี P.85	น้ำแม่ลี้	บ้านหลายแก้ว	อ.บ้านโฮ้ง	จ.ลำพูน
12.สถานี P.86	น้ำแม่ฮอน	บ้านโห้ง	อ.สันกำแพง	จ.เชียงใหม่
13.สถานี P.87	น้ำแม่ทา	บ้านป่าซาง	อ.ป่าซาง	จ.ลำพูน
14.สถานี P.105	น้ำแม่ขนาด	บ้านสวนหลวง	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน



➤ สถานที่สำรวจตะกอนแขวนลอย 6 สถานที่

1.สถานที่ P.5	น้ำแม่กวัง	สะพานท่านาง	อ.เมือง	จ.ลำพูน
2.สถานที่ P.73A	แม่น้ำปิง	บ้านสบแพะ	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
3.สถานที่ P.76	น้ำแม่ลี้	บ้านแม่ฮิโ	อ.ลี้	จ.ลำพูน
4.สถานที่ P.77	น้ำแม่ทา	บ้านทาสะปัวด	อ.แม่ทา	จ.ลำพูน
5.สถานที่ P.82	น้ำแม่วาง	บ้านสบวิน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่
6.สถานที่ P.84	น้ำแม่วาง	บ้านพนตน	อ.แม่วาง	จ.เชียงใหม่

สถานีอุตุ P.82 (070801) น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.สบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2568



ตัดหญ้าสถานีอุตุ



สถานี P.5 น้ำแม่กวัง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.14A น้ำแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.24D น้ำแม่กลาง บ้านหลวงใต้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	พร้อม	



สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



วันที่ 1/10/68 ระดับน้ำ 5.55 ปริมาณน้ำ 197.786 ลบ.ม./วินาที



สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบเปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.76 น้ำแม่ลี บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	




สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปัวด ต.ทาสบเล้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	

สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะปาวด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน



วันที่ 1/10/68 ระดับน้ำ 3.85 ปริมาณน้ำ 73.069 ลบ.ม./วินาที



สถานี P.81 น้ำแม่กวัง บ้านโป่ง ต.บวัก้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3. สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.85 น้ำแม่ลี บ้านหลายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.86 น้ำแม่ออน บ้านโห่ง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	

สถานี P.86 น้ำแม่อน บ้านโหล่ง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน
วันที่ 15 /10/ 2568



หลังปฏิบัติงาน



สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	

สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน



วันที่ 1/10/2568 ระดับน้ำ 4.53 ปริมาณน้ำ 127.226 ลบ.ม./วินาที




สถานี P.105 น้ำแม่ขนาด บ้านสวนหลวง ต.ทาชุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. ลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
	1.เขียนเลขระยะจุดสำรวจและทาสี BM	พร้อม	
	2.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อม	
	3. สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	




สถานี P.105 น้ำแม่ขนาด บ้านสวนหลวง ต.ท่าชุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน



ทำฝายกั้นน้ำท้ายแนวสำรวจ วันที่ 25 /10 / 2568

ภาพรวมการปฏิบัติงานของ เดือน ตุลาคม 2568



สถานะพนักงานอ่านระดับน้ำ-ฝน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.ลำพูน					
สถานี	ชื่ออ-สกุล	มีชีวิตอยู่	เสียชีวิต	ต้องการเปลี่ยนตัวพนักงาน	เบอร์โทร
1. P.5	นาย.สุรพล กันยาธง	✓	-	-	092-5732257
2. P.14A	นาย.ขจร ตันยะ	✓	-	-	084-4849686
3. P.24D	น.ส. อัญมณี บรรสานวิชาเขาวน	✓	-	-	065-4672948
4. P.71A	น.ส.นันทวัน จันทร่เขียว	✓	-	-	089-2659755
5. P.73	นาง.สุพิศ ศรีดีบ	✓	-	-	063-1122010
6. P.73A	นาง.เครือวัลย์ สุขเด่นชัยกุล	✓	-	-	086-2125176
7. P.76	นาย.ทองเพ็ญ สร้อยญาน	✓	-	-	086-1900391
8. P.77	นาง.สมบุรณ์ แสนแก้วกาศ	✓	-	-	098-7621462
9. P.81	นาย.นิรันดร์ เงินคำจันทร์	✓	-	-	092-2843768
10. P.82	นาย สมาน อริยะะ	✓	-	-	081-9519881
11. P.84	นาย.ประเสริฐ ปัญญามงคล	✓	-	-	083-7632920
12. P.85	น.ส.จินตนา จันทวาลย์	✓	-	-	083-5812951
13. P.86	นางสาว สุชาดา โพธิ์แก้ว	✓	-	-	080-0325419
14. P.87	นาย นิติพงษ์ แทนวันดี	✓	-	-	061-9033293
15. P.105	นาง.อุณศรี สุภาภาศ	✓	-	-	095-5972735
สถานีน้ำฝนแม่ฮิไซ	นาง.สังวร สร้อยญาน	✓	-	-	086-1900391
สถานีน้ำฝน P.82	นาย สมาน อริยะะ	✓	-	-	081-9519881
สถานีน้ำฝนขุนวาง	นาง ภัคจิรา รินใจ	✓	-	-	085-7053592
สถานีน้ำฝนทุ่งหลวง	นางสาว นฤมล นางเมาะ	✓	-	-	093-8791071
สถานีน้ำฝน ปตร.แม่สอย	นาง ฟองแก้ว มูลมาวัน	✓	-	-	082-2256763

ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่ จ.ลำพูน ปีน้ำ 2568

ระดับน้ำ	P.5	P.14A	P.24D	P.71A	P.73A	P.76	P.77	P.81
<0		-0.22			-0.39			
0.20		0.2						
0.40								
0.60								
0.80		0.71/0.75	0.81/0.95					
1.00			1.06/1.03			1.12/1.14		1.01
1.20			1.14	1.18				
1.40			1.4			1.37		
1.60		1.52	1.52		1.63/1.52/ 1.50	1.64/156	1.64/1.56/ 1.66	1.50
1.80		1.75	1.81		1.87		1.76	1.79
2.00				1.94			2.01/2.13	2.01/2.03
2.20				2.23/2.3			2.20	
2.40	2.4/2.42		2.3			2.54/2.42		
2.60	2.57			2.69			2.61	
2.80							2.76/2.86	2.85
3.00	2.94/2.91			3.06	2.96		3.01	3.05
3.20	3.2		3.19			3.12	3.16	
3.40				3.45		3.42	3.45	
3.60				3.65	3.63/3.65			
3.80								3.85
4.00	4.12/3.98			4.00				3.90
4.20			4.16	4.20				
4.40	4.46			4.45/4.53	4.39/4.41			
4.60								
4.80	4.74.80			4.91				
5.00	5.04/5.18			5.1/5.20 5.30				5.07/5.27/5.40
เฉลี่ย	5.00	5.00	3.40	5.00	7.80	5.40	4.00	5.80

ระดับน้ำ	P.82	P.84	P.85	P.86	P.87	P.105	
<0		0.16	0.04	-0.20	-0.05		
0.20					0.05	0.10	
0.40			0.36			0.31/0.30/ 0.36	
0.60		0.66				0.6	
0.80	0.77/0.85	0.75/0.84				0.72	
1.00		1.08	0.9		1.05	1.13	
1.20	1.15/1.2	1.23					
1.40	1.36/1.44	1.43			1.35/1.41		
1.60			1.5	1.6			
1.80							
2.00						2.03	
2.20				2.24/2.25	2.17		
2.40	2.35						
2.60					2.52/2.62		
2.80					2.89		
3.00		3.02					
3.20							
3.40		3.41			3.4		
3.60							
3.80					3.83		
4.00							
4.20					4.24		
4.40							
4.60							
4.80							
5.00							
เฉลี่ย	3.80	4.00	3.50	3.50	4.10		



รายงานแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน													
สถานี	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมจุดสำรวจ
P.5	2	2	3	4	4	3	3						21
P.14A	2	2	3	3	3	3	3						19
P.24D	2	3	3	3	3	3	3						20
P.71A	2	3	6	3	4	4	3						26
P.73A	2	3	3	3	3	3	3						20
P.76	2	2	3	3	2	2	3						17
P.77	2**	4*	2	3	2	4	3						20/3
P.81	2	2	3	3	3	3	3						19
P.82	2	2	2	3	2	2	3						16
P.84	2	2	2	3	2	4	3						18
P.85	2**	2*	3	3	2	4	3						19/3
P.86	2	1	3	2	4	2	3						17
P.87	2**	4*	3	3	2	4	3						21/3
P.105	0	2	2	1	1	3	0						9
รวมเดือน	26/6	34/3	41	40	37	44	42						262/9
รวมสะสม	26/6	34/3	41	40	37	44	42						262/9

หมายเหตุ *ไม่สามารถสำรวจปริมาณน้ำได้เนื่องจากน้ำไม่ไหล



รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีหน้า 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

รายงานจุดสำรวจตะกอน เดือน ตุลาคม 2568 ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน													
สถานี	เดือน												รวมจำนวนจุด สำรวจได้
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
P.5	2	2	3	3	3	3	3						19
P.73A	2	3	3	3	3	3	3						20
P.76	2	2	3	3	2	2	3						17
P.77	2**	4*	2	3	2	4	3						20/3
P.82	2	2	2	3	2	2	3						16
P.84	2	2	2	3	2	3	3						17
รวมจุดรายเดือน	12/2	15/1	15	18	14	17	18						109/3
รวมจุดสะสมทั้งหมด	12/2	15/1	15	18	14	17	18						109/3



รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสูงสุด
ประจำเดือน ตุลาคม 2568


ตารางผลการสำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2568
ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน

ลำดับ	สถานี CODE	ชื่อแม่น้ำ	ระดับน้ำสูงสุด		ระดับน้ำที่สำรวจได้		เวลาสำรวจ	ความกว้าง	เนื้อที่	ความเร็ว	ปริมาณน้ำ	หมายเหตุ
			ม.(ร.ส.ม.)	วันที่	ม.(ร.ส.ม.)	วันที่		(ม.)	(ม ² .)	(ม. /วินาที)	(ม ³ . /วินาที)	
1	P.5	น้ำแม่กวง	4.37	2/10/2568	3.58	8/10/2568	12.30-12.36	56.39	145.73	0.269	39.201	River Ray
2	P.14A	น้ำแม่แจ่ม	1.76	1/10/2568	1.16	6/10/2568	11.24-11.44	107.00	166.68	1.612	268.756	Current meter
3	P.24D	น้ำแม่กลาง	1.88	1/10/2568	1.51	15/10/2568	13.21-13.28	20.93	18.06	0.668	12.064	River Ray
4	P.71A	น้ำแม่ขาน	5.55	1/10/2568	5.55	1/10/2568	17.00-17.14	41.13	165.39	1.195	197.786	River Ray
5	P.73A	แม่น้ำปิง	5.00	2/10/2568	3.46	6/10/2568	10.23-10.31	87.91	427.67	0.921	393.520	River Ray
6	P.76	น้ำแม่ลี	2.84	2/10/2568	2.40	16/10/2568	11.00-11.08	38.04	53.99	0.643	34.686	River Ray
7	P.77	น้ำแม่ทา	4.40	1/10/2568	3.85	1/9/2568	9.55-10.23	55.00	63.78	1.146	73.069	Current meter
8	P.81	น้ำแม่กวง	3.90	2/10/2568	3.36	8/10/2568	11.53-11.58	30.74	68.70	0.526	36.136	River Ray
9	P.82	น้ำแม่วาง	2.90	1/10/2568	2.05	1/10/2568	11.12-11.30	32.95	48.05	0.821	39.736	River Ray
10	P.84	น้ำแม่วาง	4.05	1/10/2568	3.76	1/10/2568	10.10-10.25	22.93	76.14	0.879	67.593	River Ray
11	P.85	น้ำแม่ลี	0.50	2/10/2568	0.34	16/10/2568	14.15-14.20	28.52	71.97	0.595	42.867	River Ray
12	P.86	น้ำแม่ออน	-0.10	17/10/2568	-0.10	17/10/2568	10.21-10.29	7.00	1.37	0.402	0.549	Current meter
13	P.87	น้ำแม่ทา	4.60	1/10/2568	4.53	1/10/2568	11.00-11.35	30.00	120.55	1.055	127.226	Current meter



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี 2568

จุดสำรวจปี2025	
ระดับ	ปริมาณ
2.40	8.070
2.07	0.960
3.20	28.650
3.20	29.950
2.19	2.022
2.42	8.523
2.51	8.843
4.70	89.856
4.46	116.896
2.94	23.165
2.57	9.723
2.91	19.991
3.98	62.147
5.18	121.381
3.58	39.201
3.37	32.931
2.52	8.523





ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด ลำพูน

[illegible]



รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 2568

- 1.สำรวจปริมาณน้ำตามรอบ
- 2.สำรวจตะกอนแขวนลอยตามรอบ
- 3.ตัดหญ้าสถานี
- 4.ดูแลทำความสะอาดสถานีที่รับผิดชอบ
- 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



รายงานสภาพรถยนต์ Toyota รุ่น Revo
เลขทะเบียน 3 คมข 8258 กรุงเทพมหานคร ชป. 041-5458
ประจำเดือน ตุลาคม 2568



พนักงานขับรถยนต์
นายเรืองฤทธิ์ คัดอ่าน



งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์

[illegible]

วันที่ 7/10/2568

(แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอรับการประเมิน)

ชื่อ-สกุล: นาย ก. ข. นร. 6/6
 ตำแหน่ง: นาย ก. ข. วิชา: ภาษาไทย
 โรงเรียน: โรงเรียน ก. ข. ปี: 161
 วันที่: 15/1/2562

รายการประเมิน	รายการให้	รวม	เฉลี่ย	หมายเหตุ	รวม
1	2	3	4	5	6
1. ความรู้	7/10	7	7		
2. ความเข้าใจ	10/10	10	10		
3. ความสามารถ	10/10	10	10		
4. ความประพฤติ	10/10	10	10		
5. ความประพฤติ	10/10	10	10		
6. ความประพฤติ	10/10	10	10		
7. ความประพฤติ	10/10	10	10		
8. ความประพฤติ	10/10	10	10		
9. ความประพฤติ	10/10	10	10		
10. ความประพฤติ	10/10	10	10		
11. ความประพฤติ	10/10	10	10		
12. ความประพฤติ	10/10	10	10		
13. ความประพฤติ	10/10	10	10		
14. ความประพฤติ	10/10	10	10		
15. ความประพฤติ	10/10	10	10		
รวม	100/100	100	100		

หมายเหตุ: (แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับประเมิน)

ชื่อ-สกุล: นาย ก. ข. นร. 6/6
 ตำแหน่ง: นาย ก. ข. วิชา: ภาษาไทย
 โรงเรียน: โรงเรียน ก. ข. ปี: 161
 วันที่: 15/1/2562

รายการประเมิน	รวม	เฉลี่ย	หมายเหตุ
1	2	3	4
1. ความรู้	7/10	7	
2. ความเข้าใจ	10/10	10	
3. ความสามารถ	10/10	10	
4. ความประพฤติ	10/10	10	
5. ความประพฤติ	10/10	10	
6. ความประพฤติ	10/10	10	
7. ความประพฤติ	10/10	10	
8. ความประพฤติ	10/10	10	
9. ความประพฤติ	10/10	10	
10. ความประพฤติ	10/10	10	
รวม	100/100	100	

หมายเหตุ: (แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับประเมิน)

ชื่อ-สกุล: นาย ก. ข. นร. 6/6
 ตำแหน่ง: นาย ก. ข. วิชา: ภาษาไทย
 โรงเรียน: โรงเรียน ก. ข. ปี: 161
 วันที่: 15/1/2562

วันที่ 14/10/2568

[illegible]

วันที่ 21/9/2568

[illegible]

วันที่ 28/10/2568



งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์



รถพร้อมใช้งาน

THANK YOU