





ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘  
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย  
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน



# ข้อมูลลุ่มน้ำ จังหวัดเชียงราย และ สถานีที่รับผิชอบ

## ลุ่มน้ำโขงเหนือ ส่วนลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ)

มีพื้นที่ 10,183 ตร.กม. พื้นที่ลุ่มน้ำส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด เชียงรายและพะเยา พื้นที่ลุ่มน้ำตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18° 45'เหนือ ถึง เส้นรุ้งที่ 20° 30'เหนือ และระหว่างเส้น แวงที่ 99° 25'ตะวันออก ถึง เส้นแวงที่ 100° 35'ตะวันออก ลุ่มน้ำโขง (เหนือ) มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือติด กับสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำยม ทิศตะวันออกติดกับ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำแม่กก สภาพ ภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่ม น้ำโขง (เหนือ) ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มี ระดับความสูงระหว่าง 300 - 1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สูก ดอยขุนแม่ต้าและดอย ขุนแม่ต๋อม เป็นต้น"





สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน 1 สถานี

สถานี 080271 บ้านสันทราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

## สถานีสำรวจระดับน้ำ 10 สถานี

1. สถานี G.4 น้ำกรณ บ้านใหม่ขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
2. สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.เมือง จ.เชียงราย
3. สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว อ.วาปี จ.เชียงราย
4. สถานี G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5. สถานี G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
6. สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
7. สถานี Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
8. สถานี I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
9. สถานี I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม อ.เมือง จ.พะเยา
10. สถานี I.6 น้ำแวน บ้านน้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

## ➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 9 สถานี

1. สถานี G.4 น้ำกรรณ บ้านใหม่ขุนกรรณ ต.แม่กรรณ อ.เมือง จ.เชียงราย
2. สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.เมือง จ.เชียงราย
3. สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว อ.วาปี จ.เชียงราย
4. สถานี G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5. สถานี G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
6. สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
7. สถานี Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
8. สถานี I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
9. สถานี I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม อ.เมือง จ.พะเยา



## ➤ สถานีสำรวจตะกอนแขวนลอย 4 สถานี

1. สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.เมือง จ.เชียงราย
2. สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว อ.วาปี จ.เชียงราย
3. สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4. สถานี I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

➤ สถานที่สำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ 3 สถานที่

1. สถานี G.8A น้ำแม่ลาว บ้านร่องชุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
2. สถานี I.1 น้ำอิง สถานีประมง อ.เมือง จ.พะเยา
3. สถานี G.2A น้ำแม่กก บ้านกกไถ่สะพานน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย

# 080271 สถานีอู่ตุน หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย



วันที่ 31 ก.ค. 2568


# 080271 สถานีสูบน้ำ หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย



วันที่ 31 ก.ค. 2568

# กราฟเปรียบเทียบพนักงาน กับ เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Neon)

| ตารางแสดงผลสถิติอุตุ - อุทก |             |             |                             |          |       |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|-------|
| สถานี อุตุ                  | Code 08721  | สันทรายหลวง | ตำบล                        | อำเภอ    | เมือง |
| ประจำเดือน มิถุนายน 2568    |             |             |                             |          |       |
| วันที่                      | น้ำฝน - มม. |             | ค่าความแตกต่าง<br>ของข้อมูล | หมายเหตุ |       |
|                             | ธรรมดา      | อัตโนมัติ   |                             |          |       |
| 1                           | 25.0        | 25.0        |                             |          |       |
| 2                           | 4.4         | 4.0         |                             |          |       |
| 3                           | 38.0        | 38.0        |                             |          |       |
| 4                           |             |             |                             |          |       |
| 5                           | 93.6        | 93.0        |                             |          |       |
| 6                           | 21.0        | 21.0        |                             |          |       |
| 7                           | 12.7        | 12.0        |                             |          |       |
| 8                           |             |             |                             |          |       |
| 9                           | 1.7         | 1.0         |                             |          |       |
| 10                          |             |             |                             |          |       |
| 11                          | 23.2        | 23.0        |                             |          |       |
| 12                          | 24.8        | 24.0        |                             |          |       |
| 13                          | 21.5        | 21.0        |                             |          |       |
| 14                          | 40.8        | 40.0        |                             |          |       |
| 15                          | 7.1         | 7.0         |                             |          |       |
| 16                          | 17.8        | 17.0        |                             |          |       |
| 17                          | 2.8         | 2.0         |                             |          |       |
| 18                          | 31.7        | 31.0        |                             |          |       |
| 19                          | 37.8        | 37.0        |                             |          |       |
| 20                          | 8.5         | 8.0         |                             |          |       |
| 21                          | 1.5         | 1.0         |                             |          |       |
| 22                          | 67.3        | 67.0        |                             |          |       |
| 23                          | 53.4        | 53.0        |                             |          |       |
| 24                          | 3.6         | 3.0         |                             |          |       |
| 25                          | 0.8         |             |                             |          |       |
| 26                          | 4.9         | 4.0         |                             |          |       |
| 27                          | 19.3        | 19.0        |                             |          |       |
| 28                          | 14.5        | 14.0        |                             |          |       |
| 29                          | 1.6         | 1.0         |                             |          |       |
| 30                          |             |             |                             |          |       |
| 31                          |             |             |                             |          |       |
| รวม                         | 579.3       | 566         |                             |          |       |
| เฉลี่ย                      | 19.31       | 18.9        |                             |          |       |



## สถานี G.4 น้ำกรณ บ้านใหม่ขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| G.4                                                                              | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี  | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 2 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

# สถานี G.4 น้ำกรณ บ้านใหม่ขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย



วันที่ 23 ก.ค. 2568

# สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                    |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ            | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| G.8                                                                              | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ                 | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี     | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. ทำความสะอาดป้อมวัดระดับน้ำ      | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 4. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 6 ครั้ง    | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  | 5. สำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน 4 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                    |                      |          |

# สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย



วันที่ 25 ก.ค. 2568

# สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย



## G.8A น้ำแม่ลาว บ้านร่องขุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| G.8A                                                                             | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี  | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. ทำความสะอาดป้อมวัดระดับน้ำ   | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 4. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 6 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

# G.8A น้ำแม่ลาว บ้านร่องขุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย



วันที่ 25 ก.ค. 2568


# G.8A น้ำแม่ลาว บ้านร่องขุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย



แผนที่แสดงจุดน้ำท่วม สถานี G.8A น้ำแม่ลาว บ้านร่องขุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2568



# G.8A น้ำแม่ลาว บ้านร่องขุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย



## G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาปี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                    |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ            | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| G.9                                                                              | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ                 | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี     | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. ทำความสะอาดป้อมวัดระดับน้ำ      | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 4. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 2 ครั้ง    | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  | 5. สำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน 1 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                    |                      |          |

## G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาวิ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย




วันที่ 16 ก.ค. 2568

## G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| G.10                                                                             | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี  | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. ทำความสะอาดป้อมวัดระดับน้ำ   | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 4. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 3 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

# G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย





วันที่ 24 ก.ค. 2568

## G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลิ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| G.11                                                                             | 2. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 3. ทำความสะอาดตัดหญ้าป่ายสถานี  | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 4. ทำความสะอาดป้อมวัดระดับน้ำ   | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 5. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 3 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

## 5. G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



วันที่ 25 ก.ค. 2568

## Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย


| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                    |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ            | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| Kh.72                                                                            | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ                 | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี     | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. ทำความสะอาดป้อมวัดระดับน้ำ      | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 4. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 4 ครั้ง    | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  | 5. สำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน 4 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                    |                      |          |

# Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย



วันที่ 23 ก.ค. 2568




# Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย



## Kh.89 น้ำแม่คำ บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| Kh.89                                                                            | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี  | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. ทำความสะอาดป้อมวัดระดับน้ำ   | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 4. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 3 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

# Kh.89 น้ำแม่คำ บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย



วันที่ 23 ก.ค. 2568

## I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย


| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                    |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ            | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| I.14                                                                             | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ                 | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป่ายสถานี     | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 4 ครั้ง    | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  | 4. สำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน 4 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                    |                      |          |

## 1.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย



วันที่ 29 ก.ค. 2568



## I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย




## I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| I.17                                                                             | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป่าয়สถานี | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 1 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

## I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา



# I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา



## I.1 น้ำอิง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| I.1                                                                              | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี  | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 1 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

## I.1 น้ำอิง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา



วันที่ 22 ก.ค. 2568

## G.2A น้ำแม่กก บ้านกกโก้ง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

| ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 |                                 |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| สถานี                                                                            | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ         | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
| G.2A                                                                             | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ              | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|                                                                                  | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี  | พร้อมใช้งาน          |          |
|                                                                                  | 3. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 3 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|                                                                                  |                                 |                      |          |

## G.2A น้ำแม่กก บ้านกกโก้ง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย



วันที่ 26 ก.ค. 2568



# สถานีบ้านแม่ตาช้าง บ้านใหม่เจริญ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.เชียงราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568





| สถานี     | รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ            | ความพร้อม            | หมายเหตุ |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|
| แม่ตาช้าง | 1. ตัดหญ้าแนวสำรวจ                 | พร้อมในการปฏิบัติงาน |          |
|           | 2. ทำความสะอาดตัดหญ้าป่ายสถานี     | พร้อมใช้งาน          |          |
|           | 3. สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 1 ครั้ง    | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |
|           | 4. สำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน 1 ครั้ง | ปฏิบัติงานแล้ว       |          |

# สถานีบ้านแม่ตาช้าง บ้านใหม่เจริญ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



วันที่ 16 ก.ค. 2568

# สำรวจปริมาณน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำกก



วันที่ 16-17 ก.ค. 2568

# สำรวจปริมาณน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำกก






ฝ่ายเชียงราย สำรวจปริมาณน้ำไหล  
ผ่านหน้าและหลังฝ่ายเชียงราย  
วันที่ 24 ก.ค.2568

# สำรวจปริมาณน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำอิง



สำรวจปริมาณน้ำไหลผ่าน  
ฝายร่องริว น้ำแม่อิง  
วันที่ 30 ก.ค.2568

# สำรวจปริมาณน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำอิง อำเภอเทิง จ.เชียงราย



สำรวจปริมาณน้ำไหลผ่าน จำนวน 5 จุด  
ที่ไหลลงน้ำแม่อิง เขตอำเภอเทิง  
จ.เชียงราย  
วันที่ 28 ก.ค.2568



## รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ

[illegible]



# รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ 2568

## ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย

รายงานจุดสำรวจตะกอน เดือน กรกฎาคม 2568

| สถานี             | เดือน |      |       |      |      |      |      |      |      |         |         |          | รวมจำนวนจุดที่ |
|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|----------|----------------|
|                   | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | สำรวจได้       |
| G.8               | 2     | 3    | 3     | 4    |      |      |      |      |      |         |         |          | 12             |
| G.9               | 2     | 2    | 2     | 1    |      |      |      |      |      |         |         |          | 7              |
| I.14              | 0*    | 1    | 4     | 4    |      |      |      |      |      |         |         |          | 9/1            |
| Kh.72             | 2     | 3    | 3     | 4    |      |      |      |      |      |         |         |          | 12             |
| แม่ตาช้าง         | -     | 2    | 2     | 1    |      |      |      |      |      |         |         |          | 5              |
| รวมจุดรายเดือน    | 6     | 11   | 14    | 14   |      |      |      |      |      |         |         |          |                |
| รวมจุดสะสมทั้งหมด | 8     | 19   | 33    | 47   |      |      |      |      |      |         |         |          |                |

หมายเหตุ : \*ไม่สามารถสำรวจปริมาณน้ำได้ เนื่องจากน้ำไม่ไหล



## ตารางผลการสำรวจปริมาณน้ำ

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับ | สถานี<br>CODE | ชื่อแม่น้ำ  | ระดับน้ำสูงสุด |            | ระดับน้ำที่สำรวจได้ |            | เวลา<br>สำรวจ | ความกว้าง<br>( ม. ) | เนื้อที่<br>( ไร่ ) | ความเร็ว<br>(ม./วินาที) | ปริมาณน้ำ<br>(ม <sup>3</sup> /วินาที) | หมายเหตุ                        |
|-------|---------------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|       |               |             | ม.(ร.ส.ม.)     | วันที่     | ม.(ร.ส.ม.)          | วันที่     |               |                     |                     |                         |                                       |                                 |
| 1     | G.4           | น้ำกรณ      | 2.20           | 23 ก.ค. 68 | 2.12                | 23 ก.ค. 68 | 10:05-10:07   | 14.51               | 14.80               | 1.182                   | 17.495                                | ใช้เครื่อง OSSB1-98-01          |
| 2     | G.8           | น้ำแม่ลาว   | 4.65           | 25 ก.ค. 68 | 4.48                | 24 ก.ค. 68 | 17:42-17:50   | 77.64               | 275.46              | 0.758                   | 208.722                               | ใช้เครื่อง River ray ในการสำรวจ |
| 3     | G.9           | น้ำแม่สรวาย | 1.47           | 24 ก.ค. 68 | 1.24                | 16 ก.ค. 68 | 12:44-12:55   | 13.22               | 13.32               | 1.181                   | 15.619                                | ใช้เครื่อง OSSB1-98-01          |
| 4     | G.10          | น้ำแม่ลาว   | 3.74           | 24 ก.ค. 68 | 3.76                | 24 ก.ค. 68 | 13:12-13:15   | 96.61               | 309.62              | 0.733                   | 226.961                               | ใช้เครื่อง River ray ในการสำรวจ |
| 5     | G.11          | น้ำแม่ลาว   | 3.05           | 24 ก.ค. 68 | 2.08                | 24 ก.ค. 68 | 11:23-11:26   | 43.99               | 146.75              | 0.930                   | 136.500                               | ใช้เครื่อง OSSB1-98-01          |
| 6     | Kh.72         | น้ำแม่คำ    | 4.58           | 28 ก.ค. 68 | 4.58                | 28 ก.ค. 68 | 12:23-12:28   | 69.46               | 179.04              | 0.887                   | 158.806                               | ใช้เครื่อง River ray ในการสำรวจ |
| 7     | Kh.89         | น้ำแม่จัน   | 1.78           | 23 ก.ค. 68 | 1.75                | 23 ก.ค. 68 | 13:32-13:36   | 27.00               | 44.88               | 0.817                   | 36.660                                | ใช้เครื่อง OSSB1-98-01          |
| 8     | I.14          | น้ำแม่อิง   | 8.97           | 25 ก.ค. 68 | 8.88                | 26 ก.ค. 68 | 9:14-9:18     | 152.19              | 805.96              | 0.856                   | 689.803                               | ใช้เครื่อง River ray ในการสำรวจ |
| 9     | I.17          | น้ำแม่อิง   | 2.70           | 30 ก.ค. 68 | 2.60                | 25 ก.ค. 68 | 12:10-13:13   | 29.12               | 93.78               | 0.788                   | 73.921                                | ใช้เครื่อง River ray ในการสำรวจ |
| 10    | G.2A          | น้ำแม่กก    | 4.02           | 29 ก.ค. 68 | 3.93                | 29 ก.ค. 68 | 12:38-12:44   | 177.48              | 666.06              | 1.024                   | 681.967                               | ใช้เครื่อง River ray ในการสำรวจ |
| 11    | G.8A          | น้ำแม่ลาว   | 5.50           | 25 ก.ค. 68 | 5.20                | 26 ก.ค. 68 | 10:08-10:10   | 50.93               | 208.89              | 1.196                   | 249.882                               | ใช้เครื่อง OSSB1-98-01          |
| 12    | I.1           | น้ำแม่อิง   | 3.56           | 31 ก.ค. 68 | 3.32                | 25 ก.ค. 68 | 12:33-12:34   | 34.94               | 106.92              | 0.561                   | 60.029                                | ใช้เครื่อง River ray ในการสำรวจ |
| 13    | แม่ตาช้าง     | น้ำแม่ลาว   | 1.05           | 24 ก.ค. 68 | 0.28                | 13 ก.ค. 68 | 12:50-12:55   | 7.00                | 2.35                | 0.536                   | 1.26                                  | ใช้เครื่อง OSSB1-98-01          |



ตรวจสอบความพร้อมสถานี่อุทกวิทยา หน่วยฯเคลื่อนที่ จ.เชียงราย  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

# แผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2568

01

สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 9 สถานี

01



02

สำรวจตะกอนแขวนลอย 4 สถานี

02



03

ตัดหญ้า และ ดูแลทำความสะอาด  
จำนวน 10 สถานี

03

04

ดูแลรักษาบำรุงรักษายานพาหนะหน่วย

04



รายงานสภาพรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น สตราต้า  
เลขที่ ขป.๐๔๑ - ๕๓๓๗  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘



วันที่ 24 ก.ค. 68

# งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์

แบบบันทึกการใช้น้ำมันพาหนะ  
รหัส ขป.041-2841

ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

| ลำดับที่ | ผู้ใช้งาน | วันออกเดินทาง |      |         | สถานที่ไป       | กลับถึงหน่วย |        |         | รวม<br>กม. | พนักงาน<br>ขับรถ | ประเภท<br>(เชื้อเพลิง(ลิตร)) | การเติมน้ำมัน |         |       |  |
|----------|-----------|---------------|------|---------|-----------------|--------------|--------|---------|------------|------------------|------------------------------|---------------|---------|-------|--|
|          |           | วันที่        | เวลา | เลข กม. |                 | วันที่       | เวลา   | เลข กม. |            |                  |                              | วันที่        | เลข กม. | จำนวน |  |
| 6        | จ.ว.ก.    | 12/12/68      | 0:00 | 784140  | อ.ว.ก. 12/12/68 | 12:35        | 784120 | 80      | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |
| 7        | จ.ว.ก.    | 13/12/68      | 0:00 | 784120  | อ.ว.ก. 13/12/68 | 12:10        | 784115 | 55      | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |
| 8        | จ.ว.ก.    | 14/12/68      | 0:00 | 784115  | อ.ว.ก. 14/12/68 | 13:45        | 784090 | 258     | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |
| 9        | จ.ว.ก.    | 14/12/68      | 0:00 | 784090  | อ.ว.ก. 14/12/68 | 14:40        |        |         | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |

ผู้บันทึก ( )      ผู้ควบคุม (นายเฉลิมพล จอมคำ)      ผู้ตรวจสอบการใช้น้ำมันพาหนะ (นายสุรยุทธ ชะเนน)      ปอ.ช

แบบบันทึกการใช้น้ำมันพาหนะ  
รหัส ขป.041-2841



ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

| ลำดับที่ | ผู้ใช้งาน | วันออกเดินทาง |      |         | สถานที่ไป       | กลับถึงหน่วย |        |         | รวม<br>กม. | พนักงาน<br>ขับรถ | ประเภท<br>(เชื้อเพลิง(ลิตร)) | การเติมน้ำมัน |         |       |  |
|----------|-----------|---------------|------|---------|-----------------|--------------|--------|---------|------------|------------------|------------------------------|---------------|---------|-------|--|
|          |           | วันที่        | เวลา | เลข กม. |                 | วันที่       | เวลา   | เลข กม. |            |                  |                              | วันที่        | เลข กม. | จำนวน |  |
| 10       | จ.ว.ก.    | 18/12/68      | 0:00 | 784090  | อ.ว.ก. 18/12/68 | 12:35        | 784090 | 62      | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |
| 11       | จ.ว.ก.    | 19/12/68      | 0:00 | 784090  | อ.ว.ก. 19/12/68 | 12:10        | 784070 | 80      | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |
| 12       | จ.ว.ก.    | 20/12/68      | 0:00 | 784070  | อ.ว.ก. 20/12/68 | 13:45        | 785000 | 50      | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |
| 13       | จ.ว.ก.    | 21/12/68      | 0:00 | 785000  | อ.ว.ก. 21/12/68 | 14:40        | 785000 | 69      | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |
| 14       | จ.ว.ก.    | 25/12/68      | 0:00 | 785000  | อ.ว.ก. 25/12/68 |              |        |         | จ.ว.ก.     |                  |                              |               |         |       |  |

ผู้บันทึก ( )      ผู้ควบคุม (นายเฉลิมพล จอมคำ)      ผู้ตรวจสอบการใช้น้ำมันพาหนะ (นายสุรยุทธ ชะเนน)      ปอ.ช

แบบบันทึกการใช้น้ำมันพาหนะ ขป.041-5377

# งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์



**THANK YOU**

