



ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่-พะเยา

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยากรมชลประทาน



อัตรากำลังของหน่วยสำรวจเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่-พะเยา

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.แพร่

	หัวหน้าหน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.แพร่ นายวัชรภูมิ ดวงรดก นายช่างสำรวจ
---	---

	พนักงานขับรถยนต์ นายเอกชัย คำเขียว พนักงานขับรถยนต์
---	---

	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย นายสัมฤทธิ์ เจาะจง พนักงานทั่วไป
---	--

	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย นายมานะกิจ ไชยโชค พนักงานทั่วไป
--	---

	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย นายวรพจน์ เชื้อนชนะ พนักงานทั่วไป
---	---

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาประจำ แม่น้ำยม Y.20

	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย นายธนกศักดิ์ ศรีสุข พนักงานทั่วไป
---	---

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.พะเยา


	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย นายทองฤทธิ์ แสงศรีจันทร์ พนักงานทั่วไป
---	--



ข้อมูลลุ่มน้ำ จังหวัดแพร่ - พะเยา และ สถานีที่รับผิชอบ

แม่น้ำยม (คำเมือง: ມ່ຽມ) เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดอยู่ในป่าดงดิบสูงชันสลับซับซ้อนบนเทือกเขาผีปันน้ำและเทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดพะเยาและแพร่ โดยมีแม่น้ำจิม และ แม่น้ำควร ไหลมาบรรจบกันที่บ้านบุญยืน ตำบลนาปริง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความยาวประมาณ 735 กิโลเมตร กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบสูงของอำเภอเมือง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนแม่น้ำน่านจะไปรวมกับแม่น้ำปิง ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

สภาพโครงสร้างทางน้ำของแม่น้ำยมมีลักษณะแบบกิ่งไม้ ประกอบด้วยลำน้ำสาขา 77 สาย ระดับน้ำสูงสุดในฤดูฝน ลดลงเมื่อถึงฤดูหนาว และต่ำสุดในฤดูร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ





➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 11 สถานี

1. สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5. สถานี Y.34 น้ำแม่หลาย บ้านแม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถานี Y.36 น้ำครว บ้านป่าคา อ.ปง จ.พะเยา
7. สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
8. สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9. สถานี Y.65 น้ำปี้ บ้านพีไต้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
10. สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน อ.สอง จ.แพร่
11. สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนูนไต้ อ.สอง จ.แพร่

➤ สถานีสำรวจตะกอนแขวนลอย 5 สถานี

1. สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
5. สถานี Y.65 น้ำปี้ บ้านพีไต้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน



➤ สถานที่สำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ 2 สถานที่

1. สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน อ.สอง จ.แพร่
2. สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนุนใต้ อ.สอง จ.แพร่

➤ สถานีสำรวจระดับน้ำ 11 สถานี

1. สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5. สถานี Y.34 น้ำแม่หลาย บ้านแม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถานี Y.36 น้ำควรร บ้านป่าคา อ.ปง จ.พะเยา
7. สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น อ.วังขึ้น จ.แพร่
8. สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9. สถานี Y.65 น้ำปี้ บ้านฟ้าใต้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
10. สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน อ.สอง จ.แพร่
11. สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนูนใต้ อ.สอง จ.แพร่

➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน 4 สถานี


1. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400151(Y.1C) แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400111(Y.20) แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730100(พะยา-ฝายกวาง) อ.เชียงคำ จ.พะเยา
4. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำป้ำ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

➤ สถานีสำรวจระเหยรายวัน 1 สถานี

1. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730100(พะยา-ฝายกวาง) อ.เชียงคำ จ.พะเยา



1. ป้ายเตือนภัย(Y.1C) แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่



วันที่ 14 ม.ค. 2568



1. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400151 (Y.1C) แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่



วันที่ 14 ม.ค. 2568



2. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400111 (Y.20) แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



วันที่ 27 ม.ค. 2568



4. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ ต.เขียงม่วน อ.เขียงม่วน จ.พะเยา



วันที่ 15 ม.ค. 2568




3. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730100 อุทกวิทยาพะเยา (ฝายกวาง) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สำรวจระยะเหยรายวัน

สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730110 อุทกวิทยาพะเยา (ฝายกวาง) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา




วันที่ 27 ม.ค. 68





กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปีน้ำ 67 เดือน มกราคม 2568





สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.1C	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ทำความสะอาดรักษาบริเวณหน่วย	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยลึก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.20	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ทำความสะอาดรักษาบริเวณหน่วย	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.24	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.31	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	มีการสร้างสะพานใหม่
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	-ทำต่อหม้อใหม่ตรงกลาง-



สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



22 ม.ค. 2568



สถานี Y.34 น้ำแม่หลาย บ้านแม่หลาย ต.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.34	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี/BM.	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.36 น้ำควร บ้านป่าคา ต.แม่หล่าย อ.ปง จ.พะเยา

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.36	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น ต.วังขึ้น อ.วังขึ้น จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.37	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	มีการสร้างสะพานใหม่
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	-วางคานบนสะพานช่วงกลาง-



สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น ต.วังขึ้น อ.วังขึ้น จ.แพร่



15 ม.ค. 2568



สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568			
สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.38	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	-ปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานี-
	2.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี/BM.	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่



21 ม.ค. 2568



สถานี Y.65 น้ำปี บ้านพีใต้ ต.บ้านพี อ.บ้านหลวง จ.น่าน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.65	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าป่ายสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.66	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนองไต้ ต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.67	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	






หน่วยอุทกวิทยา พะเยา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา





วันที่ 27 ม.ค. 2567

ภาพรวมการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2568



ภาพรวมการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2568



[illegible]



ตารางติดตามน้ำเดือน มกราคม 2568

5.60										5.56	5.70	
5.80				5.76			5.85					
6.00		6.05					6.07			5.96		
6.20	6.28						6.12					
6.40										6.44	6.42	
6.60	6.54	6.64					6.54				6.55	
6.80	6.77						6.80			6.78		
7.00	6.99											
7.20	7.23	7.19										
7.40							7.41					
7.60	7.65						7.58					
8.00	7.97						7.77					
8.20	8.20						8.12					
8.40												
8.60	8.66						8.61					
8.80	8.81						8.79/8.82					
9.00	9.02						9.00/9.04					
9.20	9.26											
9.40	9.48						9.30					
9.60	9.52											
9.80												
10.00	10.09						9.96/10					
10.20	10.18						10.15					
10.40	10.45						10.34					
10.60	10.64						10.57					
10.80												
11.00							11.00					
11.20	11.20						11.11/11.28					
11.40							11.48					
11.60												
11.80							11.72					
11.90												
12.00							12.06					
12.20							12.12/12.26					
12.40							12.36					
12.60							12.59/12.63					
12.80												
13.00							12.82/12.84					
ระดับน้ำเฉลี่ย	8.20 น.	12.00 น.	6.00 น.	10.00 น.	4.00 น.	8.87 น.	11.00 น.	6.80 น.	7.00 น.	6.80 น.	7.00 น.	
ปริมาณน้ำ	992ลบ.ม./วิ	2,131ลบ.ม./วิ	350ลบ.ม./วิ	3000ลบ.ม./วิ	300ลบ.ม./วิ	ลบ.ม./วิ	1,291ลบ.ม./วิ	280ลบ.ม./วิ	ลบ.ม./วิ	565.18 ลบ.ม./วิ	992.00 ลบ.ม./วิ	



รายงานแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2567

ประจำเดือน มกราคม 2568

รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่													
สถานี	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมจุดสำรวจ
Y.1C	2	5	4	3	19	8	5	4	3	3			53/53
Y.20	2	5	4	3	5	*	3	4	3	3			29/29
Y.24	2	3	3	2	5	3	3	3	3	3			27/27
Y.31	2	3	4	2	5	3	3	3	3	3			28/28
Y.34	2	2	3	2	2	4	3	3	3	3			21/21
Y.36	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3			26/26
Y.37	2	4	3	3	20	6	8	4	3	3			53/53
Y.38	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3			29/29
Y.65	2	3	3	2	4	2	3	3	3	3			26/26
Y.66	2	3	2	3	4	3	4	3	3	3			27/27
Y.67	2	3	2	3	4	3	4	3	3	3			27/27
รวมเดือน	22	37	35	29	76	38	42	36	33	33			
รวมสะสม	22	59	94	123	199	237	279	315	348	381			

หมายเหตุ *ไม่สามารถสำรวจปริมาณน้ำได้เนื่องจากน้ำไม่ไหล



รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีหน้า 2567

ประจำเดือน มกราคม 2568

รายงานจุดสำรวจตะกอน เดือน มกราคม 2568
ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่

สถานี	เดือน												รวมจำนวนจุด /สำรวจได้
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
Y.1C	2	4	4	3	5	3	3	3	3	3			33/33
Y.20	2	3	3	3	3	*	3	3	3	3			26/26
Y.24	2**	3**	3	2	3	3	3	3	3	3			28/24
Y.37	2	4	3	3	5	3	3	3	3	3			32/32
Y.65	2**	3*	3	2	3	2	3	3	3	3			27/24
รวมจุดรายเดือน	10	17	16	13	19	11	15	15	15	15			* น้ำไม่ไหล
รวมจุดสะสมทั้งหมด	10	27	43	56	75	86	101	116	131	146			



รายงานผลการสำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือน มกราคม 2568

ตารางผลการสำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2568

ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่

[illegible]



รายงานความพร้อมสถานี่อุทกวิทยา

ประจำเดือน มกราคม 2568

ตารางตรวจสอบความพร้อมสถานี่อุทกวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2568

ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	สถานี												หมายเหตุ
		Y.1C	Y.20	Y.24	Y.31	Y.34	Y.36	Y.37	Y.38	Y.65	Y.66	Y.67		
1	ป้ายสถานี	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ชำรุด	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	Y.20 สายสลิงขาดรอปรับปรุง
2	ทาสีป้อมโทรมาตร	-	-	-	ดี	ดี	-	ดี	ดี	-	ชำรุด	-		
3	เช็ดทำความสะอาดป้อมโทรมาตร	-	-	-	ดี	ดี	-	ดี	ดี	-	-	-		
4	ความพร้อมของเครื่องโทรมาตรขนาดเล็ก	-	-	-	ดี	ดี	-	ดี	ดี	-	ชำรุด	-		
5	สต็อกเกอร์ป้ายสถานีติดป้อมโทรมาตร	ดี	-	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	-	-	-		
6	ความพร้อมของเสาระดับน้ำ	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
7	ทาสีเสาระดับ	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
8	ทาสี BM , เขียนตัวหนังสือสีแดง	ดี	-	-	ดี	ดี	-	-	ดี	-	-	-		
9	เลขและเส้นแบ่งแนวระยะสำรวจน้ำ	ดี	-	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
10	เขียนบอร์ดเตือนภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	ตัดหญ้า	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ		
12	Flood Mark	-	-	-	ดี	ดี	ดี	-	-	-	-	-		
13	หมุด R1,R2	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	-	-	-		



รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2568

- 1 สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2 ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานีแนวสำรวจ
- 3 ดูแลรักษาซ่อมบำรุงยานพาหนะหน่วยและเครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยา
- 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



รายงานสภาพรถยนต์ FORD รุ่น RANGER
เลขทะเบียน ขอ. 4880 เชียงใหม่ สป.041-3465
ประจำเดือน มกราคม 2568



พนักงานขับรถรถยนต์
นายเอกชัย คำเขียว

[illegible]

การตรวจเช็คแบบปฏิบัติงานรายเดือนที่ เขตหนองจอก									
วันที่ <u>09</u> เดือน <u>สิงหาคม</u> พ.ศ. <u>2567</u> ป้ายรถสาธารณะ: รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ถือ Ford วัน 01.08.2023 (Sat) เลขทะเบียน ขบ 4888 ปี 3465 เลขที่ใบ <u>42716</u> กม.									
รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข		
		ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง				
รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง				
1. ตรวจเช็คเครื่องยนต์									
2. ตรวจเช็คเบรกมือและเบรก									
3. ตรวจเช็คไฟหน้าและไฟท้าย									
4. ตรวจเช็คกระจกมองข้าง									
5. ตรวจเช็คกระจกมองหลัง									
6. ตรวจเช็คล้อและยาง									
7. ตรวจเช็คสายพานสายพาน									
8. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง									
9. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น									
10. ตรวจเช็คระดับน้ำยาทำความสะอาด									
11. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น									
12. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น									
13. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น									
14. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น									
15. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น									
รายการตรวจเช็ค		รายการตรวจเช็ค (ข้อบกพร่อง)					ผิดปกติ		
		1	2	3	4	5			
1. สภาพเครื่องยนต์				✓					
2. สภาพเบรกมือและเบรก					✓				
3. สภาพกระจกมองข้าง									
4. สภาพกระจกมองหลัง									
5. สภาพล้อและยาง									
6. สภาพสายพานสายพาน									
7. สภาพระดับน้ำมันเครื่อง									
8. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
9. สภาพระดับน้ำยาทำความสะอาด									
10. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
11. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
12. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
13. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
14. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
15. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
รายการแก้ไข		รายการแก้ไข (ข้อบกพร่อง)					ผิดปกติ		
		1	2	3	4	5			
1. สภาพเครื่องยนต์									
2. สภาพเบรกมือและเบรก									
3. สภาพกระจกมองข้าง									
4. สภาพกระจกมองหลัง									
5. สภาพล้อและยาง									
6. สภาพสายพานสายพาน									
7. สภาพระดับน้ำมันเครื่อง									
8. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
9. สภาพระดับน้ำยาทำความสะอาด									
10. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
11. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
12. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
13. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
14. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									
15. สภาพระดับน้ำยาหล่อเย็น									

รายการแก้ไข: สมชาย งามงาม

(นายสมชาย งามงาม)

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ: สมชาย งามงาม

(นายสมชาย งามงาม)

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ

วันที่ 28 ม.ค. 68



รหัส ขบ. 041-3465

ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม ศูนย์อุตสาหกรรมสาธิตประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุตสาหกรรม

ដូច្នេះហើយ

พนักงานขับรถยนต์

ដ្ឋីគ្រប់គុំ

หัวหน้าหน่วยสำรวจ ฯ นพข

ผู้ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ

(นายส...

ปอ.อช.



งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ สถาพรยนต์:ปกติ เดือน มกราคม 2568



วันที่ 24-1-2568 ซ่อมลูกปืนล้อหลัง+เฟืองท้าย





THANK YOU