



ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘


หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่-พะเยา

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยากรมชลประทาน



อัตรากำลังของหน่วยสำรวจเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่-พะเยา






ข้อมูลลุ่มน้ำ จังหวัดแพร่ - พะเยา และ สถานีที่รับผิดชอบ

แม่น้ำยม (คำเมือง: ມ່ືນ) เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดอยู่ในป่าดงดิบสูงชันสลับซับซ้อนบนเทือกเขาผีปันน้ำและเทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดพะเยาและแพร่ โดยมีแม่น้ำจิม และ แม่น้ำควร ไหลมาบรรจบกันที่บ้านบุญยืน ตำบลนาปริง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความยาวประมาณ 735 กิโลเมตร กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบสูงของอำเภอเมือง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนแม่น้ำน่านจะไปรวมกับแม่น้ำปิง ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

สภาพโครงสร้างทางน้ำของแม่น้ำยมมีลักษณะแบบกิ่งไม้ ประกอบด้วยลำน้ำสาขา 77 สาย ระดับน้ำสูงสุดในฤดูฝน ลดลงเมื่อถึงฤดูหนาว และต่ำสุดในฤดูแล้ง ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ





➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 11 สถานี

1. สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5. สถานี Y.34 น้ำแม่หลาย บ้านแม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถานี Y.36 น้ำครว บ้านป่าคา อ.ปง จ.พะเยา
7. สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
8. สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9. สถานี Y.65 น้ำปี้ บ้านพีไต้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
10. สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน อ.สอง จ.แพร่
11. สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนูนไต้ อ.สอง จ.แพร่

➤ สถานีสำรวจตะกอนแขวนลอย 5 สถานี

1. สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
5. สถานี Y.65 น้ำปี้ บ้านพีไต้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน



➤ สถานที่สำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ 2 สถานที่

1. สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน อ.สอง จ.แพร่
2. สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนุนใต้ อ.สอง จ.แพร่

➤ สถานีสำรวจระดับน้ำ 11 สถานี

1. สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5. สถานี Y.34 น้ำแม่หลาย บ้านแม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถานี Y.36 น้ำควรร บ้านป่าคา อ.ปง จ.พะเยา
7. สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น อ.วังขึ้น จ.แพร่
8. สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9. สถานี Y.65 น้ำปี้ บ้านฟ้าใต้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
10. สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน อ.สอง จ.แพร่
11. สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนูนใต้ อ.สอง จ.แพร่

➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน 4 สถานี

1. สถานีอุตุนิยมวิทยา 400151(Y.1C) แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานีอุตุนิยมวิทยา 400111(Y.20) แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่
3. สถานีอุตุนิยมวิทยา 730100(พะเยา-ฝายกวาง) อ.เชียงคำ จ.พะเยา
4. สถานีอุตุนิยมวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำปี้ฯ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

➤ สถานีสำรวจระเหยรายวัน 1 สถานี

1. สถานีอุตุนิยมวิทยา 730100(พะเยา-ฝายกวาง) อ.เชียงคำ จ.พะเยา




1. ป้ายเตือนภัย(Y.1C) แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่



วันที่ 14 ต.ค. 2568



1. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400151 (Y.1C) แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่



วันที่ 14 ต.ค. 2568



2. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400111 (Y.20) แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



วันที่ 21 ต.ค. 2568



4. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



วันที่ 15 ต.ค. 2568



3. สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730100 อุทกวิทยาพะเยา (ฝายกวาง) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สำรวจระยะเหยรายวัน


สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730110 อุทกวิทยาพะเยา (ฝายกวาง) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา



วันที่ 25 ต.ค. 2568




อุทกวิทยาจ.พะเยา 1-28 ต.ค. 2568





กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปีน้ำ 68 เดือน ตุลาคม 2568





สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.1C	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ทำความสะอาดรักษาบริเวณหน่วย	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยลึก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.20	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ทำความสะอาดรักษาบริเวณหน่วย	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.24 น้ำปี บ้านนาง ต.นาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.24	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	





สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.31	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



วันที่ 22 ต.ค. 2568



สถานี Y.34 น้ำแม่หลาย บ้านแม่หลาย ต.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.34	1.สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี/BM.	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.36 น้ำควร บ้านป่าคา ต.แม่หล่าย อ.ปง จ.พะเยา

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.36	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น ต.วังขึ้น อ.วังขึ้น จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.37	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น ต.วังขึ้น อ.วังขึ้น จ.แพร่



วันที่ 20 ต.ค. 2568



สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.38	1.สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ทำความสะอาดตัดหญ้าป้ายสถานี/BM.	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.65 น้ำปี บ้านพีใต้ ต.บ้านพี อ.บ้านหลวง จ.น่าน

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.65	1.สำรวจปริมาณน้ำ 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.สำรวจตะกอนแขวนลอย 2 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	3.ตัดหญ้าป่ายสถานีแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.66	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	




สถานี Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนองไต้ ต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่

ตารางสรุปการปฏิบัติงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ. แพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

สถานี	รายละเอียดงานปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
Y.67	1.สำรวจปริมาณน้ำ 3 ครั้ง	ปฏิบัติแล้ว	
	2.ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	





หน่วยอุทกวิทยา พะเยา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา



วันที่ 25 ต.ค. 2568





ภาพรวมการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2568



ภาพรวมการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2568



ภาพรวมการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2568





รายงานแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่													
สถานี	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมจุดสำรวจ
Y.1C	4	4	3	10	4	4	3						25/25
Y.20	2	2	1	1	1	5	3						7/7
Y.24	2	1	3	4	3	2	3						13/13
Y.31	2	2	3	3	3	2	3						15/15
Y.34	1	1	3	5	3	3	2						9/9
Y.36	2	2	3	1	3	2	3						11/11
Y.37	2	2	3	7	4	3	3						18/18
Y.38	1	2	2	4	3	2	2						12/12
Y.65	2	2	2	2	2	1	2						10/10
Y.66	2	2	1	2	2	2	3						9/9
Y.67	2	2	3	4	4	2	3						15/15
รวมเดือน	23	22	27	43	32	28	30						
รวมสะสม	23	45	72	115	147	175	205						

หมายเหตุ *ไม่สามารถสำรวจปริมาณน้ำได้เนื่องจากน้ำไม่ไหล



รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

รายงานจุดสำรวจตะกอน เดือน ตุลาคม 2568
ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่

สถานี	เดือน												รวมจำนวนจุด /สำรวจได้
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
Y.1C	4	4	3	5	4	4	3						24/24
Y.20	2	2	1	1	1	5	3						12/12
Y.24	2	1	3	4	3	2	3						15/15
Y.37	2	2	3	4	4	3	3						18/18
Y.65	2	2	2	2	2	1	2						11/11
รวมจุดรายเดือน	12	11	12	16	14	15	14						* น้ำไม่ไหล
รวมจุดสะสมทั้งหมด	12	23	35	51	65	80	94						

[illegible]



รายงานความพร้อมสถานี่อุทกวิทยา

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ตารางตรวจสอบความพร้อมสถานี่อุทกวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัด แพร่

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	สถานี												หมายเหตุ
		Y.1C	Y.20	Y.24	Y.31	Y.34	Y.36	Y.37	Y.38	Y.65	Y.66	Y.67		
1	ป้ายสถานี	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	ชำรุด	ปรับปรุงแล้ว	ปรับปรุงแล้ว	Y.20 สายสลิงขาดรอปรับปรุง
2	ทาสีป้อมโทรมาตร	-	-	-	ดี	ดี	-	ดี	ดี	-	ชำรุด	-		
3	เช็ดทำความสะอาดป้อมโทรมาตร	-	-	-	ดี	ดี	-	ดี	ดี	-	-	-		
4	ความพร้อมของเครื่องโทรมาตรขนาดเล็ก	-	-	-	ดี	ดี	-	ดี	ดี	-	ชำรุด	-		
5	สต็อกเกอร์ป้ายสถานีติดป้อมโทรมาตร	ดี	-	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	-	-	-		
6	ความพร้อมของเสาระดับน้ำ	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
7	ทาสีเสาระดับ	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
8	ทาสี BM , เขียนตัวหนังสือสีแดง	ดี	-	-	ดี	ดี	-	-	ดี	-	-	-		
9	เลขและเส้นแบ่งแนวระยะสำรวจน้ำ	ดี	-	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
10	เขียนบอร์ดเตือนภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	ตัดหญ้า	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ	ตามรอบ		
12	Flood Mark	-	-	-	ดี	ดี	ดี	-	-	-	-	-		
13	หมุด R1,R2	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	-	-	-		



รายชื่อพนักงานอ่านระดับนำหน่วยอุทกวิทยา.แพร่-พะเยา

สถานี Y.36	นางสุพร ถาวะดี	062-2912957
สถานี Y.31	นายจักรพงษ์ บ้านสระ	086-3677552
สถานี Y.24	นางอำพัน เร่งเร็ว	061-5671547
สถานี Y.65	นายสมหวัง ปุณฺณโพธิ์ภิรมณ์	081-3380125
สถานี Y.66	นายธีรวิทย์ อุปะทะ	061-2983573
สถานี Y.67	นายนิยม อินสร	083-7653949
สถานี Y.38	นายภูมิทรัพย์ เลิศศิริกุลดิเรก	088-2697700
สถานี Y.37	นายทอง ชมภู	063-8190698



รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 2568

- 1 สำรวจปริมาณน้ำและตะกอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2 ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานีแนวสำรวจ
- 3 ดูแลรักษาซ่อมบำรุงยานพาหนะหน่วยและเครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยา
- 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



รายงานสภาพรถยนต์ FORD รุ่น RANGER
เลขทะเบียน ขอ. 4880 เชียงใหม่ สป.041-3465
ประจำเดือน ตุลาคม 2568



พนักงานขับรถยนต์
นายเอกชัย คำเขียว



ใบตรวจเช็คสภาพรถยนต์

[illegible]

วันที่ 7 ต.ค. 2568

[illegible]

วันที่ 14 ต.ค. 2568

[illegible]

วันที่ 21 ต.ค. 2568

[illegible]

วันที่ 27 ต.ค. 2568



แบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ รหัส สป.041-3465 ตุลาคม 2568

แบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ
รหัส สป. 041-3465

ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาสถาบันภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ลำดับ	ผู้ใช้งาน	ออกเดินทาง			สถานที่ไป	กลับถึงหน่วยงาน			รวม กม.	พจน.	ประเภท เชื้อเพลิง	การ
		วันที่	เวลา	เลข กม.		วันที่	เวลา	เลข กม.				
1	1000 บ. ต.ก.ก.	10/10/68	08.00	830179	ไป ผอ.อุทกวิทยา	10/10/68	16.30	850606		1000 บ.		
2	1000 บ. ต.ก.ก.	9/10/68	06.00	830606	420, 44, 46, 48, 41, 43, 45	9/10/68	16.30	851006		1000 บ.		
3	1000 บ. ต.ก.ก.	10/10/68	08.00	851046	465, 424, 431, 436, 434	10/10/68	16.30	851426		1000 บ.		
4	1000 บ. ต.ก.ก.	12/10/68	08.00	831426	จังหวัดสุพรรณบุรี	12/10/68	15.00	851635		1000 บ.		
5	1000 บ. ต.ก.ก.	14/10/68	08.00	851635	465, 424, 431, 436, 434	14/10/68	17.00	852028		1000 บ.		
6	1000 บ. ต.ก.ก.	27/10/68	06.00	852028	437, 438, 446, 467, 400	27/10/68	17.00	852509		1000 บ.		
7	1000 บ. ต.ก.ก.	28/10/68	06.00	852509	434, 424, 431, 436	28/10/68	17.00			1000 บ.		

ผู้ควบคุม (นาย วิชาญ วิชาญ)

ผู้ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ (นาย วิชาญ วิชาญ)

หัวหน้าหน่วยสำรวจ ฯ วิชาญ



วันที่ 29 ต.ค. 2568

สภาพพร้อมใช้งาน



THANK YOU