

# รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

จัดประชุมแบบ VDO Conference

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอานนท์	อินทรประสาท	ผอช.ภาคเหนือตอนบน (ประธาน)
๒. นางสาวพรนภัส	อินไชย	ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน
๓. นายอุเทน	คำแพง	วป.อช.ภาคเหนือตอนบน
๔. นายสรายุทธ	ยะแบน	ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน
๕. นางสาวอนงค์นาถ	อำมาตย์มณี	บท.อช.ภาคเหนือตอนบน
๖. นายอัศนัย	เหลืองทา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและอุตุ-อุทกวิทยา
๗. นายยงยุทธ	ปิ่นสุวรรณ	หัวหน้างานประมวลสถิติ
๘. นายอังกูร	คำสม	หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ
๙. นายไพบูลย์	พุทธรวงค์	หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ
๑๐. นายแทน	วงศ์สุวรรณ	หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ
๑๑. นายดวงเดช	หมื่นสำราญ	หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ
๑๒. นายสุภเดช	เตชะสา	หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา
๑๓. นายเสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
๑๔. นายวรุฒ	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
๑๕. นายกฤษดา	ถาป็น	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่
๑๖. นายณัฐพล	เขมาชะ	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน
๑๗. นายปรีชา	สายสุข	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง
๑๘. นายวัชรภูมิ	ดวงรดก	เจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา
๑๙. นายเชิดชู	มะโนเจริญ	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน
๒๐. นายเฉลิมพล	จอมคำ	หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย
๒๑. นายนเรศ	วรรณก้อน	หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ
๒๒. นายสากล	จงกิง	นายช่างสำรวจ
๒๓. นายนฤเบศร์	อริวันนา	นายช่างสำรวจ
๒๔. นายพุทธิพงษ์	นาคเมือง	นายช่างสำรวจ
๒๕. นางสาวนุชชวรา	หนี่วบุรุษ	นักอุทกวิทยา
๒๖. นางสาวทอง	สะเภาคำ	นักจัดการงานทั่วไป
๒๗. นางสาวณิดา	ชั้นปาลี	นักจัดการงานทั่วไป
๒๘. นายบัญญัติ	แสนนาย	พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนบน
๒๙. นายสุวิทย์	สมโพธิ์	พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนบน
๓๐. นายประชัน	ทองสุข	พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
๓๑. นายอนุพงศ์	สุดาคำ	พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา
๓๒. นายเรืองฤทธิ์	คิดอ่าน	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

๓๓. นายศุภกิตต์	ดีดี๊	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.ลำปาง
๓๔. นายเอกชัย	คำเขียว	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.แพร่-พะเยา
๓๕. นายมานิตย์	สมบัติปัน	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.น่าน
๓๖. นายสมนึก	เขตวัง	พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ	จ.เชียงราย

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๐๐ น.**

**วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ผอช.ภาคเหนือตอนบน

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

**๔.๑ แจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป**

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

**๔.๒ แจ้งเรื่องงานฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ**

ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน

- รายงานการคาดการณ์สภาวะอากาศ และติดตามสถานการณ์ฝน

**๔.๒.๑ หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ**

- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่าและสภาพภูมิอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

**๔.๒.๒ หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร**

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. รายงานตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata) สถานี N.64, N.65, N.1 และ N.49

๒. รายงานตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี N.64, N.65, N.1, N.49, N.13A และ N.75

๓. รายงานตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.16 (N.88) และ ST.03 (Sw.5A)

๔. รายงานแผนปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๕. สภาพรถยนต์ ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน ๓ฒ ๘๒๔๙

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

#### ๔.๓.๑ หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ

- รายงานสถานีที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

๑. สถานีสำรวจปริมาณน้ำ เพื่อจัดทำสารสนเทศน้ำท่า ประจำปี จำนวน ๖๔ สถานี

๑. กลุ่มน้ำปิง	๒๗	สถานี
๒. กลุ่มน้ำวัง	๑๐	สถานี
๓. กลุ่มน้ำยม	๑๑	สถานี
๔. กลุ่มน้ำน่าน	๖	สถานี
๕. กลุ่มน้ำโขงเหนือ	๙	สถานี
๖. กลุ่มน้ำสาละวิน	๑	สถานี

๒. สถานีสำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ จำนวน ๑๘ สถานี

- รายงานปฏิบัติในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๑. ทำการลาก Rating Curve ปีน้ำ ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จ จำนวน ๖๔ สถานี

๒. จัดทำข้อมูล อท๓๘ ปีน้ำ ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จ จำนวน ๖๔ สถานี

๓. จัดทำข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำ อท๑.-๐๒ ปีน้ำ ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จ  
จำนวน ๖๔ สถานี

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๓.๒ หน่วยวิเคราะห์ตะกอน

- รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนปีน้ำ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ สถานี

๑. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน	๑๐	สถานี
๒. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน	จำนวน	๗	สถานี
๓. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำปาง	จำนวน	๗	สถานี
๔. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดแพร่	จำนวน	๕	สถานี
๕. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดน่าน	จำนวน	๔	สถานี
๖. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย	จำนวน	๔	สถานี
รวมสถานีทั้งหมด	จำนวน	๓๗	สถานี

- รายงานตารางติดตามงานวิเคราะห์ตะกอนปีน้ำ ๒๕๖๗ (๒๐๒๓) เดือนเมษายน ๒๕๖๗  
จำนวน ๓๗ สถานี สามารถสำรวจได้ ๕๙ จุด

- รายงานศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน เปิดสำรวจสถานีสำรวจตะกอน  
แขวนลอยค่าสั่งปีน้ำ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ สถานี

- รายงานยกตัวอย่างสถานีหลักตะกอนของสิ่งแวดล้อมแผนภูมิแห่งแสดงความสัมพันธ์  
อย่างละ ๑ สถานี และแต่ละกลุ่มน้ำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีดังนี้ คือ สถานีลุ่มน้ำห้วยแม่ป่าไผ่, สถานีลุ่มน้ำแม่แตง  
(P.92, P.92A) สถานีลุ่มน้ำแม่เนียง, สถานีลุ่มน้ำแม่ต๋อย (TW.28) และ สถานีลุ่มน้ำปื (Y.24, Y.65 )

- ยกตัวอย่างสถานีตะกอนของสิ่งแวดล้อม อย่างละ ๑ สถานี และแต่ละกลุ่มน้ำ สถานีห้วย  
แม่ป่าไผ่ , P.92 , P.92A , น้ำแม่เนียง , Tw.28 , Y.24 และ Y.65

- รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

#### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา

#### ๔.๔.๑ หน่วยกิจกรรมพิเศษ

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๔.๒ หน่วยข้อมูลอุตุ - อุทกวิทยา

- รายงานสถานีรับผิดชอบ ดังนี้

๑. สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน	จำนวน	๒๒	สถานี
๒. สถานีสำรวจระเหยรายวัน	จำนวน	๔	สถานี
๓. สถานีสำรวจกระแสลมผิวพื้นรายวัน	จำนวน	๒	สถานี
๔. สถานีสำรวจอุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุด	จำนวน	๒	สถานี
๕. รายงานแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานีอุตุ-อุทกวิทยา			

- รายงานกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายเดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๖ และเดือน

เมษายน ๒๕๖๗

- รายงานน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุด ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

- รายงานเปรียบเทียบข้อมูลระเหย ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๓

เมษายน ๒๕๖๗

- รายงานเปรียบเทียบข้อมูลกระแสลม ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๓

เมษายน ๒๕๖๗

- รายงานเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนธรรมดาและอัตโนมัติ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑

เดือนเมษายน ๒๕๖๗

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๔.๓ หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา

- รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๗๔ สถานี ดังนี้

๑. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน	๑๔	สถานี	สำรวจได้	๒๘	จุด
๒. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน	จำนวน	๑๔	สถานี	สำรวจได้	๒๘	จุด
๓. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง	จำนวน	๑๔	สถานี	สำรวจได้	๒๘	จุด
๔. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่-พะเยา	จำนวน	๙	สถานี	สำรวจได้	๒๒	จุด
๕. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน	จำนวน	๑๐	สถานี	สำรวจได้	๑๖	จุด
๖. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย	จำนวน	๑๒	สถานี	สำรวจได้	๒๒	จุด
๗. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จำนวน	๑	สถานี	สำรวจได้	๐	จุด

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๔.๔ หน่วยข้อมูลระดับน้ำ

รับผิดชอบรายงานระดับน้ำ จำนวน ๘๖ สถานี ๖ กลุ่มน้ำ ได้แก่

๑. กลุ่มน้ำปิง	๓๓	สถานี
๒. กลุ่มน้ำวัง	๑๔	สถานี

๓. ลุ่มน้ำยม	๑๓	สถานี
๔. ลุ่มน้ำน่าน	๙	สถานี
๕. ลุ่มน้ำโขงเหนือ	๑๖	สถานี
๖. ลุ่มน้ำสาละวิน	๑	สถานี

- รายงานผลการตรวจสอบระดับน้ำประจำ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี P.1
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี P.5
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี W.1C
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี Y.1C
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี N.1
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี G.8
- ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี Sw.5A

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๔.๕ หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

- รายงานงานที่ต้องปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A งานที่ต้อง

ปรับปรุงมีดังนี้

๑. งานสีหลังคา
๒. งานทาสีภายใน-ภายนอก
๓. งานทำโรงจอดรถ
๔. งานเทพื้นโรงจอดรถ
๕. งานปรับปรุงสวนหย่อม
๖. งานทำระเบียงพื้น
๗. งานไฟฟ้าภายใน
๘. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ

- รายงานงานที่ต้องปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยเคลื่อนที่ฯ จ.เชียงราย งานที่ต้อง

ปรับปรุงมีดังนี้

๑. งานซ่อมแซมหลังคา
๒. งานซ่อมมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง
๓. งานเปลี่ยนซ็อกโครกและผ้าม่าน
๔. งานเปลี่ยนหน้าต่าง
๕. งานเปลี่ยนประตูห้องน้ำ
๖. งานซ่อมแซมเหล็กโครกหลังคา
๗. งานทาสีรั้ว
๘. งานซ่อมหลังห้องครัว

- รายงานงานติดสติ๊กเกอร์เสาสถิติสถานี W.1C (๒๒ เม.ย. ๖๗)

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

- สภาพรถยนต์ ไทโยต้า เลขทะเบียน ๙กน๖๒๔๗ กรุงเทพฯ สป.๐๔๑ - ๕๓๗๗

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๖ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ สถานี อุตุ-อุทกวิทยาสำนักงานชลประทานที่ ๑ , สถานี P.1, P.4A, P.20, P.21, P.56A, P.67, P.75, P.79, P.80, P.91, P.92, P.92A, P.93, P.103 และ P.104
- นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาดูงานเมื่อ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีนี้ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน

๑๕ สถานี สำรวจได้ ๓๐ จุด

- รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ สถานี สำรวจได้ ๒๐ จุด

- รายงานสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สถานีแม่น้ำปิง P.1

ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีนี้ ๒๕๖๗
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๗ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ของสถานี สถานีอุตุ P.82 (070801), P.5, P.14A, P.24D, P.71A, P.73A, P.76, P.77, P.81, P.82, P.84, P.85, P.86, P.87 และ P.105
- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีนี้ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑๓ สถานี สำรวจได้ ๒๘ จุด

- รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ สถานี สำรวจได้ ๑๒ จุด

- รายงานสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สถานีน้ำแม่กวง P.5

สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ปีนี้ ๒๕๖๖
- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

/- รายงานแผน...

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน ๓ฒข ๘๒๕๘ กรุงเทพมหานคร

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

#### มติที่ประชุม รับทราบ

##### ๔.๔.๘ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ สถานี 160151 W.15A, สถานี 160331 W.16A , W.16, สถานี แม่นิง, TW.28, W.1C, W.3A, W.10B, W.16A, W.17, W.20, W.21, W.22, W.25, W.26, Y.13A, Y.30และ น้ำแม่닝
- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานการจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ สถานี สำรวจได้ ๓๐ จุด
- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ สถานี สำรวจได้ ๑๔ จุด
- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี ๒๕๖๗ สถานี W.1C

ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

- รายงานตารางติดตามการสำรวจระดับน้ำ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า รุ่น ไทเกอร์ เลขทะเบียน กบ ๒๙๐๔ เชียงใหม่

ขป.๐๔๑ - ๒๙๘๙ สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

#### มติที่ประชุม รับทราบ

##### ๔.๔.๙ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ สถานี ได้แก่ . ป้ายเตือนภัย ( Y.1C), สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400151 ( Y.1C) , สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 400111 (Y.20), สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730100 อุทกวิทยาพะเยา (ฝ่ายกวาง), สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่า, สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 730100 อุทกวิทยาพะเยา (ฝ่ายกวาง), Y.1C , Y.20 , Y.24 , Y.31 , Y.34 , Y.36 , Y.37 , Y.38 , Y.65 Y.66 Y.67 และหน่วยอุทกวิทยาพะเยา
- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำของหน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ปีน้ำ ๒๕๖๖
- รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ สถานี สำรวจได้ ๒๒ จุด
- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ สถานี

/สำรวจได้...

สำรวจได้ ๑๐ จุด

- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ - พะเยา

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์ ฟอर्ड เลขทะเบียน ขอ ๔๘๘๐ เชียงใหม่ สป.๐๔๑ -๓๔๖๕

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๑๐ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด

สถานีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ สถานีที่รับผิดชอบจำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานีอุตุ-อุทกวิทยา หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดน่าน, N.1, N.13A, N.49, N.63, N.64, N.65, N.75, N.86, N.87 และ N.88

- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐ สถานี สำรวจได้ ๑๖ จุด

- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สถานี

สำรวจได้ ๘ จุด

- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่่นาน N.1
- รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ ๒๕๖๖
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน

เมษายน ๒๕๖๗

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์ฟอर्ड รุ่นเรนเจอร์ เลขทะเบียน ขอ๔๘๐๖ เชียงใหม่

สป.๐๔๑ - ๓๔๖๑ สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๑๑ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย

- รายงานสถานีและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- รายงานตารางการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ สภาพทั่วไป ตัดหญ้าทำความสะอาด

สถานีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ สถานี ได้แก่ 080271 สถานีอุตุ หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย, G.4, G.8, G.8A, G.9, G.10, G.11, Kh.72, Kh.89, I.14, I.17, I.1, G.2A และ I.6

- รายงานภาพรวมในการปฏิบัติงานสถานีต่างๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน

๑๒ สถานี สำรวจได้ ๑๘ จุด

- รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๔ สถานี สำรวจได้ ๘ จุด



- รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
- รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน

เมษายน ๒๕๖๗

- รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
- รายงานสภาพรถยนต์ มิตรชุบิชิ เลขทะเบียน ผอ - ๑๔๒๓ เชียงใหม่ สป.๐๔๑ -๒๘๔๑

ได้ทำการซ่อมที่เปิดประตูบรรทุกด้านหลัง สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๑๒ สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย Sw.5A

- รายงานภาพ ความพร้อมสถานีอุตุ - อุทกวิทยา , เสาระดับ , บอร์ดข้อมูล , สภาพทั่วไปของหน่วยฯ , สภาพเหนือแนวสำรวจ , ท้ายแนวสำรวจ , บ้านพัก

- รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

สำรวจได้ - จุด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๑๓ รายงานสภาพรถยนต์ประจำศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน ขอ ๒๑๔๓ เชียงใหม่ สป.๐๔๑ - ๔๕๔๐

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

(นางสายทอง สะเกาคำ)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นางสาวอนงค์นาถ อำนวยมณี)

บท.อช.ภาคเหนือตอนบน

ตรวจรายงานการประชุม