



หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนอ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี

อุทกวิทยา ฯ

เดือน เมษายน 2567

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



## งานที่ต้องปรับปรุง

- 1.งานสีหลังคา
- 2.งานทาสีภายใน-ภายนอก
- 3.งานทำโรงจอดรถ
- 4.งานเทพื้นโรงจอดรถ
- 5.งานปรับปรุงสวนหย่อม
- 6.งานทำระเบียงพื้น
- 7.งานไฟฟ้าภายใน
- 8.งานปูกระเบื้องห้องน้ำ
- 9.งานป้ายสถานี



งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A ( 2 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง





งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A ( 2 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง







งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A ( 2 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง





# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A (2 เม.ย. 67)

## งานที่ต้องปรับปรุง





# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A ( 2 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง





# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A ( 2 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง







งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักแม่ฮ่องสอน สถานี SW.5A ( 2 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง





## งานที่ต้องปรับปรุง

1.งานซ่อมแซมหลังคา

2.งานซ่อมมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง

3.งานเปลี่ยนชักโครกและฝ้าม่าน

4.งานเปลี่ยนหน้าต่าง

5.งานเปลี่ยนประตูห้องน้ำ

6.งานซ่อมแซมเหล็กโครงหลังคา

7.งานทาสีรั้ว

8.งานซ่อมหลังห้องครัว



# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยเชียงใหม่ ( 5 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง







# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยเชียงราย (5 เม.ย. 67)

## งานที่ต้องปรับปรุง







# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยเชียงราย ( 5 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง





# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยเชียงราย (5 เม.ย. 67)

## งานที่ต้องปรับปรุง





# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยเชียงราย (5 เม.ย. 67)

## งานที่ต้องปรับปรุง







# งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักหน่วยเชียงราย ( 5 เม.ย. 67 )

## งานที่ต้องปรับปรุง







# งานติดตั้งกเกอร์เสาสถิติสถานี W.1C (22 เม.ย. 67)

## ก่อนปฏิบัติงาน





# งานติดตั้งเทอร์เนสติสถานี่ W.1C ( 22 เม.ย. 67 )

## ขณะปฏิบัติงาน







# งานติดตั้งเทอร์เนสทิติสถานี่ W.1C ( 22 เม.ย. 67 )

## หลังปฏิบัติงาน





## แผนปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม 67

- 1.งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านแม่ฮ่องสอน
- 2.งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหน่วยเชียงราย
- 3.ซ่อมแซมป้ายสถานี
- 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย





หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา

ขอนำเสนองาน

คู่มือรักษารถยนต์ ชป.041-5377

เดือน เมษายน 2567

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน



# งานตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์

การตรวจเช็คสภาพรถก่อนนำรถออก  
 วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 15.37

รถรุ่น Toyota Pro  
 หมายเลข 041-3377

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจ	น้ำมัน			เครื่องยนต์	การบิด
		ชนิด	ระดับ	ความดัน		
1. ระดับน้ำมัน	7/8/8	ดี	ปกติ	ปกติ		
2. ระดับน้ำหล่อเย็น	40	ดี	ปกติ	ปกติ		
3. ระดับน้ำเบรค		ดี	ปกติ	ปกติ		
4. ระดับน้ำยาล้างกระจก		ดี	ปกติ	ปกติ		
5. ระดับน้ำยาล้างล้อ		ดี	ปกติ	ปกติ		
6. ระดับน้ำยาล้างกระจกรถ		ดี	ปกติ	ปกติ		
7. ระดับน้ำยาล้างไฟ		ดี	ปกติ	ปกติ		
8. ระดับน้ำยาล้างไฟหน้า		ดี	ปกติ	ปกติ		
9. ระดับน้ำยาล้างไฟหลัง		ดี	ปกติ	ปกติ		
10. ระดับน้ำยาล้างไฟเลี้ยว		ดี	ปกติ	ปกติ		
11. ระดับน้ำยาล้างไฟตัดหมอก		ดี	ปกติ	ปกติ		
12. ระดับน้ำยาล้างไฟฉุกเฉิน		ดี	ปกติ	ปกติ		
13. ระดับน้ำยาล้างไฟเลี้ยว		ดี	ปกติ	ปกติ		
14. ระดับน้ำยาล้างไฟตัดหมอก		ดี	ปกติ	ปกติ		
15. ระดับน้ำยาล้างไฟฉุกเฉิน		ดี	ปกติ	ปกติ		

ผลการตรวจเช็ค

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค					เครื่องยนต์	การบิด
	1	2	3	4	5		
1. ระดับน้ำยาล้างกระจก							
2. ระดับน้ำยาล้างล้อ							
3. ระดับน้ำยาล้างไฟ							
4. ระดับน้ำยาล้างไฟหน้า							
5. ระดับน้ำยาล้างไฟหลัง							
6. ระดับน้ำยาล้างไฟเลี้ยว							
7. ระดับน้ำยาล้างไฟตัดหมอก							
8. ระดับน้ำยาล้างไฟฉุกเฉิน							

ผู้ตรวจเช็ค (นายสมชาย งามเมือง)      ผู้ตรวจเช็ค (นายสมชาย งามเมือง)  
 จำนวน 3 คัน/ตรวจ/สัปดาห์      จำนวน 3 คัน/ตรวจ/สัปดาห์  
 จำนวน (นายสมชาย งามเมือง)      จำนวน (นายสมชาย งามเมือง)  
 จำนวน (นายสมชาย งามเมือง)      จำนวน (นายสมชาย งามเมือง)





# หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา ขอจบการนำเสนอ

## เดือน เมษายน 2567

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทาน